

vom 16.01.2024

Stadt
Schmallenberg
Unterm Werth 1
57392 Schmallenberg



.com

Begleitschreiben

Kennzeichen

HSK 2780

Formular
Anlage
Anlage

Stadt Schmallenberg, Unterm Werth 1, 57392 Schmallenberg
09.01.2024, telefonisch durch Herrn Schütte
09.01.2024 um 09:00

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die in Auftrag gegebene Dienstleistung. Bei Rückfragen bitten wir Sie, sich unter Angabe der A Nummer direkt an die bearbeitende A - Niederlassung zu wenden.

Es liegen folgende Restwertangebote vor:

Restwertangebot

Restwertangebot bis Restwertangebot

Der Sachverständige

vom 16.01.2024

Stadt
Schmallenberg
Unterm Werth 1
57392 Schmallenberg

BEVBA Automobil GmbH
Enster Str. 4
57392 Schmallenberg
FAX 0231 77090
Ingo Gutschardt



Bewertungsgutachten

Kennzeichen

HSK 2780

Bewertungsdatum
Bewertungszeitpunkt
Bewertungszeitraum

Stadt Schmallenberg, Unterm Werth 1, 57392 Schmallenberg
09.01.2024, telefonisch durch Herrn Schütte
09.01.2024 um 09:00

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 09.01.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Bewertungsergebnis	7.100,00 EUR	8.449,00 EUR

1
40

Aufseher:
Geschäftsjahr:
Gutachten-Nr. (je 1000)

vom 16.01.2024

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 09.01.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn Schütte. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 09.01.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 09.01.2024 um 09:00 Uhr durch Herrn Ingo Castagnaro von Herrn Schütte.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Stadt Schmallenberg, Unterm Werth 1, 57392 Schmallenberg
HSK 2780
16.12.1996
08.03.2004

03 / 2024

Sonstige Kraftfahrzeuge
IVECO (I)
ML75E / 75 E..
Feuerwehrfahrzeug / Löschfahrzeug LF 8
4192 / 000
ZCFA75A0002199772
4860 kg
7490 kg
7430 / 2500 / 2950 (mm)
2 / -

vom 16.01.2024

4
7
Rot
Uni
Stoff
Diesel
100 kW / 3908 cm³
EURO 2
Schaltgetriebe
Stahl ohne Radzierblende
10.075
190.000 km
Wegstreckenzähler erneuert

Achse	Referenzbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Hubhöhe
1 links	215 / 75 R 17 125/124 M	Falken / BI851	W/O	10 mm
	rechts	215 / 75 R 17 125/124 M	Falken / BI851	W/O
2 links innen	215 / 75 R 17 125/124 M	Falken / BI851	W/O	12 mm
	links aussen	215 / 75 R 17 125/124 M	Falken / BI851	W/O
rechts innen	215 / 75 R 17 125/124 M	Falken / BI851	W/O	12 mm
	rechts aussen	215 / 75 R 17 125/124 M	Falken / BI851	W/O

SCHWÄLBE
DIN 14502/14503
09 / 2003

Euro Carg 75 E-15 Sonder TSF-W.

Feuerwehrtechnischer Auf und Ausbau, Alukofferraubau, Tiefgezogene Geräteräume G1+G2 Aufbau, DIN 14502/14503 Sonder TSF-W/Staffelkabine 1/6 mit je einer rechten und linken, Mannschaftsräume hinten. Wassertank ca. 1000 Liter Inhalt, Schnellangriffshassel für, formfestem Druckschlauch. Halterungen für Normstandardbelastung gem. DIN 14530 Teil 17 (TSF-W), Dachausbau (begehbare Dach, Aufstiegsleiter, Relling) und 4 tlg. Steckerhaltung., 24 Volt Ladesteckdose A16, Lagerung für 3 C Schlaustragekörbe., Fahrgestell/Fahrerhaus gebraucht, überholt und neu lackiert., Dachstaukasten Länge 3 m, Lagerung für Beleuchtungsgruppe mit Zubehör und Stromerzeuger, Lagerung für Motorsäge mit Zubehör in Kunststoffcontainer, Lagerung für zusätzlich 6 leere Kunststoffcontainer, Lagerung für Tragkraftspritze, 2 . Traversenstaukästen hinter der Hinterachse, 3. RKL mit integrierter heckseitiger Umfeldbeleuchtung 24 Volt 21 Watt, 24 Volt 70 Watt Halogenarbeitsscheinwerfer rechts/links am Kofferdach, Funkvorbereitung 4 m BOS Antenne, Kabelverlegung, Stromversorgung, Zusatzlautsprecher im FMR, Lagerung für Hilfeleistungssatz auf Auszug z.B. Schere, Spreizer und Zubehör, Lagerung für Schornsteinfegerwerkzeug, Lagerung für Schaumgruppe 2, Abgesicherte Stromversorgung für HFG und Hauptscheinwerfer im FMR vorrüsten, Schlauchtragemodul für TS Auszug zur Aufnahme von ca. 400-600 m Schläuchen in Buchten, Vorbaupumpe FP 8/8 an der Fahrzeugfront, Tankfüll,

Saug und Schnellgriffsleitung, Ohne Funkanlage und ohne Sonderzubehör.

Zustandsbeschreibung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Bezeichnung des Schadens/ Risikoflag

- Spur + Sturz überprüfen
- Kühler undicht, erneuern
- Motor/Getriebe ölverlust (Kurbelwellensimmering), instandsetzen
- Kupplungspedal schwergängig Geräusche, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Oberschenkelauflage Fahrersitz verschlissen, erneuern
- Service durchführen, erneuern

WSS Steinschlag, ; Stoßfänger Steinschlag, ; Türeinstig lackbeschädigt, smart repair; Stoßfänger verschrammt, smart repair.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.