

DEKRA-Nr:

vom 10.11.2023

DEKRA Automobil GmbH

DEKRA Automobil GmbH

Staatsanwaltschaft Neubrandenburg  
Neustrelitzer Str. 120  
17033 Neubrandenburg

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

Auftraggeber	Staatsanwaltschaft Neubrandenburg, Neustrelitzer Str. 120, 17033 Neubrandenburg
Ihr Auftrag vom	09.11.2023, mündlich durch
Besichtigung	09.11.2023 um 08:45 Staatsanwaltschaft Neubrandenburg, Neustrelitzer Str. 120, 17033 Neubrandenburg

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 09.11.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	1.260,50 EUR	1.500,00 EUR

DEKRA-Nr:

vom 10.11.2023

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 09.11.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch . Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 09.11.2023.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 09.11.2023 um 08:45 Uhr durch Herrn bei Staatsanwaltschaft Neubrandenburg, Neustrelitzer Str. 120, 17033 Neubrandenburg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Zulassungsbescheinigung (PL)

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 105 µm bis 170 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Am Tag der Besichtigung fehlten die Bordmappe mit Bedienungsanleitungen und Serviceheft.

Unterlagen zur Ausstattung und zu durchgeführten Inspektionen konnten zum Besichtigungszeitpunkt nicht vorgelegt werden.

Zum Begutachtungszeitpunkt war die Fahrzeugbatterie entladen. Mit Hilfe einer zusätzlichen Spannungsquelle

DEKRA-Nr:

vom 10.11.2023

konnte der Motor nicht gestartet und die elektrischen Verbraucher nicht geprüft werden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

### Fahrzeugbeschreibung

#### Zulassungsdaten

Kennzeichen  
 Tag der Erstzulassung 28.11.2011  
 Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom 30.11.2020

#### Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht vorhanden

#### Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbezeichnung	Transit Kasten (TT9)(2006->) / Transit FT 280 M
Aufbauart	Transporter
Fahrzeug-Ident.-Nr.	
zul. Gesamtmasse	2800
Radstand	3300
Türen	4
Sitzplätze	3
Farbe	Gelb
Lackierung	Uni / PSTBL0
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	63 kW / 2198 cm <sup>3</sup>
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	300.214

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

#### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 70 R 15 104 R	Dunlop / SP-LT 60-8	W / S	3 mm
rechts	195 / 70 R 15 104 R	Dunlop / SP-LT 60-8	W / S	3 mm
2 links	195 / 70 R 15 104 R	Hankook / Winter RW06	W / O	5 mm
rechts	195 / 70 R 15 104 R	Hankook / Winter RW06	W / O	5 mm

W/ Winter; /S Schaden; /O Original; /F Runflat;

DEKRA-Nr:

vom 10.11.2023

### Serienausstattung

Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Doppelschließanlage, Drehzahlmesser, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fensterheber elektrisch, Heizung mit Umluftschaltung, Karosserievariante: Hochdach, Leuchtweitenregelung, Motor 2,2 Ltr. - 63 kW TDCi KAT, Produktionsstätte: Orosan, Radstand 3300 mm, Radvollabdeckungen, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Schmutzfänger vorn und hinten, Seitenschutzleisten, Servolenkung, Sitz-Paket 22: Fahrersitz (3-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Tagfahrlicht, Verglasung getönt, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 255 / 270 Grad), Heckflügeltüren mit Verglasung, Laderaumtrennwand hoch mit Tür, Raucher-Paket, Sicht-Paket 1

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Inspektions-Nachweis, fehlt, erneuern; Vorderachse Winterreifen, Profiltiefe < 4 mm, erneuern; Bordspannung, zu gering, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Tür links Abdichtung, verformt, erneuern (Bild 8); Innenraum, verschmutzt, reinigen; Schriftenwerbung/Beklebung, entfernen; Frontscheibe, Steinschlag, smart repair; Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8); Kotflügel vorne links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 9); Schiebetür rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 10); Seitenschweller rechts, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 10); B-Säule rechts, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau; Lackvorbereitung;

#### Fehlende Teile

Bedienungsanleitungen, Serviceheft

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

DEKRA-Nr:

vom 10.11.2023

**Anlagen**

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Laufleistung




Bild 6 : Fahrzeugschlüssel




Bild 7 : Typenschild

Bild 8 : Tür links Abdichtung, verformt  
Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

Fotoanlage zum Fahrzeug / Objekt:

DEKRA-Nr:

vom 10.11.2023



Bild 9 : Kotflügel vorne links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Schiebetür rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau  
Seitenschweller rechts, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau