

D

Gemeinde Merchweiler
Hauptstr. 82
66589 Merchweiler



Begleitschreiben

Kennzeichen

NK GM44

Auftraggeber	Gemeinde Merchweiler, Hauptstr. 82, 66589 Merchweiler
Ihr Auftrag vom	23.02.2024, per e-Mail durch Herrn B
Besichtigung	27.02.2024 um 08:30 Gemeinde Merchweiler, Wolfskaul 8, 66589 Merchweiler

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Anlage erhalten Sie die in Auftrag gegebene Dienstleistung.

Der Sachverständige

DEKRA
KGemeinde Merchweiler
Hauptstr. 82
66589 Merchweiler

Gutachten

Kennzeichen**NK GM44****FIN****WF0UXXTTPU4K81594**

Auftraggeber Gemeinde Merchweiler, Hauptstr. 82, 66589 Merchweiler
Ihr Auftrag vom 23.02.2024, per e-Mail durch Herrn B
Besichtigung 27.02.2024 um 08:30
..... Gemeinde Merchweiler, Wolfskaul 8, 66589 Merchweiler

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 23.02.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn B. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 27.02.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 27.02.2024 um 08:30 Uhr durch Herrn xxxxxxxx bei Gemeinde Merchweiler, Wolfskaul 8, 66589 Merchweiler, im Beisein von Herrn B.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug wurde von oben mit einer Leiter und von unten auf einer Grube besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe, aus der Werkstatthalle zum Parkplatz, in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 141 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Gemeinde Merchweiler, Hauptstr. 82, 66589 Merchweiler
Kennzeichen	NK GM44
Tag der Erstzulassung	19.04.2005
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	01.02.2006

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	04 / 2025
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	FORD (D)
Marke	-
Typ / Verkaufsbezeichnung	PU 2 / Transit Connect (Kurz)
Aufbauart	Transporter
HSN / TSN	8566 / 103
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0UXXTTPU4K81594
Maße über alles L / B / H	4525 / 1795 / 1982 (mm)
Radstand	2664
Türen	4
Sitzplätze	2
Farbe	Diamantweiß
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	66 kW
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	132.263

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 65 R 15 95 H	Hankook / Kinergy ECO K425	S / O	5 mm
rechts	195 / 65 R 15 95 H	Hankook / Kinergy ECO K425	S / O	5 mm
2 links	195 / 65 R 15 95 H	Nexen / N blue HD Plus	S / O	6 mm
rechts	195 / 65 R 15 95 H	Nexen / N blue HD Plus	S / O	6 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	195 / 65 R 15 95 H	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	8 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

Airbag Fahrerseite, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Doppelflügel-Hecktür mit 180° Öffnungswinkel (ohne Fenster), Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Gummimatte im Fahrerhaus, Heckschwungtür mit Fenster, Kopfstützen (2) vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Lackierung: Uni-Lackierung (Sonderlackierung nach Kundenwunsch), Pollenfilter, Polster: Stoff, Radabdeckungen, teilflächig, Radiovorbereitung, Scharniere mit Öffnungswinkel 250°, Schiebetür: Schiebetür, rechts, Schutzstreben hinter Fahrersitz, Seitenschutzleisten, Servolenkung, Sitze: Beifahrer-Spacesitz, Sitze: Fahrersitz, 2fach verstellbar, Trennwand: Volle Stahl-Trennwand (nicht herausnehmbar) mit Fenster, Umluftschaltung, Verzurrösen, Verzurrösen, Wegfahrsperre und abschließbare Motorhaube, Werkstattschrank, Winterreifensatz, Stahlfelge 15" 6/6/7/7, Wärmeschutzverglasung, leicht getönt

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 13.04.2023. Nächste Wartung am 13.04.2024.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger vorne, verschrammt und deformiert, erneuern; Sitzbezüge vorne, aufgerissen, erneuern; Innenraum reinigen, instandsetzen; Radkasten hinten rechts, eingedellt und verschrammt, instandsetzen; Dach, eingedellt und korrodiert, instandsetzen; Dach, verschrammt und korrodiert, instandsetzen; Motor und Getriebe undicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Verbindungsstange, Fettaustritt, erneuern; Seitenwand hinten links, eingedellt, instandsetzen; Seitenwand hinten rechts, eingedellt, instandsetzen; Stoßfänger hinten, verschrammt und korrodiert, erneuern; Hecktüren, verschrammt und eingedellt, instandsetzen; Sitzverstellung vorne rechts, ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Laderaumleuchte, ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Laderaum und Ladekante, verschrammt; Lenkrad, abgegriffen; Steinschlag, Frontscheibe; Radkasten, verschrammt und eingedellt.

Fehlende Teile

Dachantenne

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorne



Bild 2 : Diagonale hinten




Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Kühlergrill verfärbt



Bild 6 : Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 7 : Steinschläge Frontscheibe



Bild 8 : Lenkrad abgegriffen



Bild 9 : Sitzbezug Fahrer gerissen




Bild 10 : Sitzbezug Beifahrer gerissen



Bild 11 : Mittelkonsole lose




Bild 12 : Fußraum (Beifahrer) verschmutzt (ausgelaufene Farbe)



Bild 13 : Sitzverstellung fest



Bild 14 : Schweller rechts korrodiert



Bild 15 : Schrankeinbau (Eigenbau)



Bild 16 : Hecktür verschrammt




Bild 17 : Schweller links korrodiert




Bild 18 : Seitenwand hinten rechts eingedellt




Bild 19 : Dachrahmen hinten rechts verschrammt



Bild 20 : Stoßfänger hinten rechts verschrammt und korrodiert



Bild 21 : Türen hinten korrodiert



Bild 22 : Hecktür rechts eingedellt



Bild 23 : Hecktür rechts verschrammt und eingedellt



Bild 24 : Laderaumboden und Ladekante verschrammt



Bild 25 : Radkasten verschrammt und eingedellt



Bild 26 : Laderaumleuchte ohne Funktion



Bild 27 : Hecktür links verschrammt und eingedellt



Bild 28 : Stoßfänger hinten korrodiert



Bild 29 : Seitenwand hinten links mehrfach eingedellt



Bild 30 : Seitenwand hinten links eingedellt




Bild 31 : Seitenwand hinten links verschrammt




Bild 32 : Stoßfänger vorne deformiert



Bild 33 : Quertraverse und Kühlerpaket verformt




Bild 34 : Schaltgetriebe undicht



Bild 35 : Verbrennungsmotor undicht




Bild 36 : Verbrennungsmotor (oberhalb) undicht



Bild 37 : Verbindungsstange links oben, Fettaustritt




Bild 38 : Abgasanlage instand gesetzt



Bild 39 : Dach mehrfach verschrammt und korrodiert




Bild 40 : Dach eingedellt und korrodiert



Bild 41 : Sommerradsatz




Bild 42 : Fehlteil, Dachantenne