

Kraftfahrwesen

BFV62

18.03.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Mercedes-BenzVito 116 CDI extralang</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-6149	<b>Erstzulassung:</b>	01.10.2012
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. MEHRZWECKFAHRZEUG	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	44671
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	120 kW / 2143 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Schaltgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	1313 / BPU087286
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	flintgrau metallic	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	35G0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / Schwarz	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO5;G;Cl;M1sozE ohneM1G
<b>Anzahl der Türen:</b>	4	<b>HU:</b>	keine
<b>Bereifung: (Größe)</b>	205/65R16C	<b>Unfallfrei:</b>	reparierter Vorschaden
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	4 4 4 4	<b>Inspektion:</b>	durchgeführt 09.2023 bei km- Stand: 44176
<b>Reserverad:</b>	vollwertig	<b>CO2-Emission:</b>	190 g/km

### Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Auflastung auf 3,05 t
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachverkleidung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Generator 180 A
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Heckklappe
- Karosserie/Aufbau: extra lang
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kindersicherung
- Komfort-Fahrwerk
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leseleuchten im Fond
- Modellpflege
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Nebelscheinwerfer
- Partikelfilter
- PKW-Zulassung
- Radstand 3430 mm
- Reifen 205/65 R16C 103/101 T
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für 2 Sitzreihen im Fond
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung:

- Batterie zusätzlich (verstärkt) - defekt/ausgebaut
- Breitband Lautsprecher vorn
- Cockpit Softtouch
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn rechts
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Metallic-Lackierung
- Radiovorbereitung
- Reserverad mit Wagenheber
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Fahrerhaus: Ablage tasche an Rückenlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank Komfort
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Vlies-Batterie 95 Ah
- Zuheizung
- zusätzlicher Wärmetauscher

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Anschlagstellen an den Türkanten, Kratzer in den Einstiegen;
- Diverse Dellen und Kratzer am gesamten Fahrzeug (Karosserie und Anbauteile);
- Sitzpolster und Innenverkleidungen verschmutzt/verkratzt/beschädigt;
- Steinschlagschäden im Frontbereich und Windschutzscheibe;

- Kratzer an Stoßfänger vorne und hinten, sowie Ladekante hinten;
- Zusatzbatterien ausgebaut, verbauter Wechselrichter defekt;
- mehrere reparierte kleine Unfallschäden;

**Sonstiges:**

- Ehemaliges Einsatzfahrzeug der Zollverwaltung (zivil), ggf. Hundefahrzeug (Geruch); Rückbauspurens zollspezifischer Einbauten am Fahrzeug innen (u.a. Löcher in der Armaturentafel, Mittenkonsole,...), zusätzliche Antennen, -löcher auf/im Dach, durch den Rückbau elektronischer können Fehlfunktionen nicht ausgeschlossen werden, eine Funktionsprüfung konnte nicht durchgeführt werden;
- Vor der Wiederezulassung im Geltungsbereich der StVZO ist die Abnahme durch eine amtlich anerkannte Überwachungsorganisation (TÜV, DEKRA o.ä.) erforderlich.
- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Durch längere Standzeit und Kälte/Hitze kann die Starterbatterie (tief-) entladen, die Bremsen korrodiert sein;
- 4 Sommerreifen 205/65R16C auf Stahlfelgen, 4 4 4 mm, Produktionsjahr 2012, am Fahrzeug montiert;
- 4 Winterreifen 205/65R16C auf Stahlfelgen, 6 6 6 8 mm, Produktionsjahr 4111, liegen im Fahrzeug;

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**7.900 €**

**i. Worten:**

**siebentausendneunhundert Euro**

<b>Standort:</b>	Freiburg Sautierstr. 32 79104 Freiburg
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Fehm
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0228 / 303-21799 / <a href="mailto:gunnar.fehm@zoll.bund.de">gunnar.fehm@zoll.bund.de</a>

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.