

Kraftfahrwesen

BFV15

16.02.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	VolkswagenT5 2.0 TDI Pritsche lang DoKa		
Amtl. Kennzeichen:	BW3-113	Erstzulassung:	23.10.2012
Fahrzeugart:	Transporter Pritschenwagen	Gesamtfahrleistung (Km):	109.500
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	103 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	WV1ZZZ7JZDX005043
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0603 / AWA02259
Herstellerfarbbezeichnung:	Candy-Weiß	Emissionsschl. Nr. 14.1:	3510
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Grau	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;l;PI/CI; N1 III, N2
Anzahl der Türen:	4	HU:	10.2024
Bereifung: (Größe)	215/65R16C M+S (Herstellung: 2017)	Unfallfrei:	unbekannt
Reifenprofiltiefe (mm):	6/6/4/4	Inspektion:	fällig
Reserverad:	Vollwertig (Herstellung:2012)	CO2-Emission:	- g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mit Bügel besteht aus: Außenspiegel konvex, mit Bügel, links, Außenspiegel konvex, mit Bügel, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine
- Klassifizierung: Fahrzeug zur Güterbeförderung bis 3,5t
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3400 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer H4
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr)
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Wegfahrsperrung (elektronisch)

Sonderausstattung:

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest (13 Pol.)
- Audiosystem
- Elektrik-Paket 1 besteht aus: Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Fensterheber elektrisch
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER)
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Standheizung mit Zeitschaltuhr besteht aus: 2. Batterie
- Staubbox unterhalb Pritsche / Aufbau, links und rechts (je 46 Liter)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Bei der Besichtigung wurden folgende Mängel festgestellt:

- Batterie: schwach/leer
- Bereifung: verschlissen und porös
- Bremsanlage: Verschleißgrenze bald erreicht und deutliche Korrosionsansätze auf den Bremsscheiben
- Motor/Antrieb: Ölverlust
- Fahrwerkskomponenten: verschlissen
- Auspuffanlage: stark korrodiert
- Anhängerkupplung: Kugelkupplung verrostet und verschlissen
- Aufbau, Türen und Fahrgestell: deutliche Korrosion, Steinschlag- und Schutzlackschäden

- Fahrzeugunterboden/Rahmen: diverse Aufsetzschäden und deutliche Korrosion
- Innen- und Heckklappenverkleidungen: verkratzt und teilweise beschädigt
- Stoßfänger vorn und hinten: Beschädigungen und Kratzer
- Innenraum: Gebrauchsspuren, Verschmutzungen und Kunststoffe verkratzt
- Lenkrad: abgegriffen
- Fahrzeugkarosserie: ringsum diverse Kratzer, Lackschäden, Dellen sowie Korrosion und Beschädigungen
- Fahrzeugdach: verdreckt und zwei deutliche Dellen
- Fahrzeughimmel: verschmutzt
- Außenspiegelgehäuse: beschädigt
- Motorhaube: Lackschäden und Dellen
- Motorraum: verschmutzt, Korrosion und deutliche Marderverbisspuren
- Radläufe: Korrosion
- Frontscheibe: Steinschläge
- Sitze: verschmutzt und Abnutzungserscheinungen
- Sitze: Sitzwangen und Gurte leicht beschädigt
- Scheinwerfer vorne: verkratzt
- Schweller und Einstiegsleisten: verkratzt, Korrosion und Schutzlackablösung
- Felgen und Radkappen: diverse Beschädigungen
- Türkanten: Lack abgestoßen
- Türdichtgummis: beschädigt
- Türgriffe: außen und innen Abnutzungserscheinungen
- Klimaanlage: geringe Kühlleistung
- Fahrzeugwerkzeug: fehlt
- Standheizung: ohne Funktion
- Wischerblätter: verschlissen
- Seitenfahrtrichtungsanzeiger: feucht
- Bremsleitungen: Korrosion
- Spritzwasserdüsen: leicht undicht
- Staukästen (Kamei): Schlösser defekt
- **Es fand keine Fahrzeugreinigung oder Fahrzeugaufbereitung statt.**

Sonstiges:

- **Das Fahrzeug wurde im Wasserschiffahrtsbereich eingesetzt und weist durch das Einsatzprofil entsprechend erhöhte Verschleißmerkmale auf!**
- **Das Fahrzeug steht im Freien und wird entsprechend verschmutzt übergeben.**
- **Die letzte Fahrzeuginspektion fand am 27.10.2022 bei KM-Stand: 99.226 km statt.**
- **Es wird dringend angeraten das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.**
- **Das Fahrzeug befindet sich aufgrund der Mängel nicht in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.**
- **Die Klebefolien sind bei Fahrzeugübergabe nicht entfernt. Es muss nach deren Entfernung mit Lackbeschädigungen und Kleberesten gerechnet werden!**

Anzahl der Schlüssel: 2 Stück	Betriebsanleitung vorh.: ja	Serviceheft vorh.: ja
-------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Standort/ PLZ:	WSA Hann.Münden / 34346
Ansprechpartner:	Herr Mangels oder Herr Herbold
Tel. Zentrale/Durchwahl/E-Mail	05541-99991-2920/ -2922

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.