

Stadt Bad Kreuznach
Feuerwehr
Gustav-Pfarrius-Str. 4
55543 Bad Kreuznach

Frank Knapp
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden
und -bewertungen
Tel.: +49 671 89401715
Fax: +49 671 89401720
Mobil: +49 171 2216875
Mail: frank.knapp@de.tuv.com

Wertgutachten

Vorgangsnummer und -datum: 601230008201 vom 23.11.2023
Amtliches Kennzeichen: KH-F160
Auftrag vom: 08.11.2023
Bewertungsdatum: 08.11.2023
Auftraggeber: Stadt Bad Kreuznach Feuerwehr
Gustav-Pfarrius-Str. 4 - 55543 Bad Kreuznach
wie Auftraggeber
Fahrzeughalter: 08.11.2023 - 14:00 Uhr
Besichtigung: Stadt Bad Kreuznach Feuerwehr
Gustav-Pfarrius-Str. 4 - 55543 Bad Kreuznach
anwesend: Herr Kunz-MA Auftraggeber
besichtigt durch Unterzeichner
beim Auftraggeber vor Ort

Zusammenfassung

Wert am Markt 7.000,00 EUR

Die ermittelten Fahrzeugwerte berücksichtigen das Erstzulassungsdatum bzw. das Baujahr, die Kilometer- bzw. die Betriebsstunden-Leistung sowie den Allgemeinzustand und die festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeuges zum Bewertungsdatum in die Wertermittlung eingeflossen.

Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	KH-F160
VIN:	W0LJ7BHB68V609382
Hersteller, Typ:	OPEL, Vivaro
Verkaufsbezeichnung:	Vivaro 2.0 CDTI L2H1
Erste Zulassung:	07.12.2007
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	22.06.2010 / 1
Laufleistung abgelesen:	85463 km
Laufleistung geschätzt:	85463 km
Fahrzeugart / Aufbau:	PKW / Sonder Kfz Feuerwehr
Anzahl Türen / Sitzplätze:	4-türig / 9 Sitzplätze
Motor:	Diesel Kat, 4-Zylinder, Reihe
Hubraum / Leistung:	1995 ccm / 84 kW
Nächste HU:	04.2024
Farbe / Lackierung:	rot / folienbeschichtet
KBA-Nummer:	0035.AGF
Gewichte:	Leergewicht: 2029 kg / zul. Gesamtgewicht: 3040 kg
Maße:	Länge: 5182 mm / Breite: 1904 mm / Höhe: 1944 mm
Radstand:	3498 mm
Abgascode:	EU4

montierte Bereifung

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe, mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	205/65 R 16 107/105T - Semperit, Winter (o)	7,0	7,0
HA	205/65 R 16 107/105T - Goodyear	6,0	6,0

Bereifungszustand: augenscheinlich verkehrssicher

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen

Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag vor

Serienausstattung

ABS elektronisch; Airbag Fahrerseite (Full-Size); Außenspiegel, manuell verstellbar (2); Bodenbelag Gummi vorn; Bremsassistent; Drehzahlmesser; Dritte Bremsleuchte; Getriebe: 6-Gang-Getriebe; Kopfstützen (3) höhenverstellbar; Lackierung: Uni-Lackierung; Pollenfilter; Polster - Stoff; Räder: Reifenreparaturset; Radio: CAR 2002, Grundig 2 x 7W; Servolenkung; Sitz: Beifahrerdoppelsitzbank; Stoßschutzleisten seitlich; Wärmeschutzverglasung; Wegfahrsperr

Sonderausstattung

Airbag Fahrer- und Beifahrerseite; Bordcomputer; Lackierung: Zweischichtmetallic; Nebelscheinwerfer; Paket: Edition; Räder: Reserverad, Stahl; Reifen: Allwetterreifen 205/65 R16; Sitz: Mittelarmlehne, Fahrer- und Beifahrersitz, Karrosserie foliert (RAL 3000)

Gutachterliche Stellungnahme

Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem mittleren Allgemeinzustand.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) W0LJ7BHB68V609382 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 08.11.2023 14:00 Uhr. Bei der Besichtigung war(en) neben dem Unterzeichner noch Herr Kunz-MA Auftraggeber anwesend.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Probefahrt / Probelauf

Eine Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.
Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

nicht reparierte Vorschäden:

- Kühlwasserverlust, Werkstattprüfung erforderlich
- Folie löst sich örtlich an Karroserie
- Stoßfänger hinten linksseitig örtlich verschrammt
- Gebrauchspurem dem Fahrzeugalter und der Einsatzart entsprechend


Das Fahrzeug verfügt über Kleinstschäden, die nicht gesondert beschrieben bzw. fotografisch dokumentiert werden. Dabei handelt es sich um Kleinstschäden, die durch den normalen Gebrauch entstehen und nahezu an jedem Fahrzeug vorhanden sind. Diese Kleinstschäden haben nach Auffassung des Unterzeichners im vorliegenden Fall aufgrund von Fahrzeugart, Fahrzeugalter und Laufleistung keinen Werteeinfluss und werden umgangssprachlich oft als Gebrauchsspuren bezeichnet.

Sonstige Hinweise

Die Fahrzeugbewertung erfolgte auf Basis einer zerlegungsfreien Sichtprüfung.

Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Frank Knapp
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen

Bad Kreuznach, den 23.11.2023

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 20 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Verteiler

Original an:

- Auftraggeber
Stadt Bad Kreuznach Feuerwehr
Gustav-Pfarrius-Str. 4 - 55543 Bad Kreuznach

Lichtbildanlage

Wertgutachten:
Fahrzeug-Kennzeichen:
Fahrzeug-Ident.-Nr.:

601230008201
KH-F160
W0LJ7BHB68V609382



Bild 1 Frontdiagonale links



Bild 2 Heckdiagonale rechts



Bild 3 Frontdiagonale rechts



Bild 4 Heckdiagonale links



Bild 5 Fahrzeugseite rechts



Bild 6 Fahrzeugfront



Bild 7 Motorraum



Bild 8 Innenraum vorne links



Bild 9 Fahrzeugheck



Bild 10 Laderraum



Bild 11 Innenraum hinten rechts



Bild 12 Innenraum vorne rechts



Bild 13 Rad-/Reifenkombination Vorderachse



Bild 14 Rad-/Reifenkombination Hinterachse



Bild 15 Typenschild



Bild 16 Tacho - Kilometerstand



Bild 17 Altschaden



Bild 18 Altschaden



Bild 19 Altschaden



Bild 20 Altschaden

Die Lichtbildanlage enthält 20 Bilder.