



Gutachten-Nr. 841468

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 30.01.2024

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Neusiedler Straße 2, 94469 Deggendorf

Staatliches Bauamt Passau
Am Schanzl 2
94032 Passau

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie eine Kopie des Gutachtens sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten



Gutachten-Nr. 841468

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 30.01.2024

Fahrzeugbewertung

Duplikat

Fahrzeughalter	Staatliches Bauamt Passau Am Schanzl 2 94032 Passau
Auftrag vom / durch	22.01.2024 13:00 mündlich Staatliches Bauamt Passau Gerätehof Deggendorf Graflinger Straße 258 94469 Deggendorf
Besichtigungsdatum / Ort	22.01.2024 13:00 Staatliches Bauamt Passau Gerätehof Deggendorf Graflinger Straße 258 94469 Deggendorf
Anwesend bei Besichtigung	



Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	PA-B 2504
Fahrzeugidentnummer	WDB9066331S585857
Fahrzeugart	LKW GESCHL.KASTEN (10)
Aufbaubeschreibung	5-türig (0300)
Fahrzeughersteller	Daimler (D) (1313)
Typ	906 KA 35 (BAU)
Verkaufsbezeichnung	313 CDI Sprinter 906.633
Antriebsart	Diesel OBD
Emissionsklasse	1999/96/EG;B2,GKL:G1 (0684)
Leistung	95 kW
Hubraum	2143 ccm
Farbe	tieforange
Erstzulassung	01.09.2011
Letzte Zulassung	01.09.2011
Nächste HU	November 2023
Leermasse	2.356 kg
Nutzlast	1.144 kg
zulässige Gesamtmasse	3.500 kg
Sitz- / Stehplätze	6
Laufleistung	285.639 km abgelesen 285.639 km geschätzt
Bereifung	
Vorderachse	195/65R15 115-113 Semperit Links 4,0 TO Rechts 4,0 TO
Hinterachse	195/65R15 115-113 Semperit Links 4,0 TO Rechts 4,0 TO
	Legende: TO = Transportreifen
Serienausstattung	ESP, Radioanlage, Rückspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, Zusatzheizung Warmwasser, Anhängerkupplung starr, Airbag Fahrer/Beifahrer
Ausstattung	4 Zylinder Reihen Dieselmotor mit 95 KW (130 PS) 6 Gang Schaltgetriebe, Abgasnorm 1999/96 EG,
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Kopie

**Gutachten-Nr. 841468****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 30.01.2024****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf :

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit auf dem Betriebsgelände durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug befand sich in einem dem Alter und der Laufleistung entsprechend mäßig gepflegten Allgemeinzustand.

Die Außenlackierung weist einen unterdurchschnittlichen Erhaltungszustand auf.

Der Innenraum war ungepflegt.

An der Karosserie waren lokale Lackunterrostungen vorhanden.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden :

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt:

- Seitenteil hinten links eingedrückt und deformiert

Restwert :

Gemäß den Vorgaben des Auftraggebers soll zusätzlich zur Fahrzeugbewertung eine Restwertermittlung durchgeführt werden. Die komplette Ergebnisübersicht der Restwertabfrage ist dem Gutachten als Anlage beigefügt.



Gutachten-Nr. 841468

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 30.01.2024

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Deggendorf, den 30.01.2024

Der Sachverständige

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Brumbauer', written in a cursive style.



Albert Brumbauer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Gutachten-Nr. 841468**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 30.01.2024**

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: STAATLICHES BAUAMT PASSAU
AM SCHANZL 2
94032 PASSAU

AMTLICHES KENNZEICHEN: PA-B2504

ART / AUFBAU: TRP / HOCHR.KASTEN

HERSTELLER: MERCEDES-BENZ
TYP: SPRINTER
AUSFÜHRUNG: 313 CDI SPRINTER 906.633
FAHRZEUG IDENT NR: WDB9066331S585857FARBE: TIEFORANGE
TÜREN: 4MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR
HUBRAUM / LEISTUNG: 2.143 CCM / 95 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU5
NUTZLAST / GESAMTGEWICHT: 1.144 KG. / 3.500 KG.

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 01.09.2011 /01.09.2011

GESAMTLAUFLEISTUNG: 285.639 KM ABGELESEN

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

DEGGENDORF , DEN 26.01.2024

SYSTEM AUDATEX

**Gutachten-Nr. 841468****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 30.01.2024****SERIEN - AUSSTATTUNG**

ABS, ESP, ASR, EBV, BAS; ABLAGE ÜBER WINDSCHUTZSCHEIBE; AIRBAG FAHRERSEITE;
ASCHER; AUßENSPIEGEL EL. VERSTELL- U. BEHEIZBAR, LINKS UND RECHTS;
BREMSLEUCHE, DRITTE; BREMSLEUCHTEN, ADAPTIVE; DIESELPARTIKELFILTER;
FENSTERHEBER ELEKTRISCH VORNE; GETRIEBE: 6-GANG-SCHALTUNG; HANDSCHUHKASTEN
ABSCHLIEßBAR; KOPFSTÜTZEN (2), VORN; LACKIERUNG: UNI-LACKIERUNG; POLSTER:
STOFF; REIFEN: 235/65 R 16; SERVOLENKUNG; SITZE: ARMLEHNE BEIFAHRERSITZ; SITZE:
ARMLEHNE FAHRERSITZ; SITZE: BEIFAHRERSITZ VERSTELLBAR; TRENNWAND DURCHGEHEND;
WEGFAHRSPERRE; WÄRMEDÄMMENDES GLAS; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FUNK-FERNBEDIENUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

ANHÄNGERKUPPLUNG; BATTERIE VERSTÄRKT 12V / 100 AH; DACHVERKLEIDUNG; FENSTER
VORN LINKS FEST IN SW/ LADERAUM-SCHIEBETÜR; FENSTER VORN RECHTS FEST IN SW/
LADERAUM-SCHIEBETÜR; FUßMATTEN FAHRGASTRAUM; HOLZFUßBODEN (LADERAUM);
KLIMAANLAGE GEREGLT (TEMPMATIK); RADIO: SOUND 5; RÜCKWANDTÜR ZWEIFLÜGELIG 270°
GRAD; SITZE: BEIFAHRERSITZ ZWEISITZER; TRENNWAND DURCHGEHEND AN C-SÄULE;
VERKLEIDUNG LADERAUM BIS BRÜSTUNGSGURT STANDARD PVC; WARMWASSER-ZUSATZHEIZUNG;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR**SERIEN BEREIFUNG**

V-ACHSE: 235/65 R 16
H-ACHSE: 235/65 R 16

SYSTEM AUDATEX



Gutachten-Nr. 841468

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 30.01.2024

SYSTEM AUDATEX

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 841468



Bild 1



Bild 2

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 841468



Bild 3



Bild 4

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 841468



Bild 5



Bild 6

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 841468



Bild 7



Bild 8

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 841468



Bild 9



Bild 10

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 841468



Bild 13



Bild 14

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 841468



Bild 15



Bild 16

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 841468



Bild 17



Bild 18

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 841468



Bild 19



Bild 20

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 841468



Bild 21



Bild 22