

Fahrzeugbeschreibung

Interne Nummer	BA 706	Erstzulassung	20.10.2016
Fahrzeug- und Aufbauart	FZ. Z. GÜ. BEF. B. 3,5 T / VAN	Schlüssel- Nr. zu 2.1	0603
Fahrzeughersteller	Volkswagen - VW	Schlüssel- Nr. zu 2.2	BXT204481
Typ / Variante	7J0 / GCXHA320X1	Getriebe	manuelles Schaltgetriebe
Version	LHAM6500916NVR237MMG3UL65		
Verkaufsbezeichnung	Transporter Kastenwagen 4Motion	Motor	Diesel
Fahrzeug- Ident- Nr.	WV1ZZZ7HZHH055595	Anz. der anetr. Achsen	2
Hubraum	1968 cm ³	Emissionsklasse	Euro 6; Y; PI / CI; N1 III, N2
Leistung	110 kW / 3250 min ⁻¹	Nächste HU	November 2024
Gesamtfahrleistung	259574 km	Sitzplätze einschl. Fahrersitz	3
Leergewicht	-----	Lackierung	Orange , Kommunal
Zul. Gesamtgewicht	3.200 kg		
Bereifung (Größe)	205 / 65 R 16 C	Profiltiefe (ca. in mm) *	VL: 4 VR: 4 HL: 4 HR: 4

* Fahrzeug steht auf Winterreifen

Fahrzeugausstattung

Klimaanlage	ja	Elektr. Fensterheber	ja
Anhängerkupplung	ja	Airbag	ja
elektr. verstellb. Außenspiegel	ja	Sommer + Winter - Räder	nein
Standheizung	ja		

Beschreibung / Wertbeeinflussende Faktoren

- **Hochdruckpumpe defekt, Motor läuft nicht, Späne im Kraftstoffsystem**
- zwei Rundumkennleuchten auf dem Fahrzeugdach, am Fahrzeugheck ist eine Halogen - Zweifachvorwarnanlage verbaut
- Nach hinten versetzte Rückwand, größerer Fahrgastraum
- Starterbatterie defekt
- Bremse hinten fest, defekt
- Bremse vorne stark rostig, kurz vor Verschleißgrenze
- Steinschläge in der Windschutzscheibe
- Fahrerhaus: Rückbauspuren von ehemaligen Einbauten
- Kennzeichen - Griffleiste gebrochen, Leuchten stark rostig
- Kühler undicht
- Motor ölfeucht
- Schweller links und rechts: Lackschäden, Rost
- Seitenteil links und rechts rostig
- Hecktüren verbogen und stark rostig, Scharniere schwergängig
- Anschlagpuffer für Hecktüren an den Seitenteilen links und rechts defekt
- Wischerblätter hinten defekt, Abdichtung rechter Wischerarm fehlt
- Fahrertür, Beifahrertür und Schiebetür: rostig
- Scharniere der Fahrertür sind ausgeschlagen, Türgummi beschädigt
- Hitzeschutzblech - Auspuff defekt
- Flexrohr - Auspuff defekt
- Achsen vorne und hinten rostig
- Stoßdämpfer hinten Schutzrohr durchgerostet
- Verkleidungen im Innenraum beschädigt, gebrochen, Rückbauspuren von ehemaligen einbauten
- Stoßstange vorne beschädigt
- Stoßfänger hinten gebrochen
- Das Fahrzeug weist insgesamt starke Gebrauchsspuren sowie Korrosionsschäden auf. Ebenso sind am ganzen Fahrzeug Steinschläge, vereinzelte Lackabplatzer, Dellen und Kratzer feststellbar.

Sonstiges

Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und bewertet.

Eine Kontrolle aller Bauteile und Aggregate auf einwandfreie Funktion erfolgte nicht!

Es wird empfohlen das Fahrzeug vor Angebotsabgabe zu besichtigen!

Aus rechtlichen Gründen kann keinerlei Verladehilfe gewährt werden!

Festgesetztes Mindestgebot:
In Worten

3.000,00 €
dreitausend Euro

Standort: Chiemseestraße 56 , 83278 Traunstein
Ansprechpartner: Herr Spiegelsperger
E - Mail: josef.spiegelsperger@stbats.bayern.de