

18.03.2024

## Zusatzdokument

**WT-25**

**Mercedes-Benz Sprinter 906 BA 35**

CS Auktionen GmbH

Blankreutestraße 29

79108 Freiburg

Tel.: +49 (0) 761 1515 5300

E-Mail: [vertrieb@csauktionen.de](mailto:vertrieb@csauktionen.de)

### Artikelbeschreibung:

Hersteller:	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung:	Sprinter 906 BA 35
Art:	LKW
Km-Stand / Betriebsstunden:	400701
Baujahr:	08.08.2011
Tag der Erstzulassung:	03.01.2012
FIN / SN:	WDB9062311N504417
Kraftstoff-/Antriebsart:	Diesel
Emissionsklasse:	
Leistung (kW):	70
Hubraum (cm³):	2143
Leergewicht (kg):	2375
Gesamtgewicht (kg):	3200
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt (m³):	
Türen:	4
Sitzplätze:	2
Unfallfrei:	
Farbe:	orange
Fälligkeit der HU:	01.2024
Schlüssel:	2
Bereifung:	235/65 R16C
Profiltiefe VA / HA (mm):	3/2
Maße LxBxH (mm):	5560 x 2090 x 2700
Anzahl der Vorbesitzer:	1

**Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.**



## Checkliste:

in Ordnung	ja	nein	Bemerkung
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karosserie:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig, Rostschäden
Unterboden:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig, Rostschäden
Bremsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bereifung:		<input checked="" type="checkbox"/>	Verschleißgrenze
Kupplung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Getriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsgetriebe dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Achsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrwerk:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stoßdämpfer:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kühlsystem dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auspuffanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig, Rostschäden
Flüssigkeitsverlust:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motoröl
Lichtanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Batterie:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lenkhilfe:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zentralverriegelung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lüftung / Klimaanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bordinstrumente:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Störungsmeldungen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Innenraum:		<input checked="" type="checkbox"/>	abgenutzt, R+ckbauschäden
Standzeit ca.:		<input checked="" type="checkbox"/>	3 Monate
Standschäden:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fahrbereit:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dokumentation:	<input checked="" type="checkbox"/>		Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief

Überführt durch:

Sonstige Bemerkungen:



**Wertbeeinflussende Faktoren:**

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- Reifen an der Verschleißgrenze
- Motor/Getriebe ölfeucht
- Fahrer- und Beifahrersitz beschädigt
- Rückbauschäden im Innenraum.

**Wertsteigernde Faktoren:**

- Sonderbeleuchtung
- Anhängerkupplung
- Standheizung
- fahrbereit.



Fotos:




Fotos:



Fotos:



Fotos:



Fotos:





**Begutachtungshilfsmittel:**

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.  
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

**Probefahrt / Probelauf:**

**Sonstiges:**

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.  
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung  
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

