

18.03.2024

Zusatzdokument

LRABHS-164 DACIA Duster

CS Auktionen GmbH
Blankreutestraße 29
79108 Freiburg
Tel.: +49 (0) 761 1515 5300
E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

Artikelbeschreibung:

Hersteller:	DACIA
Typ / Verkaufsbezeichnung:	Duster
Art:	PKW
Km-Stand / Betriebsstunden:	176187
Baujahr:	03.01.2013
Tag der Erstzulassung:	28.05.2013
FIN / SN:	UU1HSDACN48766554
Kraftstoff-/Antriebsart:	Diesel
Emissionsklasse:	EURO 5
Leistung (kW):	81
Hubraum (cm³):	1461
Leergewicht (kg):	1461
Gesamtgewicht (kg):	1844
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt (m³):	
Türen:	5
Sitzplätze:	5
Unfallfrei:	
Farbe:	weiß
Fälligkeit der HU:	05.2024
Schlüssel:	1
Bereifung:	215/65 R16
Profiltiefe VA / HA (mm):	3/3
Maße LxBxH (mm):	4315 x 1822 x 1695
Anzahl der Vorbesitzer:	1

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.



Checkliste:

in Ordnung	ja	nein	Bemerkung
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karosserie:		<input checked="" type="checkbox"/>	verschrammt, verkratzt, Dellen
Unterboden:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Bremsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bereifung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kupplung:		<input checked="" type="checkbox"/>	verschlissen
Getriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsgetriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrwerk:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stoßdämpfer:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kühlsystem dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auspuffanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Flüssigkeitsverlust:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motoröl
Lichtanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Batterie:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lenkhilfe:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zentralverriegelung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lüftung / Klimaanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bordinstrumente:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Störungsmeldungen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Innenraum:		<input checked="" type="checkbox"/>	abgenutzt, verschmutzt
Standzeit ca.:		<input checked="" type="checkbox"/>	5 Monate
Standschäden:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrbereit:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dokumentation:	<input checked="" type="checkbox"/>		Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief

Überführt durch:

Sonstige Bemerkungen:



Wertbeeinflussende Faktoren:

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- Kupplung verschlissen
- Motor/Getriebe ölflecht
- Steinschläge in der Frontscheibe
- Innenraum verschmutzt mit Schimmelspuren an den Sitzen
- Rost an Achse und Achsköpfen.

Wertsteigernde Faktoren:

- Anhängerkupplung
- Klimaanlage
- fahrbereit.



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Begutachtungshilfsmittel:

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf:

Sonstiges:

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

