

18.03.2024

Zusatzdokument

LRABHS-163 SUZUKI SX4

CS Auktionen GmbH
Blankreutestraße 29
79108 Freiburg
Tel.: +49 (0) 761 1515 5300
E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

Artikelbeschreibung:

Hersteller:	SUZUKI
Typ / Verkaufsbezeichnung:	SX4
Art:	PKW
Km-Stand / Betriebsstunden:	118162
Baujahr:	06.04.2012
Tag der Erstzulassung:	14.06.2013
FIN / SN:	TSMEYB91500722506
Kraftstoff-/Antriebsart:	Diesel
Emissionsklasse:	EURO 5
Leistung (kW):	99
Hubraum (cm³):	1956
Leergewicht (kg):	1425
Gesamtgewicht (kg):	1810
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt (m³):	
Türen:	5
Sitzplätze:	5
Unfallfrei:	
Farbe:	grau
Fälligkeit der HU:	06.2025
Schlüssel:	2
Bereifung:	205/60 R16
Profiltiefe VA / HA (mm):	4/3
Maße LxBxH (mm):	4255 x 1755 x 1620
Anzahl der Vorbesitzer:	1

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.



Checkliste:

in Ordnung	ja	nein	Bemerkung
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karosserie:		<input checked="" type="checkbox"/>	Parkschäden, Folie matt
Unterboden:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Bremsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bereifung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kupplung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Getriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölferrucht
Achsgetriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrwerk:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stoßdämpfer:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kühlsystem dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auspuffanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Flüssigkeitsverlust:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motoröl
Lichtanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Batterie:		<input checked="" type="checkbox"/>	tiefentladen / defekt
Lenkhilfe:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zentralverriegelung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lüftung / Klimaanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bordinstrumente:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Störungsmeldungen:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motorsteuerung
Innenraum:		<input checked="" type="checkbox"/>	abgenutzt, stark verschmutzt
Standzeit ca.:		<input checked="" type="checkbox"/>	6 Monate
Standsschäden:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fahrbereit:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Dokumentation:	<input checked="" type="checkbox"/>		Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief

Überführt durch: _____

Sonstige Bemerkungen:



Wertbeeinflussende Faktoren:

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- Batterie tiefentladen und defekt
- nicht fahrbereit
- Fahrzeugfolie matt
- Fahrzeug stark verschmutzt und verkratzt
- Motorkontrollleuchte leuchtet auf
- Innenraum stark abgenutzt
- Kotflügel notdürftig mit Schrauben gesichert.

Wertsteigernde Faktoren:

- Anhängerkupplung
- rollfähig
- Motor startet mit neuer Batterie.



Fotos:




Fotos:



Fotos:



Fotos:



Begutachtungshilfsmittel:

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf:

Sonstiges:

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

