

Gelsenkirchen, den 19.03.2024  
2024/20-190324-Volvo-Radlader-001  
Aktenzeichen(bitte immer angeben)

## FAHRZEUGBEWERTUNG

( nach dem AUDATEX – Datensystem )

**Fahrzeughalter/Auftraggeber** : Gelsendienste  
Ebertstr. 30  
45879 Gelsenkirchen

**Besichtigungsdatum** : 19.03.2024

**Amtl. Kennzeichen** : GE – GD – 2164

**Fahrzeugart** : SCHAUFELLADER DA4  
(Selbstfahrende Arbeitsmaschine)

**Hersteller** : VOLVO **Schlüsselnummer: 1244**

**Fahrzeugtyp** : L60E **Schlüsselnummer: AAC..**

**Fahrzeugidentitätsnummer** : L60EV3313

**Motorenart** : Diesel  
**Leistung** : 102 KW  
**Hubraum** : 5702 ccm  
**TÜV / AU** : Dezember 2025  
**Erste / Letzte Zulassung** : 09.02.2007 / 09.02.2007

**Laufleistung abgelesen** : 15508 Km

**Allgemeinzustand** : Alter und der Laufleistung entsprechend

### Bewertungsergebnis:

<b>Händlerverkaufswert</b>	<b>6.500,00 €</b>
----------------------------	-------------------

( Mehrwertsteuer nicht ausweisbar )

Hauptsitz  
Darler Heide 31  
45891 Gelsenkirchen  
Tel.: 0209/9775802  
Fax: 0209/9775801  
info@enteam.de  
www.enteam.de

Büro Dorsten  
Gahlener Straße 6  
46284 Dorsten

Büro Dinslaken  
Gerhard Malina Straße 83  
46537 Dinslaken

Büro Dortmund  
Hansastraße 14 - 16  
44137 Dortmund

Büro Gladbeck  
Humboldtstraße 15  
45964 Gladbeck

Büro Bottrop  
Clemens- Hofbauerstraße 3  
46244 Bottrop

Büro Essen  
Heißener Straße 55  
45359 Essen

Büro Wallenhorst  
Wesselsstraße 41  
49134 Wallenhorst

Büro Düsseldorf  
Oberbillker Alle 265  
40227 Düsseldorf

Inhaber:  
Rainer Echtermeyer  
Steuernummer:  
319/5136/5082

Bankverbindung:  
Volksbank Ruhr Mitte  
IBAN:  
DE57 4226 0001 0235 4531 00  
BIC: GENODEM1GBU

 **Instagram**  
sv\_enteam

 Find us on  
**facebook**  
facebook@kfzsv.enteam



Gelsenkirchen, den 19.03.2024

**2024/20-190324-Volvo-Radlader-001**

Aktenzeichen(bitte immer angeben)

### Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Wertermittlung besichtigt und ein Gutachten erstellt.

### Zustandsbeschreibung

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges befand sich in einem **dem Alter entsprechenden Zustand.**

- Motor Ölverlust -Kurbelgehäuse undicht
- Ventildeckeldichtung ab Zylinder 1 undicht
- Hauptgetriebe Ölverlust – Getriebehälften undicht
- Hydraulikschläuche & Rohre teilweise angerissen, stark verrostet
- Kotflügel links und rechts durgerostet
- Einstiegstufen durchgerostet
- Reifen links Luftverlust – Felgen angerostet
- Gaspedal ausgeschlagen
- Batteriekasten durchgerostet
- Scheibenwischer defekt
- Motorhaube Dämpfer, Anschlag und Fangbänder defekt
- Haltegriffe und Stangen durchgerostet
- Radkasten Gummibänder abgerissen
- Bremspedale ausgeschlagen
- Sonnenblende defekt
- Lasthalteventil Klappschaufel undicht
- Ladeluftkühler mit Schläuchen undicht
- Turbolader Ölverlust (Ladeluft)
- Bolzen von Klappschaufel an Aufnahme angeschweißt

Die technischen Daten für das Fahrzeug wurden den vorliegenden Fahrzeugpapieren entnommen.

Die Fahrzeugidentnummer wurde mit der des Fahrzeuges abgeglichen.

Die Fahrzeugbewertung umfasst 5 Seiten inklusive der Lichtbildanlagen.

**Dass Gutachten wurde unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.**



**Der Sachverständige**

Seite 2

- **Unfallgutachten**  
- **Schadengutachten**  
- **Wertgutachten**  
- **Kostenvoranschläge**  
- **Fahrzeugbewertungen**  
- **Oldtimergutachten**

Hauptsitz  
Darler Heide 31  
45891 Gelsenkirchen  
Tel.: 0209/9775802  
Fax: 0209/9775801  
info@enteam.de  
www.enteam.de

Büro Dorsten  
Gahlener Straße 6  
46284 Dorsten

Büro Dinslaken  
Gerhard Malina Straße 83  
46537 Dinslaken

Büro Dortmund  
Hansastraße 14 - 16  
44137 Dortmund

Büro Gladbeck  
Humboldtstraße 15  
45964 Gladbeck

Büro Bottrop  
Clemens- Hofbauerstraße 3  
46244 Bottrop

Büro Essen  
Heißener Straße 55  
45359 Essen

Büro Wallenhorst  
Wesselsstraße 41  
49134 Wallenhorst

Büro Düsseldorf  
Oberbillker Alle 265  
40227 Düsseldorf

Inhaber:  
Rainer Echtermeyer  
Steuernummer:  
319/5136/5082

Bankverbindung:  
Volksbank Ruhr Mitte  
IBAN:  
DE57 4226 0001 0235 4531 00  
BIC: GENODEM1GBU

 **Instagram**  
sv\_enteam

 Find us on  
**facebook**  
facebook@kfzsv.enteam



***Fotodokumentation***

Gutachten-GE-GD-2164

Bild 01



Übersichtsaufnahme von vorne rechts

Bild 02



Übersichtsaufnahme von vorne links

***Fotodokumentation***

Gutachten-GE-GD-2164

Bild 03



Übersichtsaufnahme von hinten links

Bild 04



Übersichtsaufnahme von hinten rechts

***Fotodokumentation***

Gutachten-GE-GD-2164

Bild 05



Bild 06



**Fotodokumentation**

Gutachten-GE-GD-2164

Bild 07



Bild 08

