

DEKRA Automobil GmbH
An der Feuerwache 2, 27570 Bremerhaven

Ortspolizeibehörde
Bremerhaven Amt 90 /32
Stadthaus 6
27576 Bremerhaven

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Bremerhaven
An der Feuerwache 2
27570 Bremerhaven
Telefon 0471 / 92446-0
Fax 0471 / 92446-30
E-Mail



Ansprechpartner:

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

HB 355

FIN

WVWZZZ3CZEE019110

Auftraggeber	Ortspolizeibehörde Bremerhaven Amt 90 /32, Stadthaus 6, 27576 Bremerhaven
Ihr Auftrag vom	19.02.2024, telefonisch durch Herrn Pawlik
Eingang am	22.02.2024
Besichtigung	22.02.2024 um 09:00 Krafftahwesen 90 / 32, Zur Hexenbrücke 11, 27570 Bremerhaven

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 22.02.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		1.470,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 19.02.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, mit Eingang vom 22.02.2024, durch Herrn Pawlik. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 22.02.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 22.02.2024 um 09:00 Uhr durch Herrn [Name] bei Kraftfahrwesen 90 / 32, Zur Hexenbrücke 11, 27570 Bremerhaven, im Beisein von Herr Pawlik. Um die erforderlichen Feststellungen treffen zu können, war eine nähere Befundfestlegung notwendig, infolgedessen sich die Bearbeitung verzögerte.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Ortspolizeibehörde Bremerhaven Amt 90 /32, Stadthaus 6, 27576 Bremerhaven
Kennzeichen	HB 355
Tag der Erstzulassung	23.08.2013
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	23.08.2013

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	12 / 2024
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	3C / Passat Variant 2.0 TSI DSG Comfortline
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0603 / AYB
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WWZZZ3CZEE019110
Türen	5

Sitzplätze	5
Farbe	Deep Black Perleffekt (C9X)
Lackierung	Percoloreffekt
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	155 kW / 1984 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	217.137

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 16 91 V	Hankook / i cept	W/O	7 mm
rechts	215 / 55 R 16 91 V	Hankook / i cept	W/O	7 mm
2 links	215 / 55 R 16 91 V	Hankook / i cept	W/O	7 mm
rechts	215 / 55 R 16 91 V	Hankook / i cept	W/O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagen Passat, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Außenspiegel rechts und links, elektrisch einstell- und separat beheizbar, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Bremsenergieerückgewinnung, Bremsleuchte, dritte, Chromleisten an den Seitenfenstern, Dachreling schwarz, Dekoreinlage: Iridium printed, Drehzahlmesser, Durchlademöglichkeit in der Rücksitzbank, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion und Berganfahrassistent, Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung, Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Fernentriegelung für Gepäckraum, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 6-Gang DSG, Grundausstattung Passat, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Innenleuchte vorn und hinten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Klimaanlage, Komfortstartfunktion "Press & Drive" in der Instrumententafel, Kopfstützen vorn, Kopfstützen (3) hinten, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad (3-Speichen) mit Bedienungsmöglichkeit für Schaltung, Lenksäule höhen- und längseinstellbar, Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, Multifunktionsanzeige "Plus", Müdigkeitserkennung, NichtraucherAusführung, Paket: Licht und Sicht, Park-Pilot, Radio "RCD 310", 4 x 20 Watt, 8 Lautsprecher, Räder: Leichtmetall (4) "Perugia" 7 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 5 Dreipunkt-Automatic-Gurte, Sitz: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Vordersitze höhen-einstellbar, Staub- und Pollenfilter, Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten, Tagfahrlicht, Textilfußmatten, Verzurrösen im Gepäckraum (4), Wegfahrsperr, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Fahrzeugschriftzüge - Entfall, Lackierung: Perleffekt, Raucherausführung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
Unfallschaden vorne instandsetzen; Rückbau Innen.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Heinz Machner

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument