

Kraftfahrwesen

BFV64

14.02.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Volkswagen T6.1 2.0 TDI 4Motion Kombi (EURO 6d)</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-3794	<b>Erstzulassung:</b>	16.06.2021
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. MEHRZWECKFAHRZEUG	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	23062
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	110 kW / 1968 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Schaltgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	0603 / BTY165673
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Bay Leaf Green	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	36AP
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / Palladium / Schwarz	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	4	<b>HU:</b>	06.2024
<b>Bereifung: (Größe)</b>	215/65 R16C 106T AS	<b>Unfallfrei:</b>	reparierter Vorschaden
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	6/6/7/7	<b>Inspektion:</b>	nach Anzeige
<b>Reserverad:</b>	vollwertig	<b>CO2-Emission:</b>	208 g/km

### Serienausstattung:

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe besteht aus: Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistent-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistent-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Generator verstärkt
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Karosserievariante: Normaldach
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 3000 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Start/Stop-Anlage Motor
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Verzurrösen Laderaum
- Wärmeschutzverglasung
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung

### Sonderausstattung:

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest besteht aus: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB) besteht aus: Sprachsteuerungs-System, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn, Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht besteht aus: Automatische Fahrlichtschaltung, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Fahrassistent-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h) besteht aus: Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Fahrassistent-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistent-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistent-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistent-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor) besteht aus: Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Fahrassistent-System: Auspark-Assistent
- Federung hinten verstärkt
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten rechts
- Fußmatten Fahrerhaus: Gummi
- Ganzjahresreifen

- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multifunktionsanzeige Plus besteht aus: Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Notrufsystem
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand besteht aus: Scheibenwaschdüsen beheizt, Anzeige für Waschwasserstand
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED besteht aus: Scheinwerfer LED, Leuchtweitenregelung automatisch, Tagfahrlicht LED, Heckleuchten LED, rot
- Schriftzug Transporter am Kotflügel
- Seitenairbag / Kopfairbag vorn
- Sitz-Paket: 8-Sitzer, 2-3-3 (2 Einzelsitze, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank) besteht aus: Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz, Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn besteht aus: Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder)
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Fahrgastraumvorbereitung I besteht aus: Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten, Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi, Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum), Zuheizung
- Standheizung mit Zeitschaltuhr und Zuheizung besteht aus: Zuheizung, 2. Batterie mit Batterieüberwachung
- Zul. Gesamtgewicht 3,08 t

### **Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und lauffleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Steinschlagschäden im Frontbereich
- Fahrzeugaufbau/Anbauteile teilweise verschürft, Dellen am gesamten Fahrzeug
- Türgriffmulden/Türkanten/Einstiege/Ladekante/Innenraumverkleidungen/Bedienelemente teilweise verschürft
- Sitzbezüge/Bodenbelag/Dachhimmel zum Teil leicht verschmutzt
- Verbandkasten und Warnweste fehlt
- Außenspiegel links und rechts verschürft (Bild)
- Stoßfänger vorn rechts eingedrückt und verschürft (Bild)

### **Sonstiges:**

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, betriebs- und verkehrssicher
- Es wird dringend angeraten das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen
- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht aufbereiteten Zustand und steht im Freien
- Starterbatterie durch Standzeit ggf. entladen (für Fahrbereitschaft unter Umständen externe Starthilfe erforderlich)
- Bremscheiben durch Standzeit und Witterung ggf. korrodiert
- Vorschaden: Reparaturlackierung Motorhaube 12.2021

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**39.725 €**

**i. Worten:**

**neununddreißigtausendsiebenhundertfünfundzwanzig Euro**

<b>Standort:</b>	Hauptzollamt Stralsund Pressentinstraße 56c 18147 Rostock
<b>Ansprechpartner:</b>	Frau Habeck oder Herr Metzlauff
<b>Telefon:</b>	03831/356-1226 oder -1221

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.