

DEKRA Automobil GmbH
Neefestr. 131, 09119 Chemnitz

Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See
Jagdschänkenstraße 50
09117 Chemnitz

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Chemnitz
Neefestr. 131
09119 Chemnitz
Telefon 0371 / 3513-0
Fax 0371 / 3513-100
E-Mail chemnitz.automobil@dekra.com



Bewertungsgutachten

Kennzeichen

C KN1003

FIN

WVGZZZ1TZMW015314

Auftraggeber

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, Jagdschänkenstraße 50,
09117 Chemnitz

Ihr Auftrag vom

26.02.2024, schriftlich durch Herrn Markus Przetak

Besichtigung

26.02.2024 um 10:00
DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Chemnitz, Neefestr. 131, 09119
Chemnitz

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 26.02.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	16.890,76 EUR	20.100,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	19.453,78 EUR	23.150,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 26.02.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch Herrn Markus Przetak. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 26.02.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 26.02.2024 um 10:00 Uhr durch Herrn Siegfried Paulus bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Chemnitz, Neefestr. 131, 09119 Chemnitz, im Beisein von Herr Przetak.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I: Stadt Chemnitz Nr: C-S-0-019/21-00116 vom 19.01.2021

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 134 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, Jagdschänkenstr. 50, 09117 Chemnitz
Kennzeichen	C KN1003
Tag der Erstzulassung	19.01.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	19.01.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	02 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	1T / Touran 1.5 TSI ACT OPF Comfortline
Aufbauart	Minivan
HSN / TSN	0603 / CJC
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZ1TZMW015314
Türen	5
Sitzplätze	7
Farbe	Schwarz
Lackierung	Perlcoloreffekt / C9X
Polster / Farbe	Alcantara/Stoff / titanschwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1498 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/Ci; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	33.800

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 V	Pirelli / Cinturato P7	S/O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 V	Pirelli / Cinturato P7	S/O	5 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 V	Pirelli / Cinturato P7	S/O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 V	Pirelli / Cinturato P7	S/O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Auftragsgemäß wurde der separat vorgelegte 2.Radsatz (Sommerreifen auf LM-Felgen) als am Fahrzeug montiert berücksichtigt.

Die Winterreifen der Größe 205/60 R16 96H M+S (Fabrikat: Pirelli Winter Sottozero 3) waren auf VW-Felgen montiert und wiesen folgende Reifenprofiltiefen auf (7/7/6/6mm).

Serienausstattung

Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel, Ablagefächer in der Dachkonsole, Active Cylinder Technology ACT, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Storm Grey, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "New Brushed Design", Dekoreinlagen "Piano Black", Einparkhilfe, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung, Frontscheibe in Wärmeschutzglas, Gepäckmanagement-Paket, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, Gepäckraumboden höhenstellbar, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen auf Sitzen hinten, Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2-Leseleuchten vorn und hinten, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Klimaanlage, Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser, Kopfstützen (3) in der 2. Sitzreihe, Kopfstützen vorn, Kühlergrill schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen, Leuchtweitenregulierung, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittellarmlehne vorn, Multifunktionsanzeige "Plus", Müdigkeitserkennung, Notbremsassistent "Front Assist", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist", Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetall (4) "Karlstad" 6,5 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Schalthelbknauf in Leder, Schubladen unter den Vordersitzen, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: 3 Einzelsitze in der 2. Sitzreihe, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Klappstische an den Rückseiten der Vordersitze, Sitze: Komfortsitze vorne, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Vordersitze höhenstellbar, Start-Stopp-System, Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Textilfußmatten,

Verbandtasche und Warndreieck und Warnweste, Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten, Wegfahrsperr, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln, Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern

Sonderausstattung

Anhängevorrichtung, anklappbar mit elektrischer Entriegelung, Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h und Notbremsassistent "Front Assist", LED-Scheinwerfer, Lackierung: Perleffekt, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet", Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Netztrennwand, Paket: Winterpaket in Verbindung mit ergoActive Sitzen, Raucherausführung, Räder: Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung und Winterräder, Räder: Winterräder (zusätzlich) LM "Karlstad"6,5 J x 16, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu 65 Prozent lichtabsorbierend, Sitze: 2 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe, im Gepäckraumboden versenkbar, Sitze: ergoActive Sitz mit 14-Wege-Einstellung in Verbindung mit Business-Paket

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 28.11.2022 bei Kilometerstand 17.217. Nächste Wartung am 11 / 2024 bei Kilometerstand 47.300. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 13.500 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Motorhaube: mehrere Steinschläge bis auf die Grundierung, lackieren mit Lackaufbau; vordere Türen: leichte Schattierung im Klarlack infolge entfernter Folierung, polieren.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

vorderer Stoßfänger: mehrere Steinschläge, ; Frontscheibe: mehrere, partielle oberflächige Abplatzungen, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.