

02.04.2024

Zusatzdokument


LBGOG-326 JOHN DEERE Ackerschlepper

CS Auktionen GmbH
Blankreutestraße 29
79108 Freiburg
Tel.: +49 (0) 761 1515 5300
E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

Artikelbeschreibung:

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Hersteller: | JOHN DEERE |
| Typ / Verkaufsbezeichnung: | 5080 R AD44 |
| Art: | Zugmaschine / Ackerschlepper |
| Km-Stand / Betriebsstunden: | 7590 |
| Baujahr: | 20.08.2010 |
| Tag der Erstzulassung: | 03.11.2011 |
| FIN / SN: | 1LO5080RVBK696517 |
| Kraftstoff-/Antriebsart: | Diesel |
| Emissionsklasse: | |
| Leistung (kW): | 60 |
| Hubraum (cm³): | 4525 |
| Leergewicht (kg): | 4500 |
| Gesamtgewicht (kg): | 6600 |
| Nutzlast (kg): | |
| Nutzinhalt (m³): | |
| Türen: | 2 |
| Sitzplätze: | 2 |
| Unfallfrei: | |
| Farbe: | Grün |
| Fälligkeit der HU: | 11.2023 |
| Schlüssel: | 1 |
| Bereifung: | 375/70 R20 / 480-70 R30 |
| Profiltiefe VA / HA (mm): | 20 % / 30 % |
| Maße LxBxH (mm): | 4360 x 2300 x 2620 |
| Anzahl der Vorbesitzer: | 1 |

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.



Checkliste:

| in Ordnung | ja | nein | Bemerkung |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Karosserie: | | <input checked="" type="checkbox"/> | rostig; Verkleidung gebrochen |
| Unterboden: | | <input checked="" type="checkbox"/> | rostig |
| Bremsen: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Bereifung: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Kupplung: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Getriebe dicht: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Achsgetriebe dicht: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Achsen: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Fahrwerk: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Stoßdämpfer: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Kühlsystem dicht: | | <input checked="" type="checkbox"/> | Kühlwasserverlust |
| Auspuffanlage: | | <input checked="" type="checkbox"/> | rostig |
| Flüssigkeitsverlust: | | <input checked="" type="checkbox"/> | Kühlwasser |
| Lichtanlage: | | <input checked="" type="checkbox"/> | Scheinwerferglas gerissen |
| Batterie: | | <input checked="" type="checkbox"/> | ohne Batterie |
| Lenkhilfe: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Zentralverriegelung: | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Lüftung / Klimaanlage: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Bordinstrumente: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Störungsmeldungen: | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Innenraum: | | <input checked="" type="checkbox"/> | abgenutzt, Rückbauschäden |
| Standzeit ca.: | | <input checked="" type="checkbox"/> | 5 Monate |
| Standschäden: | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Fahrbereit: | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Dokumentation: | <input checked="" type="checkbox"/> | | Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief |

Überführt durch:

Sonstige Bemerkungen:



Wertbeeinflussende Faktoren:

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- Ölundichtigkeit an Motor und Getriebe
- ohne Fahrzeugbatterie
- Riemenscheibe Wasserpumpe defekt
- Kühlwasserverlust am Kühler
- Schwingungsdämpfung Frontlader defekt
- Innenraum abgenutzt mit Rückbauschäden
- nicht einsatzbereit/fahrbereit.

Wertsteigernde Faktoren:

- Druckluftanlage
- Frontzapfwelle
- Fronthydraulik
- Klimaanlage
- Steuergerät 4DW hinten, 1DW vorne
- Zwillingsbereifung
- Komfortsitz
- Vorderachsfederung
- Frontlader
- Fahrzeug startet mit externer Batterie
- rollfähig.




Fotos:



Fotos:




Fotos:



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Begutachtungshilfsmittel:

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf:

Sonstiges:

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

