

BG Verkehr Personalabteilung
Ottenser Hauptstr. 54
22765 Hamburg

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

HH BG1221**FIN****W0VZM8GAXJ1078540**

Auftraggeber

BG Verkehr Personalabteilung, Ottenser Hauptstr. 54, 22765 Hamburg

Ihr Auftrag vom

04.06.2024, telefonisch durch

Besichtigung

04.06.2024 um 10:00 Uhr

DEKRA Automobil GmbH

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 04.06.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	6.050,42 EUR	7.200,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 04.06.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch [REDACTED] Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 04.06.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 04.06.2024 um 10:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Hamburg [REDACTED] im Beisein von [REDACTED]

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 106 µm bis 248 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- rechte Seite nachlackiert

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	BG Verkehr Personalabteilung, Ottenser Hauptstr. 54, 22765 Hamburg
Kennzeichen	HH BG1221
Tag der Erstzulassung	24.01.2018
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	24.01.2018

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	03 / 2025
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Opel Automobile
Typ / Verkaufsbezeichnung	Z-B / Insignia Sports Tourer 1.5 Direct Injection Turbo Business Edition
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1844 / AAH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VZM8GAXJ1078540
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Silver metallic
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	103 kW / 1490 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;W;Pl/Ci; M, N1 I
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	261.888

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 3 FSL	S/O	3 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S/O	4 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S/O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Bridgestone / Turanza T 005	S/O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Reserverad nicht zugänglich

Serienausstattung

Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags (mehrstufig) und Seitenairbags, Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbag vorne und hinten außen, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Dach-Designlinie, verchromt, Dachreling schwarz, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP - Plus), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkamera (Gen.3), Fußgängerschutz, Fußraumbelichtung, vorn, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregler, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Innen- und Leseleuchten, vorn und hinten, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen, hinten (3 Stück), LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenksäule höhen/- längseinstellbar, Make-Up-Spiegel, beleuchtet, Mittelarmlehne, vorn, Nebelscheinwerfer, Parkbremse, elektrisch, Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten, Polster: Stoff Milano iVm AGR-Sitz, Fahrer, Quickheat Schnellheizsystem, Radio: Multimedia Navi Pro mit 8"-Touchscreen-Farbdisplay, Reifendruck-Anzeige, Räder: Designräder in BiColor 7 J x 17, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Schlüsselloser Startsystem Keyless Start, Serviceintervallanzeige, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicherheitsnetz, Sitze: Ergonomiesitz mit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.) Fahrer 8-fach einstellbar, Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer, Start/Stop System, Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert, Telefon: Wireless Charging, Traction Control (TC) Plus, Türaußengriffe, in Wagenfarbe mit Chromeinlage, Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX", Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung, grün getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

FlexOrganizer Ausstattung, IntelliLux LED Matrix Licht, Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen, Lackierung: Metallic, Lederlenkrad, beheizt, OnStar, Park & Go, Reifen: 17"-Reifen mit geringem Rollwiderstand 215/55 R 17, Räder: Notlaufgrad, Stahlrad 17", Schlüsselloser Schließsystem "Keyless Open", Sicht-Ausstattung, Sitze: Fahrersitz 6-fach und Beifahrersitz 4-fach einstellbar, Verkehrsschild-Assistent, Windschutzscheibe beheizbar, ThermoTec

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 07.12.2023 bei Kilometerstand 242.158.


Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 8); Dach Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 7).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Fahrzeugschlüssel




Bild 6 : Wartungsnachweis



Bild 7 : Dach Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 8 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur