

Kraftfahrwesen

BFV77

03.05.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Toyota Prius 1.8 VVT-i Plug-in Comfort</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-3166	<b>Erstzulassung:</b>	26.01.2016
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. SCHRÄGHECKKLIMOU- SINE	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	58129
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	73 kW / 1798 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Hybr. B/ext.E	<b>Getriebeart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	unbekannt	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	uni	<b>Typschlüssel:</b>	5013 / AHW000063
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	True Blue M.M	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	36W0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff u. Kunstleder / dunkel	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	01.2025
<b>Bereifung: (Größe)</b>	195/55 R16 97H M&S (DOT 3415)	<b>Unfallfrei:</b>	reparierter Vorschaden
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	5/5/5/5	<b>Inspektion:</b>	fällig
<b>Reserverad:</b>	Pannenset	<b>CO2-Emission:</b>	49 g/km

### Serienausstattung (Auszug):

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera besteht aus: Audiobedienung am Lenkrad, Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher, Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig), Freisprechanlage Bluetooth, Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 60 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Head-up-Display
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V Hybrid besteht aus: Hybrid 100 kW (Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V)
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenairbag
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive (nur über Fahrertür)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung (Auszug):

- Mica-Lackierung
- Ladekabel mit Schuko Stecker

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen und verkratzten Kunststoffverkleidungen.

- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / leicht verkratzt.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Kofferraum verschmutzt
- Beifahrertür mit Dellen / Kratzer
- Stoßfänger vorne links unten und seitlich links mit Kratzern
- Stoßfänger hinten mit Kratzern
- Reifenreparatur-Kit abgelaufen.
- 1 x Schlüssel ohne Funktion
- Dämmmaterial im Motorraum beschädigt
- Kappe vom Heckscheibenwischerarm fehlt
- Aufgrund der Standzeit sind Korrosionsschäden an Brems scheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Batterie durch Standzeit entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.

### **Sonstiges:**

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug steht im Freien, ggf. Vogelkotanhaftungen
- Inspektion fällig.
- Reparierter Unfallschaden Seitenteil und Außenspiegel rechts aus Dezember 2021 (1108,35 EUR)
- Ein Satz Sommerräder 195/65R15 91H (DOT 4115), Profiltiefe 5/5/6/6 auf Alufelgen liegen im Fahrzeug

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**13.975 €**

**i. Worten:**

**dreizehntausendneuhundertfünfundsiebzig Euro**

<b>Standort:</b>	Zollfahndungsamt Hamburg Sieker Landstraße 13 22143 Hamburg
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Braasch oder Herr Artelt
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	040/80003-1323 oder -1324 / -

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.