

DEKRA Automobil GmbH  
Wilhelmshavener Heerstr. 242, 26125 Oldenburg

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Oldenburg  
Wilhelmshavener Heerstr. 242  
26125 Oldenburg  
Telefon 0441 / 98393-0  
Fax 0441 / 98393-11  
E-Mail oldenburg.automobil@dekra.com

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**OL JV110**

### FIN

**WV2ZZZ70Z2H063110**

Auftraggeber

Ihr Auftrag vom

1. Besichtigung

2. Besichtigung

28.11.2023, durch

28.11.2023 um 12:00

28.11.2023 um 12:30

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 28.11.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	672,27 EUR	800,00 EUR

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 28.11.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 28.11.2023.

## Besichtigung

Besichtigung 1 Die Besichtigung erfolgte am 28.11.2023 um 12:00 Uhr durch [REDACTED] bei [REDACTED], ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Besichtigung 2 Am 28.11.2023 um 12:30 Uhr wurde bei [REDACTED], Ammerlandallee 18, 26655 Westerstede eine weitere Besichtigung durch [REDACTED] durchgeführt, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	JUSTIZVOLLZUGSANSTALT OLDENBURG, Cloppenburger Str. 400, 26133 Oldenburg
Kennzeichen	OL JV110
Tag der Erstzulassung	20.12.2001

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	07 / 2025
---------------	-----------

### Technische Daten

Fahrzeugart	Sonstige Kraftfahrzeuge
Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung	T4 / Caravelle
Aufbauart	Polizeifahrzeug
HSN / TSN	0603 / 000

Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZ70Z2H063110
Sitzplätze	5
Farbe	Reflexsilber-metallic (A7W)
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 5
Leistung / Hubraum	75 kW / 2461 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	98/69/EG III;A
Getriebe / Gänge	Automatik / 5
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	197.290

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 65 R 15	Continental / Vanco 2	S/O	6 mm
	102/100 R C			
rechts	205 / 65 R 15	Continental / Vanco 2	S/O	6 mm
	102/100 R C			
2 links	205 / 65 R 15	Michelin / Agilis 51	S/O	7 mm
	102/100 R C			
rechts	205 / 65 R 15	Michelin / Agilis 51	S/O	7 mm
	102/100 R C			

Pannenset

S/ Sommer; /O Original;

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 21.04.2009 bei Kilometerstand 93.880.

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Getriebe defekt, erneuern; Kotflügel vorne links Delle, instandsetzen (Bild 5); Tür vorne rechts deformiert, instandsetzen (Bild 6); Tür hinten rechts deformiert, instandsetzen (Bild 7); Dachhaut Löcher von der Signalanlage, instandsetzen (Bild 9, 10).

#### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Seitenwand hinten rechts Kratzer (Bild 8).

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

A black rectangular box redacting the name of the expert.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten





Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Kotflügel vorne links Delle



Bild 6 : Tür vorne rechts deformiert





Bild 7 : Tür hinten rechts deformiert



Bild 8 : Seitenwand hinten rechts Kratzer





Bild 9 : Dachhaut Löcher von der Signalanlage



Bild 10 : Dachhaut Löcher von der Signalanlage