

Stadt Witten -Bauhof-
Dortmunder Straße 15
58453 Witten
Deutschland

Markus Wagner
Gebietsleiter der Region Mainz-
Trier
Sachverständiger für Schaden- und
Wertgutachten
P: 06512709121
M: 015161377538
F: 06512709135
E: markus.wagner@de.tuv.com

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1444224 (2. Fassung)
Auftrag vom / Auftrag am: 27.02.2024 / 12:00 Uhr
Beauftragt durch: Herrn Kirchenberg
Bewertungsdatum: 04.03.2024

Beteiligte

Auftraggeber: Stadt Witten -Bauhof-
Dortmunder Straße 15
58453 Witten

Fahrzeughalter: Stadt Witten -Bauhof-
Dortmunder Straße 15
58453 Witten

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 04.03.2024 / 10:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Stadt Witten -Bauhof-
Dortmunder Straße 15
58453 Witten

Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	EN-2993	FIN:	BL71D12323
HSN/TSN:	8744 / 000	Fahrzeugart:	sonstiges Fahrzeug
Aufbau:	selbstf. Arbeitsmaschine Drillmaschine DA65	Hersteller:	Volvo
Modell:	BL 71	Erstzulassung:	15.06.2005
Letztzulassung:	15.06.2005	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	08.2024
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	2
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	1 / - / -	Leistung:	70,0 KW
Hubraum:	4038 ccm	Antriebsart:	Diesel
Antriebskonzept:	Allradantrieb	Laufleistung abgelesen:	5510 Betriebsstunden
Laufleistung geschätzt:	5510 Betriebsstunden		

Farbe außen

Farbe außen: gelb

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe: 5850 mm / 2472 mm / 3772 mm
Zulässiges Gesamtgewicht: 8500,0 kg

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag vor
HU - Prüfbericht: lag vor

Details zur Beschädigung

Allgemeinzustand

Fahrzeug, Hydraulikanlage, undicht, instandsetzen - Kostenerweiterung möglich

Vorschäden

nicht reparierte Vorschäden: Hydraulikeinheit (Stempelsteuerung) hinten links undicht

Feststellungen

Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Fahrbereitschaft:	fahrfähig
Verkehrssicherheit:	Ja		
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Checks

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Motorlaufkultur	ohne Beanstandung		
Fahrpedalerie	ohne Beanstandung		
Achsaufhängung	ohne Beanstandung		

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 27.02.2024 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung gepflegt.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer BL71D12323 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung.
Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung gereinigt.

Fahrprobe / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.
Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Sonstiges


Das Fahrzeug wurde einer einfachen Funktionsprüfung unterzogen. Die Lade- und Baggereinrichtung wurde nicht unter Last geprüft.

Ergänzende Hinweise

Für die Empfänger dieses Gutachtens ist eine Weiterleitung personenbezogener Daten an Dritte nur zulässig, soweit sämtliche datenschutzrechtliche Vorschriften eingehalten werden, insbesondere keine personenbezogenen Daten unter Missachtung der europäischen Datenschutzgrundverordnung gespeichert werden. Die beigefügten Lichtbilder sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung oder sonstige Nutzung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Sachverständigen zulässig.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Markus Wagner

Gebietsleiter der Region Mainz-Trier Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Trier, den 22.04.2024

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 17 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.