

TÜV SÜD Auto Service GmbH

Joachim Brändle
Marktgebiet Bodensee/Oberschwaben Süd
Parkstrasse 52
88212 Ravensburg
Tel: 0151 58430703, Mail: Joachim.Braendle@tuvsud.com



Gutachten-Nr. 3496648

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 26.02.2024

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Parkstrasse 52, 88212 Ravensburg

LAZBW Aulendorf
Atzenberger Weg 99
88326 Aulendorf

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung mit einer Kopie der Rechnung, das Originalgutachten mit einer Kopie des Gutachtens sowie 2 Lichtbilddanlagen.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

**Gutachten-Nr. 3496648**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 26.02.2024**

Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter	Landw. Zentrum. Ba. Württ. Abt. Milchwirtschaft Am Maierhof 7 88239 Wangen im Allgäu
Auftrag vom / durch	20.02.2024 telefonisch LAZBW Aulendorf Atzenberger Weg 99 88326 Aulendorf
Besichtigungsdatum / Ort	22.02.2024 14:00 LAZBW Aulendorf Atzenberger Weg 99 88326 Aulendorf
Anwesend bei Besichtigung	Herr Cengiz.

Ergebnis

Zeitwert ohne MwSt.	2.689,08 EUR
19% MwSt. auf den Zeitwert	510,92 EUR
Zeitwert mit 19% MwSt.	3.200,00 EUR



Gutachten-Nr. 3496648

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 26.02.2024

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	RV-2552
Fahrzeugidentnummer	WV1ZZZ7HZ6H133557
Fahrzeugart	LKW GESCHL.KASTEN (10)
Aufbaubeschreibung	5-türig (0300)
Fahrzeughersteller	VOLKSWAGEN-VW (0603)
Typ	7HK (AIO)
Verkaufsbezeichnung	Transporter T5 DPF 7HA172/WF2/ZD1/ZP4 MHD
Antriebsart	Diesel OBD
Emissionsklasse	98/69/EG III;B (0655)
Leistung	75 kW
Hubraum	1896 ccm
Farbe	friesengrün uni
Erstzulassung	30.05.2006
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Leermasse	1.830 kg
Nutzlast	970 kg
zulässige Gesamtmasse	2.800 kg
Laufleistung	152.795 km abgelesen 152.795 km geschätzt
Bemerkung	Umweltplakette "GRÜN" (4)
Bereifung	
Vorderachse	205/65 R16 C Sava Links 5,0 WO Rechts 5,0 WO
Hinterachse	205/65 R16 C Sava Links 5,0 WO Rechts 5,0 WO
	Legende: WO = Winterreifen
Serienausstattung	Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS) mit EDS, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel konvex, rechts, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Getriebe 5-Gang, Karosserie/Aufbau: Kasten, Karosserievariante: Normaldach, Laderaum vorn ohne Fenster, Leuchtweitenregelung, Nichtraucher-Paket, Radstand 3000 mm, Rußpartikelfilter, Scheinwerfer H4, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links entfällt, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Wegfahrsperre (elektronisch), Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
Sonderzubehör	Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Audiosystem: Radio Alpha, Befestigungsschienen für Dachträger, Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Holz, Heckflügeltüren mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützte Fahrersitz, Verzurrösen Laderaum
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein lag nicht vor, Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief lag nicht vor

**Gutachten-Nr. 3496648**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 26.02.2024****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Das Fahrzeug war aufgrund der Standzeit verschmutzt. Daher waren die Bedingungen zur Untersuchung des Fahrzeugs nur bedingt ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf :

Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug befand sich hinsichtlich Alter und Laufleistung in einem ungepflegten Allgemeinzustand.

An der Außenlackierung waren Steinschlagschäden vorhanden.

Der Innenraum war ungepflegt.

An der Karosserie waren lokale Lackunterrostungen vorhanden.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden :

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt:

- Fahrersitzkissen eingerissen
- Fahrertüre eingedellt
- Lackunterrostungen am Fahrzeug vorhanden
- Dachhimmel vorne löst sich
- Dachverkleidung hinten gebrochen
- Laderaumverkleidungen gebrochen
- Hecktüren eingedellt und Korosion
- Achsträger vorne Korosion
- Schalldämpferanlage Korosion
- Stoßfänger hinten links und rechts eingedrückt
- Radlauf vorne links Korosion
- Fahrzeug rundum verkratzt und eingedellt
- Türdichtgummi Fahrertüre eingerissen
- Starke Geruchsentwicklung im Fahrzeug
- Kupplung Verschleißgrenze bald erreicht



Gutachten-Nr. 3496648

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 26.02.2024

Service- und Betriebsmittel :

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- Betriebsanleitung
- Kundendienstheft
- 1 Fahrzeugschlüssel
- Nächste Inspektion in 3.000 km
- Fahrzeug stand auf Winterreifen mit Stahlfelgen

Schlusswort :


Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Ravensburg, den 26.02.2024

Der Sachverständige

Joachim Brändle



Joachim Brändle

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Gutachten-Nr. 3496648

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 26.02.2024

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: LANDW. ZENTRUM. BA. WÜRTT. ABT. MILCHWIRTSCHAFT
 AM MAIERHOF 7
 88239 WANGEN IM ALLGÄU

AMTLICHES KENNZEICHEN: RV-2552

ART / AUFBAU: TRP / VAN

HERSTELLER: VW
 TYP: T5/SHUTTLE/CARAVELLE/MULTIVAN
 AUSFÜHRUNG: TRANSPORTER T5 DPF 7HA172/WF2/ZD1/ZP4 MHD
 FAHRZEUG IDENT NR: WV1ZZZ7HZ6H133557

FARBE: FRIESENGRÜN (L6T)
 TÜREN: 4

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR
 HUBRAUM / LEISTUNG: 1.896 CCM / 75 KW
 ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EURO-4
 NUTZLAST / GESAMTGEWICHT: 970 KG. / 2.800 KG.

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 30.05.2006 /

GESAMTLAUFLEISTUNG: 152.795 KM ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER
V-ACHSE:	205/65 R 16 C	5.0 5.0
H-ACHSE:	205/65 R 16 C	5.0 5.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

ZEITWERT OHNE MWST	EUR****	2.689,08
19% MWST AUF DEN ZEITWERT	EUR****	510,92
ZEITWERT MIT 19% MWST	EUR****	3.200,00

RAVENSBURG , DEN 23.02.2024

FORM AUDATEX



Gutachten-Nr. 3496648

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 26.02.2024

SERIEN - AUSSTATTUNG

ABS & ASR; AIRBAG: FAHRERSEITE; AUßENSPIEGEL, MANUELL VERSTELLBAR (2); BREMSLEUCHTE, DRITTE; DIFFERENTIALSPERRE, ELEKTRONISCH (EDS); DREHZAHLMESSER; FAHRTSCHREIBER: VORBEREITUNG FÜR ELEKTR. TACHOGRAF; GETRIEBE: 5-GANG-GETRIEBE; HECKKLAPPE MIT HEIZBARER HECKSCHEIBE; KOPFSTÜTZEN (2); LACKIERUNG; MOTOR-SCHLEPPMOMENT-REGELUNG (MSR); PARTIKELFILTER: RUßPARTIKELFILTER FÜR DIESEL; POLLENFILTER, FRISCHLUFTANSAUGUNG MIT POLLENFILTER; POLSTER: STOFF; RADIO: RADIOVORBEREITUNG; SERVOLENKUNG; TIRE MOBILITY SET; VERZURRÖSEN ZUR LADEGUTSICHERUNG; WEGFAHRSPERRE; WÄRMESCHUTZVERGLASUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

AIRBAG: AIRBAG AUF BEIFAHRERSEITE; ANHÄNGEVORRICHTUNG; AUßENSPIEGEL ELEKTRISCH EINSTELL- UND BEHEIZBAR; BODENBELÄGE, HOLZBODEN IM FAHRGASTLADERAUM; HECKFLÜGELTÜREN MIT FENSTER; HECKSCHEIBENWISCHWASCHANLAGE MIT INTERVALLSCHALTUNG; HECKTÜR/-KLAPPE-INNENBETÄTIGUNG; INNENVERKLEIDUNG (SEITLICH), HARTFASERPLATTE IM LADERAUM; PAKET: INNENAUSSTATTUNGSPAKET FÜR DEN LADERAUM; RADIO "ALPHA" MIT 4 LAUTSPRECHERN; SCHIEBETÜR IM FAHRGAST-/ LADERAUM: ELEK.SCHIEBETÜRBETÄTIGUNG RECHTS; SITZE IM FAHRERHAUS: BEIFAHRER-DOPPELSITZBANK; SITZE IM FAHRERHAUS: FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ, HÖHENVERSTELLBAR; SITZE IM FAHRERHAUS: FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ, HÖHENVERSTELLBAR; SITZE IM FAHRERHAUS: FAHRERSITZ, HÖHENVERSTELLBAR; SITZE IM FAHRERHAUS: FAHRERSITZ, HÖHENVERSTELLBAR;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- DACHHIMMEL VORNE LÖST SICH AB
- DACHVERKLEIDUNG EINGERISSEN
- FAHRERSITZKISSEN EINGERISSEN
- FAHRERTÜRE EINGEDELTT
- HECKTÜRE RE. EINGEDRÜCKT
- INNENVERKLEIDUNGEN LADERAUM GEBROCHEN
- KOROSSION RADLAUF VORNE LINKS
- KOROSSION SCHALLDÄMPFERANLAGE
- KOROSSION VORDERACHSTRÄGER
- KUPPLUNG VERSCHLEIßGRENZE ERREICHT
- LACK MEHRFACH ROSTUNTERWANDERUNG
- LACK RUNDUM VERKRATZT
- STARKE GERUCHSENTWICKLUNG IM FAHRZEUG
- STOßFÄNGER HINTEN EINGEDRÜCKT
- STOßFÄNGER HINTEN LI.+RE. EINGEDRÜCKT
- TÜRDICHTGUMMI FAHRERTÜRE EINGERISSEN

FORM AUDATEX

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: /
 H-ACHSE: /



Gutachten-Nr. 3496648

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 26.02.2024

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE:	205/65 R 16 C	LI: (WO)	5.0 mm	RE: (WO)	5.0 mm
H-ACHSE:	205/65 R 16 C	LI: (WO)	5.0 mm	RE: (WO)	5.0 mm

WO=WINTER-ORIGINAL

FORM AUDATEX

ERGEBNIS: DIE AUF DEN 23.02.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT