



## Fahrzeugbeschreibung

über das zur Aussonderung vorgesehene landeseigene Kraftfahrzeug

Besichtigungsort / -datum	Braunschweig, 24.04.2024		
Abholungsort	Braunschweig		
Fahrzeug fahrbereit (zum Zeitpunkt der Besichtigung)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Bedingt <input checked="" type="checkbox"/>
Fz.-Halter / Auftraggeber	<b>PD Braunschweig</b>		
Vorbesitzer	intern -	extern -	
amtliches Kennzeichen	<b>BS-7449</b>	Tag der ersten Zulassung	<b>26.07.1996</b>
Hersteller	<b>Daimler Benz</b>	Schlüssel-Nr.	Ziff. 2.1 : <b>0708</b>
Typ	<b>814 (Koffer m. Hubladebühne)</b>		Ziff. 2.2 : <b>511</b>
Fahrzeug-Ident-Nr.	<b>WDB6743181K189185</b>		Ziff. 14 : -
Fahrzeug-Art / Aufbau	<b>So. Kfz Polizeifz</b>		Ziff. 14.1: -
Antrieb (Motor/Energiequelle)	Otto <input type="checkbox"/>	Diesel <input checked="" type="checkbox"/>	Hybrid <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/>
	Elektrisch <input type="checkbox"/>	Wasserstoff <input type="checkbox"/>	
Hubraum (ccm)	<b>4249</b>	Leistung (KW)	<b>100</b>
Getriebeart	Schaltung <input checked="" type="checkbox"/>	Automatik <input type="checkbox"/>	
Austausch-Motor	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Getriebe	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Sitzplätze	<b>2</b>	Farbe außen:	<b>Weiß</b>
Anzahl der Türen / Schiebetüren	<b>2</b> / -	Farbe innen:	<b>Grau</b>
Anhängerkupplung	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Klimaanlage Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Polycarbonatverglasung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Standheizung Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenfolie	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Sonnendach Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Notausstieg Dach	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
Anzahl der Fahrzeugschlüssel	<b>4x</b>		
Gesamtlauflistung (km, abgelesen)	<b>134.752</b>	Nächste Hauptuntersuchung	<b>Ohne</b>
Bereifung auf Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input checked="" type="checkbox"/>
Hersteller / VA	<b>Continental</b>	Woche <b>32 36</b>	Jahr <b>16 16</b>
Herstellungsdatum: HA	<b>Continental</b>		
Reifengröße	<b>235/75R17,5</b>		
Vorderachse: Profiltiefe (mm)	links <b>12</b>	rechts <b>12</b>	
Hinterachse: Profiltiefe (mm)	links <b>12</b>	links innen <b>12</b>	rechts: <b>12</b> rechts innen <b>12</b>
Ersatzrad/Notrad/Pannenhilfsset	Nein <input type="checkbox"/>	Ersatzrad <input checked="" type="checkbox"/>	Profiltiefe (mm) <b>14</b> Notrad <input type="checkbox"/> Pannenhilfsset <input type="checkbox"/>
Bereifung im Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input type="checkbox"/>
Reifengröße	Hersteller		
Herstellungsdatum Woche / Jahr	1.	2.	3.
Profiltiefe (mm)	1.	2.	3.

Bremswerte	Keine Bremswerte ermittelt, Abbremsung im Fahrversuch i.O.			<input type="checkbox"/>
Betriebsbremsanlage	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	
Feststellbremse	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	

Festgestellte Mängel / Besonderheiten  
Ausstattung:

- **Batterie leer/defekt, springt mit Startilfe an**
- **Fahrzeug außen verschmutzt; Innen (Fahrerhaus und Kofferaufbau) verschmutzt und starke Nutzungsspuren**
- **Löcher in dach/Verkleidungen/Armaturen durch spol.-spez. Ausbauten**
- **Kratzer/Dellen/Anstoßstellen am Fahrzeug**
- **Dachhimmel Fahrerhaus löst sich in Teilen ab**
- **Hubzylinder Hubladebühne alle Ölfeucht**
- **Abschluss Scheibe Leuchteneinheit hinten rechts beschädigt**
- **Nicht auf Hebebühne geprüft**
- **UVV-Prüfung Hubladebühne abgelaufen**
- **Inspektion überfällig; Tachoprüfung fällig**
- **Korrosion: Unterfahrschutz links und rechts, Leiterrahmen, Hilfsrahmen, Dachbereich Fahrerhaus Regenrinne, Türkante unten Beifahrertür, Abgasanlage, Querträger Kofferaufbau, Blattfederpakete, Hubladebühne Rahmenkonstruktion, Unterfahrschutz hinten, Fronträger**

Unfallschaden: ja  nein  In der Vergangenheit instandgesetzt   
wenn ja, welche Schäden:

**Mindesterlös:**

**5.490,- Euro**

Durch den intensiven Gebrauch des auszusondernden Fahrzeugs im Polizeidienst sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie u. Innenraum in einem alters- u. nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem privaten Markt entspricht. Durch Ausbau polizeitypischer Ausstattung können Löcher, Beschädigungen und Makel an Armaturenbrett, Innenausstattung u. Karosserie vorhanden sein. Die Prüfung des Zustandes erfolgte ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen, Baugruppen oder Aggregaten. Neben den äußerlich erkennbaren Mängeln sind weitere technische Mängel, insbesondere Standschäden und Schäden, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt wurden, sowie Schäden durch Sondereinbauten möglich. Auf die Bestimmungen des §19 Abs. 2a StVZO (Wirksamkeit / Erlöschen der Betriebserlaubnis z.B. bei Sonderverglasung) wird ausdrücklich hingewiesen. Für eine Wiederzulassung kann ggfs. ein Gutachten gem. §21 StVZO erforderlich sein. Abgasrelevante Baugruppen wurden nicht messtechnisch geprüft. So kann es sein, dass noch weitere nur durch eine Abgasuntersuchung feststellbare Mängel vorhanden sein können. Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und unparteiisch bewertet.

Sollten auf den Bildern zum Fahrzeug noch polizeispezifische Ausstattungen erkennbar sein, wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zum Tage der Veräußerung entfernt/ausgebaut sind. Sämtliche Hoheitszeichen, Schriftzüge und Folienbeklebungen sind entfernt, wodurch weitere Beschädigungen am Lack entstanden sein können. Weiterhin können durch den Ab-/Ausbau der Sondersignalanlage sowie Funkeinbauten weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden.

Hannover, den 06.05.2024



.....  
Nils MaTTHIAS

SB Kfz