

Wertgutachten

Betreff

Fahrzeugbewertung

Amtliches Kennzeichen
Fahrzeugidentnummer

ohne
WF0NXXGCHNKS82648



Auftrag vom / durch

HZA - Dortmund

Hauptzollamt Dortmund
Semerteichstr. 47 - 49
D-44141 Dortmund

Besichtigungsdatum / Ort

15.05.2024 09:00 Uhr
Firma Abschleppdienst Widliczek GmbH
Kohlensiepenstraße 1
D-44269 Dortmund

Besichtigt durch

Jürgen Schmidt



Wertermittlung

Die auf den 15.05.2024 bezogene Bewertung des beschriebenen Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung aktueller Marktberichte, Marktgängigkeit und Marktlage statt. Der ausgewiesene Wert stellt eine sachverständige Einschätzung des zu erwartenden Wertes dar

Marktwert

6.400,00 EUR

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

amtliches Kennzeichen :
Fahrzeug-Ident-Nummer : WF0NXXGCHNKS82648
KBA-Nummer : 8566BQP

Fahrzeugart : PKW
Aufbauart : Limousine, 5-türig

Fabrikat : FORD
Typ / Untertyp : Focus / Focus 2.0 EcoBlue Start-Stopp-System ST-LINE

Hubraum / Leistung : 1998 ccm / 110 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart : Diesel Kat / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse : E6T,E6d
Plätze : 5


Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast : 1493 kg / 2020 kg / 527 kg

Länge / Breite / Höhe : 4387 mm / 1825 mm / 1439 mm

Reifendimension : 205/60 R16 92H

Reifenfabrikat : Semperit

Reifenart : Winter-Reifen, Original

Profiltiefe in (mm) : 

Anzahl der Achsen : 2
Radstand : 2700 mm
Laufleistung geschätzt : 70000 km

Farbe : Magnetic-Grau (Metallic)

Serienausstattung

: Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung;
Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD); Außenspiegel in Wagenfarbe, Fahrer- und Beifahrerseite, elektrisch einstellbar und beheizbar; Bereifung: 7 J x 17 Leichtmetallfelgen (4) mit 215/50 R 17 Reifen; Body-Styling-Kit; Dachhimmel aus Webstoff, schwarz; Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert; Dieselpartikelfilter (DPF); Drehzahlmesser; Einstiegszierleiste vorn; Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP); Fahrerinformationssystem; Fahrmodus-Schalter, selektiv; Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent; Fahrwerk: Sportlich abgestimmt; Fensterheber vorn und hinten, elektrisch; Ford ECO-Coach; Ford Power Startfunktion; FordPass Connect inkl. eCall , Live-Traffic-Verkehrsinformationen und WLAN-Hotspot; Gepäckraumabdeckung und Gepäckraumbeleuchtung; Geschwindigkeitsregelanlage mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer; Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe; Handschuhfach, beleuchtet; Heckscheibenheizung; Heckscheibenwischer; Innenbeleuchtung mit LED-Technologie; Instrumentenbeleuchtung, regelbar; Intelligentes Sicherheits-System; Isofix-Halterung; Klimaanlage, manuell; Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenverstellbar; Kühlergrill in Waben-Optik; Lackierung: Race Rot; LED-Nebelscheinwerfer; LED-Tagfahrlicht; Lenkrad: Lederlenkrad "ST"-Design; Lenksäule, verstellbar; MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel); Navigation: Ford Navigation inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und 8"-Touchscreen (20,3 cm); Notbremslicht; Park-Pilot-System vorn und hinten; Pedalerie mit Aluminium-Auflagen; Pollenfilter und Staubfilter; Polster: Stoff; Pre-Collision-Assist; Reifendruckkontrollsystem (TMPS - Tyre Pressure Monitoring System); Reserverad: Notrad; Scheinwerfer, dunkel abgesetzt; Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor; Servolenkung elektro-mechanisch; Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar; Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne; Sitze: Rücksitzlehne; Sitze: Sportsitze vorn mit verstärktem Seitenhalt; Start-Stopp-System; Teppichfußmatten vorn, Velours; Wärmeschutzverglasung, getönt; Warnsystem für nicht angelegte Sicherheitsgurte für die 1. und 2. Sitzreihe; Wegfahrsperre, elektronisch; Zentral-/Doppelverriegelung; Zusatzheizung

Sonderausstattung

: Lackierung: Magnetic-Grau Metallic; Lackierung: Metallic; Navigation: Ford Navigation, Ford SYNC 3 mit AppLink, 8"-Touchscr. (20,3 cm) mit DAB/DAB+; Paket: Easy-Parking (Schalt.); Paket: Technologie I (Cool&Conn, ST-Line, Active); Paket: Winter; Reserverad: Stahl-Notrad; Rückfahrkamera mit

"Split View"-Technologie; Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt; Sitze: Vordersitze individuell und variabel beheizbar

Reparierte Vorschäden

: Im Zuge der Besichtigung lagen keine Informationen über behobene Schäden vor. Weiterhin konnten augenscheinlich im Rahmen der Besichtigung keine behobenen Vorschäden festgestellt werden.

Unreparierte Vorschäden

: Im Rahmen der Besichtigung konnten keine, nicht behobenen Vorschäden festgestellt werden. Übliche Spuren des Gebrauches können als gegeben betrachtet werden.

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Auftragsgemäß soll ein oder mehrere Werte ausgewiesen werden. In dieser Bewertung wird der oder die Werte berücksichtigt:

- Marktwert (Verkehrswert/ Veräußerungswert/ Wert am Markt)

Auftragserteilung

Die spezifizierte Auftragserteilung erfolgte durch _____, mündlich am 15.05.2024. Die Auftragserteilung erfolgte, unter Anerkennung der AGB's der TÜV SÜD Auto Partner GmbH.

Grundlage zum Auftrag

Die Grundlage stellt der allgemeine Standard der TÜV SÜD Division Mobility für Wertgutachten dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes

Vorgelegte Dokumente

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen keine offiziellen Zulassungsunterlagen vor.

Fahrzeug-Identifizierung

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und lautet WF0NXXGCHNKS82648

Besichtigung/ Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 15.05.2024 09:00 Uhr durch den Sachverständigen Jürgen Schmidt.

Die Besichtigung wurde an folgendem Besichtigungsort durchgeführt:

Firma
Abschleppdienst Widliczek GmbH
Kohlensiepenstraße 1
D-44269 Dortmund

Die Besichtigungsbedingungen waren oder wurden zur Beurteilung des Fahrzeuges zur Erfassung der relevanten Fakten ausreichend sichergestellt. Sofern keine weitere oder weiteren Besichtigungen ausgewiesen wurden, war eine Nachbesichtigung nicht erforderlich.

Probefahrt / Probelauf

Ein Probelauf des Motors und somit eine Probefahrt war nicht möglich.

Hilfsmittel

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Der Innenraum war ungepflegt.

Vorschäden

Als Vorschäden sind vor dem hier gegenständlichen Unfallereignis reparierte Karosserie- und/ oder Lackbeschädigungen des Fahrzeugs oder unreparierte, aktuell noch vorhandene Beschädigungen des Fahrzeugs anzusehen.

Im Zuge der Vorschadenprüfung wurde zur Beurteilung, ergänzend zur Inaugenscheinnahme, sofern möglich eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt. Die Messwerte sind in die Beurteilung eingeflossen.

Reparierte Vorschäden

Im Zuge der Besichtigung lagen keine Informationen über behobene Schäden vor. Weiterhin konnten augenscheinlich im Rahmen der Besichtigung keine behobenen Vorschäden festgestellt werden.

Unreparierte Vorschäden

Im Rahmen der Besichtigung konnten keine, nicht behobenen Vorschäden festgestellt werden. Übliche Spuren des Gebrauches können als gegeben betrachtet werden.

Fotoanlage



Bild 1 Diagonalansicht vorne links



Bild 2 Diagonalansicht vorne rechts



Bild 3 Diagonalansicht hinten rechts



Bild 4 Diagonalansicht hinten links



Bild 5 Innenraum




Bild 6 Innenraum



Bild 7 Motorraum



Bild 8 Reifen vorne rechts



Bild 9 Reifen vorne rechts



Bild 10 Reifen vorne rechts



Bild 11 Reifen vorne links



Bild 12 Reifen vorne links



Bild 13 Tür vorne links verformt



Bild 14 Tür vorne links verformt



Bild 15 Tür vorne links verformt



Bild 16



Bild 17 Kratzer Tür vorne rechts



Bild 18



Bild 19 Verformung Tür hinten rechts



Bild 20 Verformung Tür hinten rechts



Bild 21 Verformung Tür hinten rechts



Bild 22



Bild 23 Kratzer Seitenwand hinten rechts




Bild 24




Bild 25



Bild 26



Bild 27



Bild 28



Bild 29



Bild 30 Fahrzeug-Ident-Nummer