

28.05.2024

Zusatzdokument

KAGW-54 DEUTZ Ackerschlepper

CS Auktionen GmbH
Blankreutestraße 29
79108 Freiburg
Tel.: +49 (0) 761 1515 5300
E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

Artikelbeschreibung:

Hersteller:	DEUTZ FAHR
Typ / Verkaufsbezeichnung:	VT41
Art:	Lof. Zugm. Ackerschlepper
Km-Stand / Betriebsstunden:	5451,5
Baujahr:	
Tag der Erstzulassung:	05.03.2010
FIN / SN:	WSXJ420400LD10269
Kraftstoff-/Antriebsart:	Diesel
Emissionsklasse:	2000/25/EG; ST3A: KAT 1
Leistung (kW):	121
Hubraum (cm³):	6057
Leergewicht (kg):	7225
Gesamtgewicht (kg):	10500
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt (m³):	
Türen:	2
Sitzplätze:	2
Unfallfrei:	
Farbe:	grün
Fälligkeit der HU:	02.2024
Schlüssel:	2
Bereifung:	540/65 R28, 650/65 R38
Profiltiefe VA / HA (mm):	50 % / 50 %
Maße LxBxH (cm):	840 x 250 x 380
Anzahl der Vorbesitzer:	1

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.



Checkliste:

<i>in Ordnung:</i>	<i>ja</i>	<i>nein</i>	<i>Bemerkung</i>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karosserie:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Unterboden:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Bremsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bereifung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kupplung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Getriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsgetriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrwerk:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stoßdämpfer:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kühlsystem dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auspuffanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Flüssigkeitsverlust:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motor- Getriebe- und Hydrauliköl
Lichtanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	teilweise Leuchtmittel defekt
Batterie:		<input checked="" type="checkbox"/>	defekt
Lenkhilfe:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zentralverriegelung:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Lüftung / Klimaanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	Klimaanlage ohne Kühlfunktion
Bordinstrumente:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Störungsmeldungen:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Innenraum:		<input checked="" type="checkbox"/>	abgenutzt
Standzeit ca.:		<input checked="" type="checkbox"/>	6 Monate
Standsschäden:			
Fahrbereit:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dokumentation:	<input checked="" type="checkbox"/>		ZB Teil I + II, Prüfbuch

Überführt durch:

CS Auktionen GmbH

Sonstige Bemerkungen:



Wertbeeinflussende Faktoren:

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- Undichtigkeit an Motor, Getriebe und Hydraulikanlage
- Lenkung ausgeschlagen
- Batterie defekt
- Aufbau und Rahmen rostig
- Klimaanlage: ohne Kühlfunktion
- Auslegerarm defekt: lässt sich nicht ansteuern/bedienen
- Druckluftverlust im Fahrbetrieb am hinteren Anschluss
- Hydraulikleitungen am Mähauseleger teilweise spröde und rissig
- Fahrzeug stark verwittert
- Hydraulikzylinder leicht undicht.

Wertsteigernde Faktoren:



- Frontlader: STOLL SCHWINGE ROBUST_FZ 50
- Mähauseleger: NOREMAT Magistra 83T (defekt)
- Zapfwelle vorne und hinten
- Kraftheber vorne und hinten
- Klimaanlage (ohne Funktion)
- fahrbereit.



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Begutachtungshilfsmittel (bei Fahrzeugen):

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf:

Sonstiges:

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

