

Fahrzeugbeschreibung

Interne Nummer	AU 975	Erstzulassung	August 2014
Fahrzeug- und Aufbauart	FZ. Z. GÜ. BEF. B. 3,5 T / Lastkraftwagen	Schlüssel- Nr. zu 2.1	1329
Fahrzeughersteller	Nissan	Schlüssel- Nr. zu 2.2	AGK00703
Typ / Variante	D401 / CKB2S	Getriebe	manuelles Schaltgetriebe
Version	6M1C1BS4	Sitzheizung	Fahrer.- und Beifahrersitz
Verkaufsbezeichnung	Nissan Navara	Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug- Ident- Nr.	VSKBVND40U0557546	Anz. der angetr. Achsen	2
Hubraum	2.488 cm ³	Emissionsklasse	Euro 5; M; PI / CI; N1 III, N2
Leistung	140 kW / 3600 min ⁻¹	Nächste HU	Februar 2024
Gesamtfahrleistung	168.861 km	Sitzplätze einschl. Fahrersitz*	4
Leergewicht laut Fahrzeugschein	1970 kg - 2065 kg	Lackierung	Blueish Grey Perefekt
Zul. Gesamtgewicht	3.110 kg		
Bereifung (Größe)	255 / 65 R 17	Profiltiefe (ca. in mm) **	VL: 7 VR: 7 HL: 6 HR: 5

* zwei davon Notsitze im Fond

** Fahrzeug steht auf Winterreifen

Fahrzeugausstattung

Klimaanlage	ja	Elektr. Fensterheber	ja
Anhängerkupplung	ja	Airbag	ja
elektr. verstellb. Außenspiegel	ja	zweiter Rädersatz	ja, Winterreifen auf Alufelge, Profiltiefe ca. 5 mm
Hinterachse Differentialsperre	ja		
Rundumkennleuchte	ja	Hardtop	ja, Fa. beltop

Beschreibung / Wertbeeinflussende Faktoren

➤ **Fahrzeugrahmen mehrfach durchgerostet, mehrfach durchgebrochen !!!**

- Beide Fahrwerksfedern vorne gebrochen
- Vorderachsträger durchgerostet
- Spurstange rechts ausgeschlagen
- Motor ölfeucht
- Auspuff - Flexrohr defekt
- Bremscheiben vorne rostig
- Kotflügel links und rechts, rostig
- Kotflügel vorn rechts nachlackiert
- Seitenteil links und rechts rostig, das rechte Seitenteil ist außerdem stark beschädigt und nachlackiert
- Stoßstange vorne gebrochen
- Stoßfänger hinten verbogen
- Heckklappe stark rostig und verbogen
- Scheinwerfer vorne links undicht, Wassereintritt
- Scheinwerfer vorne rechts beschädigt
- Rückleuchte links beschädigt
- Leichter Hagelschaden
- Türgummi Fahrerseite stark beschädigt
- Leichte Steinschläge in der Frontscheibe
- Fahrersitz beschädigt, Löcher
- Innenspiegel "blind"
- Starke Gebrauchs- und Abnutzungsspuren im Innenraum. Verkleidungen beschädigt, Rückbauspuren von ehemaligen Einbauten
- Das Fahrzeug weist insgesamt starke Gebrauchsspuren sowie Korrosionsschäden auf. Ebenso sind am ganzen Fahrzeug Steinschläge, vereinzelt Lackabplatzer, Dellen und Kratzer feststellbar.

Sonstiges

Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und bewertet.

Eine Kontrolle aller Bauteile und Aggregate auf einwandfreie Funktion erfolgte nicht!

Es wird empfohlen das Fahrzeug vor Angebotsabgabe zu besichtigen!

Aus rechtlichen Gründen kann keinerlei Verladehilfe gewährt werden!

Festgesetztes Mindestgebot:

800,00 €

In Worten

achthundert Euro

Standort: Chiemseestraße 56 , 83278 Traunstein

Ansprechpartner: Herr Spiegelsperger

E - Mail: josef.spiegelsperger@stbats.bayern.de