

Kraftfahrwesen

BFV15

28.05.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	VolkswagenTouran 1.6 TDI Comfortline, Bastlerfahrzeug		
Amtl. Kennzeichen:	BW3-171	Erstzulassung:	27.03.2017
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B.8 SPL. Mehrweckfahrzeug	Gesamtfahrleistung (Km):	292.500
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	85 kW / 1598 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebearart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	WVGZZZ1TZW064529
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0603 / CAR00045
Herstellerfarbbezeichnung:	Pure White	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Anthrazit	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	4/5	HU:	03.2026
Bereifung: (Größe)	205/60R16 M+S	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	3/3/3 (Herstellung: 2022)	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	118 g/km

Serienausstattung:

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Ablagefächer an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1) besteht aus: Chromeinfassung Lichtschalter, Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Gummi
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Design
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4/5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klappstische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch besteht aus: Auto-Hold-Funktion
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn besteht aus: Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
- Anhängerkupplung schwenkbar
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) besteht aus: Antennen-Diversity, Audiosystem: CD-Player, Multimediabuchse AUX-IN
- und USB-Schnittstelle, Multimediabuchse AUX-IN
- Business-Paket besteht aus: Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheibenwaschdüsen heizbar, Anzeige für Waschwasserstand, Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand), Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h) besteht aus: Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion besteht aus: Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sonderlackierung Pure-White
- Standheizung
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Bei der Besichtigung wurden folgende Mängel festgestellt:

- Batterien: schwach/leer
 - Bereifung: verschlissen und porös
 - Bremsanlage: Verschleißgrenze bald erreicht und deutliche Korrosionsansätze auf den Bremsscheiben
 - Bremslicht: hinten rechts ohne Funktion und beschädigt
 - Motor/Antrieb: Ölverlust, Kühlmittelstand unter „Minimum“ und Rußpartikelfilter hoher Füllstand
 - Motorkupplung und Zweimassenschwungrad: Verschleißgrenze demnächst erreicht
 - Fahrwerkskomponenten: Verschleißgrenze erreicht
 - Auspuffanlage: stark korrodiert
 - Anhängerkupplung: Kugelkupplung verrostet und verschlissen
 - Aufbau, Türen, Klappen und Fahrgestell: deutliche Korrosion, Steinschlag- und Schutzlackschäden
 - Fahrzeugunterboden/Rahmen: diverse Aufsetzschäden und deutliche Korrosion
 - Innen- und Heckklappenverkleidungen: verkratzt und teilweise beschädigt
 - Stoßfänger vorn und hinten: Beschädigungen und Kratzer
 - Innenraum: Gebrauchsspuren, Verschmutzungen und Kunststoffe verkratzt
 - Lenkrad: abgegriffen
 - Fahrzeugkarosserie: ringsum diverse Kratzer, Lackschäden, Dellen sowie Korrosion und Beschädigungen
 - Fahrzeugdach: verdreckt
 - Fahrzeugfehlerspeicher: mehrere Fehler im Fehlerspeicher abgelegt
 - Fahrzeughimmel: verschmutzt
 - Fahrzeugschweller: eingedrückt (insbesondere vorne rechts)
 - Fahrzeugschlüssel: Batterien leer und ein Hauptschlüssel defekt
 - Außenspiegelgehäuse: beschädigt
 - Motorhaube: Lackschäden, Dellen, verzogen und schlecht nachlackiert
 - Motorraum: verschmutzt, Korrosion und deutliche Marderverbisspuren sowie Dämmmatte beschädigt und lose
 - Radläufe: Korrosion und Dellen
 - Räder/Reifen: verschlissen und Ventilkappen beschädigt/fehlend
 - Radkappen: fehlen
 - Frontscheibe: Steinschläge
 - Sitze: verschmutzt
 - Sitze: Sitzwangen und Gurte deutlich abgenutzt
 - Scheinwerfer vorne: verkratzt
 - Schweller und Einstiegsleisten: verkratzt, Korrosion und Schutzlackablösung
 - Felgen: Korrosion und diverse Beschädigungen
 - Türkanten: Lack abgestoßen
 - Türdichtgummis: beschädigt
 - Türgriffe: außen und innen Abnutzungserscheinungen
 - Klimaanlage: geringe Kühlleistung
 - Kunststoffklapptische: verkratzt / beschädigt
 - Fahrzeugwerkzeug: fehlt
 - Standheizung: ohne Funktion
 - Wischerblätter: verschlissen
 - Bremsleitungen: Korrosion
 - Gummidichtungen: an der Frontscheibe und den Seitenscheiben beschädigt.
- **Es fand keine Fahrzeugreinigung oder Fahrzeugaufbereitung statt.**

Sonstiges:

- Das Fahrzeug wurde im Wasserschifffahrtsbereich eingesetzt und weist durch das Einsatzprofil und die hohe Laufleistung entsprechend erhöhte Verschleißmerkmale auf!
- Das Fahrzeug steht im Freien und wird entsprechend verschmutzt übergeben.
- Die letzte Fahrzeuginspektion fand nachweislich laut Serviceheft am 20.12.2022 bei KM-Stand: 233.641 km statt. Das digitale Serviceheft konnte nicht eingesehen werden.
- Es wird dringend angeraten das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
- Das Fahrzeug hatte mehrere Unfallschäden Fahrzeugfront, -heck und -seitenbereich, die in Fachwerkstätten instandgesetzt worden sind, aber teilweise schon wieder sichtbar werden!
- Das Fahrzeug befindet sich aufgrund der Mängel nicht in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand und hat einen erhöhten Instandsetzungsbedarf!

Anzahl der Schlüssel: 2 Stück	Betriebsanleitung vorh.: ja	Serviceheft vorh.: ja
-------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Standort/ PLZ:	WSA Hann.Münden
Ansprechpartner:	Herr Mangels oder Herr Herbold
Tel. Zentrale/Durchwahl/E-Mail	05541-99991-2921/ -2922

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.