



14. Juni 2024

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / KFZ bis 24 Monate

Fahrzeugbezeichnung	VW Passat Variant „Business“ 2.0 TDI SCR		
		Erstzulassung	11.05.2022
Fahrzeugart	PKW	Gesamtfahrleistung (km)	30.071
Klimaanlage	Ja	Leistung / Hubraum	110 KW/ 1968 ccm
Kraftstoffart	Diesel	Getriebeart	Automatik 7G-DSG
Partikelfilter	Ja	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ3CZNE066177
Art der Lackierung	Metallic	Typschlüssel	0603 / BQS021673
Herstellerfarbbezeichnung	Pyritsilber	Emissionsschl. Nr. 14.1	36AP
Sitzbezüge: Mat. / Farbe	Titanswarz/Titan- schwarz/Titanswarz	Nat. Emissionsklasse (14)	Euro 6; WLTP; AP; PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen	4/5	HU/AU	05.2025
Reifen-/Radkombination	215/60 R16	Unfallfrei	Nein (s. unten)

Serienausstattung u.a.:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite; Kopf-Airbag-System inkl. Seitenairbag vorn • Ambientebeleuchtung • Anti-Blockier-System (ABS) • Außenspiegel elektr. verstell- u. beheizbar • Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe • Bordwerkzeug und Wagenheber • Bremsassistent • Elektr. Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fensterheber elektrisch • Gepäckraumabdeckung u. Abtrennung (Netz u. Rollo) • Heckleuchten LED • Heckscheibenwischer • ISOFIX-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz • Klimaanlage „Climatronic“ mit Aktiv-Kombifilter • Kopfstützen hinten, 3-fach • LED-Scheinwerfer • Leichtmetallräder 16 Zoll • Lenksäule (Lenkrad) mech. verstellbar • Leseleuchten vorn und hinten • Mittelarmlehne vorn • Multifunktionslenkrad in Leder mit Schaltwippen | <ul style="list-style-type: none"> • Nebelscheinwerfer • Nebelschlussleuchte • Park-Distance-Control, vorn u. hinten / Rückfahrkamera • Radioempfang digital (DAB+) • Reifenkontroll-Anzeige • Reifen-Reparatur-Kit • Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt und umklappbar, Durchladeeinrichtung • Schlüsselloses Startsystem „Keyless Start“ mit Safe-Sicherung • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitze vorn höhenverstellbar, Komfortsitze • Textilfußmatten • Türgriffe außen in Wagenfarbe • Türgriffschalen außen beleuchtet • Verbandtasche u. Warndreieck • Vorbereitet für „We Connect“ und „We Connect Plus“ • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn • Warnweste für Fahrer • Wegfahrsperrung elektronisch • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|--|

Sonderausstattung (u.a.):

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • „Business Premium“-Paket inkl. Navigationssystem „Discover Media“ inkl. „Streaming & Internet“ • Diebstahlwarnanlage • ergoComfort-Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung, Memory- u. Massagefunktion auf der Fahrerseite • Fernlichtregulierung „Light Assist“ • Knie-Airbag auf Fahrerseite; Seitenairbags und Gurtstraffer für äußere Rücksitze • Metallic-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent „Side Assist“ • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt • 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG • Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr • 4 Winterkomplettreder Stahl, 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 215/60R16 mit Radvollblenden, zusätzlich |
|--|--|

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/Kfz bis 24 Monate entsprechenden alters- u. laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren (z. B. Steinschläge, Kratzer, Dellen etc.) auf. Bei der Besichtigung wurden insbesondere folgende Mängel festgestellt:

- Tür vorne links – Verschmutzung auf der Innenverkleidung
- Tür hinten links – Lackabsplitterung (s. Beispielfoto Nr.: 9)
- Außenspiegel Links > Spiegelkappe: Kratzer (s. Beispielfoto Nr.: 8)
- Innenhimmel der D-Säule auf beiden Seiten verschmutzt (S. Beispielfoto Nr.10)
- Fahrersitz – Kratzer in Kunststoffverkleidung unterhalb des Sitzes
- B-Säulenverkleidungen außen der Türen vorn u. hinten: Leichte Kratzer u. Lackschlieren.
- Fahrzeugfront, Motorhaube u. Windschutzscheibe: Steinschläge
- Heckklappenverkleidung innen: Leichte Verschmutzung.
- Leichtmetallfelgen der Sommerräder: Normale Gebrauchsspuren, auch leichte Kratzer.
- Mittelkonsole: Leichte Kratzer u. Schlieren in der Klavierlackoptik.
- Stoßfänger hinten > Ladekante: Leichte Kratzer u. Schürfspuren.
- Unfallschaden in Höhe von 5112,07 Euro

Sonstiges:

- Das Fahrzeug hat die Sommerräder montiert, die Winterräder liegen ungesichert im Kofferraum. Diese konnten nicht begutachtet werden.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten, nicht aufbereiteten Zustand.
- Nächster Service (Ölwechsel-Service/Inspektion) fällig in 30.000 Km oder in 691 Tagen (Stand 14.06.2024).

Anzahl der Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: Ja

Serviceheft vorh.: Ja (elektr.)

Ansprechpartner Kfz:	0151-15902406 u. 0175-7060427
-----------------------------	-------------------------------

Es wird angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen. Besichtigung und Abholung nur nach vorheriger Terminabsprache.