

DEKRA Automobil GmbH
Höherweg 111, 40233 Düsseldorf

Stadt Ratingen Der Bürgermeister
Kommunale Dienste Amt 70
Sandstr. 25-27
40878 Ratingen

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Düsseldorf
Höherweg 111
40233 Düsseldorf
Telefon 0211 / 2300-0
Fax 0211 / 2300-222
E-Mail: info@dekra.com



Ansprechpartner:
Dietmar XXXX
Telefon 0211 2300 159 XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

ME 2205

Auftraggeber: Stadt Ratingen Der Bürgermeister, Kommunale Dienste Amt 70, Sandstr. 25-27, 40878 Ratingen

Ihr Auftrag vom: 16.01.2024, telefonisch durch Herrn Roth

Besichtigung: 16.01.2024 um 10:30
Stadt Ratingen Der Bürgermeister, Kommunale Dienste Amt 70, Sandstr. 25-27, 40878 Ratingen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 16.01.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert	4.600,00 EUR	5.474,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 16.01.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn Roth. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 16.01.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 16.01.2024 um 10:30 Uhr durch ~~XXXXXXXXXXXX~~ bei Stadt Ratingen Der Bürgermeister, Kommunale Dienste Amt 70, Sandstr. 25-27, 40878 Ratingen, im Beisein von Herrn Roth.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Aufbaubeschreibung: Ruthmann GmbH

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Die Funktionen der Hubarbeitsbühne wurde von einem Mitarbeiter des Auftraggebers vorgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Stadt Ratingen, Minoritenstr. 2-6, 40878 Ratingen
Kennzeichen	ME 2205
Tag der Erstzulassung	24.03.2003
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	24.03.2003

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	05 / 2023
---------------	-----------

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Selbstf. Arbeitsmasch.LKW
Hersteller	DAIMLERCHRYSLER (D)
Typ / Verkaufsbezeichnung	615 D-KA / 612 D Vario 668.352

Aufbauart	Selbstfahrende Arbeitsmaschine
HSN / TSN	0710 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB6683521N108404
zul. Gesamtgewicht	6200 kg
Maße über alles L / B / H	7535 / 2210 / 3580 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 1
Radstand	3700 (mm)
Türen	5
Sitzplätze	2
Farbe	Orange
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Blau/Bunt
Energiequelle / Kraftstoff	DIESEL-D
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Schadstoffklasse	HEBEBUEHNE DA21
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	110.794

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 75 R 16	Platin / Van Allseason	S/B /O	6 mm
	113/111 N C			
rechts	215 / 75 R 16	Platin / Van Allseason	S/B /O	7 mm
	113/111 N C			
2 links innen	215 / 75 R 16	Platin / Van Allseason	S/B /O	6 mm
	113/111 N C			
links aussen	215 / 75 R 16	Platin / Van Allseason	S/B /O	6 mm
	113/111 N C			
rechts innen	215 / 75 R 16	Platin / Van Allseason	S/B /O	6 mm
	113/111 N C			
rechts aussen	215 / 75 R 16	Platin / Van Allseason	S/B /O	6 mm
	113/111 N C			
Ersatzrad m. Stahlfelge	215 / 75 R 16	Michelin / Agilis	S /O	7 mm
	113/111 N C			

S/B/ Strasse/Baustelle; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Technische Daten Hubarbeitsbühne (Steiger)

Hersteller	RUTHMANN
Typ / Verkaufsbezeichnung	K310
Fabrik Nr.	24325
Baujahr	24.03.2003
Betriebsstunden abgelesen	6640

Ausstattung Fahrgestell

Kastenwagen . 5 ., Radstand 3700mm . . 2, 1-Schicht-Uni, Stabilisator H-Achse verstärkt, Parabelfeder verstärkt Stufe II, Auftritt breit, Bremse hydr/Druckluft 2 Kreis, Stabilisator V-Achse verstärkt, Parabelfeder verstärkt Stufe II, Aussenspiegel rechts elektrisch verstellbar, HL2/30 C-5.6 BM 742.505, Aussenspiegel links elektrisch verstellbar, Tachograph 1 Tag/2 Fahrer Automatik, ab N107660, Laderaumschiebetür rechts, Haupttank links Einfüllstutzen rechts, Vorderachse 2.3 t BM 730.604, Rückwandtür zweiflügelig 270°, Unterfahrschutz hinten, Zusatzheizung Wasser, Fahrersitz hydraulisch ISRINGHAUSEN, Beifahrersitz Zweisitzer, Trennwand durchgehend mit 2 Fenster, 5-Gang Schaltgetriebe ZF 5S 42, Antiblockiersystem, Fahrerairbag, Verglasung wärmedämmend, Windschutzscheibe grün getönt, 2 Rundumleuchten, Standheizung, Rückfahrkamerasystem, Werkstattausrüstung mit Schubladensystem im Laderaum. Antiblockiersystem (ABS) inkl. ABD, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Getriebe: 5-Gang Schaltgetriebe,

Kopfstützen (2), Servolenkung

Ausstattung Hubarbeitsbühne (Steiger)

4 hydraulische Abstützungen, Kunststoffkorb (1,30 x 1,00 m) m. Bedienteil, Funkfernsteuerung, Wechselsprechanlage (Korb/Fahrerhaus), Motorstart/Stopp-Schalter, Arbeitshöhe 12,5 bis 13 Meter, Hubhöhe 11 Meter, Schwenkbereich 450 Grad, Korbtragfähigkeit 200 kg, doppelte Isolation bis 1.000 Volt, Drehwinkel Bühnenhubarm ca. 160 Grad, Arbeitsscheinwerfer.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Fahrzeug neutralisieren
- Beifahrersitzbank rechtsseitig aufgerissen, Bezug, erneuern (Bild 18)
- starker Rostbefall an Karosserieunterkanten rundherum mit Durchrostungen, instandsetzen (Bild 25, 26, 31)
- Radläufe der hinteren Seitenwände starker Rostbefall, instandsetzen (Bild 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32)
- Motorölverlust im Bereich Ladeluftrohre, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 35)
- Getriebeölverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Frontstoßfänger linksseitig und rechtsseitig verschürft, lackieren (Bild 20, 21)
- Heckunterfahrerschutzteil links verformt, instandsetzen (Bild 40)
- B-Säule und Seitenwandvorderteil links streifend deformiert, instandsetzen (Bild 33)
- Radmutternschutzkappe vorne rechts gebrochen, erneuern (Bild 22)
- Türverkleidungen vorne links und rechts provisorisch verklebt und getakert, instandsetzen (Bild 16, 17)
- Aschenbecher fehlt, erneuern (Bild 14)
- Cockpitverglasung um Kombiinstrument gebrochen, erneuern (Bild 15)
- Prüfung BetrSichV 01/2023 fällig, erneuern (Bild 19)
- Blasenbildung Bremsschläuche vorne, erneuern (Bild 36, 37)
- Gummimanschette Federspeicherbremszylinder gerissen, erneuern (Bild 38, 39)
- Hydraulikaggregat ölundicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 41, 42)
- Mittelkonsole durchgebohrt, smart repair (Bild 13)
- HU fällig, erneuern
- Motorhaubendämmatte gerissen, erneuern (Bild 34)

Zustand akzeptabel

Spiegelkappe rechts Kratzer.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

~~XXXXXXXXXXXX~~

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn links



Bild 2 : Diagonale vorn rechts



Bild 3 : Diagonale hinten rechts



Bild 4 : Diagonale hinten links



Bild 5 : Fahrzeuginnenraum



Bild 6 : Kilometerstand



Bild 7 : Kamerasystem



Bild 8 : Fahrzeugschlüssel



Bild 9 : Betriebsstunden Hebebühne



Bild 10 : Funktionstest Hebebühne



Bild 11 : Laderaum



Bild 12 : Laderaum



Bild 13 : Mittelkonsole durchgebohrt



Bild 14 : Aschenbecher fehlt



Bild 15 : Cockpitverglasung um Kombiinstrument gebrochen



Bild 16 : Türverkleidungen vorne links und rechts provisorisch verklebt und getakert



Bild 17 : Türverkleidungen vorne links und rechts provisorisch verklebt und getakert



Bild 18 : Sitzbankbezug aufgerissen
Beifahrersitzbank rechtsseitig aufgerissen, Bezug



Bild 19 : Prüfung BetrSichV 01/2023 fällig



Bild 20 : Frontstoßfänger linksseitig und rechtsseitig verschürft



Bild 21 : Frontstoßfänger linksseitig und rechtsseitig verschürft



Bild 22 : Radmutternkappe vr gerissen
Radmutternschutzkappe vorne rechts gebrochen



Bild 23 : Radläufe der hinteren Seitenwände starker Rostbefall



Bild 24 : Radläufe der hinteren Seitenwände starker Rostbefall



Bild 25 : starker Rostbefall an Karosserieunterkanten rundherum mit Durchrostungen



Bild 26 : starker Rostbefall an Karosserieunterkanten rundherum mit Durchrostungen



Bild 27 : Radläufe der hinteren Seitenwände starker Rostbefall



Bild 28 : Radläufe der hinteren Seitenwände starker Rostbefall



Bild 29 : Radläufe der hinteren Seitenwände starker Rostbefall



Bild 30 : Radläufe der hinteren Seitenwände starker Rostbefall



Bild 31 : starker Rostbefall an Karosserieunterkanten rundherum mit Durchrostungen



Bild 32 : Radläufe der hinteren Seitenwände starker Rostbefall



Bild 33 : B-Säule und Seitenwandvorderteil links streifend deformiert



Bild 34 : Motorhaubendämmmatte gerissen



Bild 35 : Motorölverlust im Bereich Ladelufttröhre



Bild 36 : Blasenbildung Bremsschläuche vorne



Bild 37 : Blasenbildung Bremsschläuche vorne



Bild 38 : Gummimanschette Federspeicherbremszylinder gerissen



Bild 39 : Gummimanschette Federspeicherbremszylinder gerissen



Bild 40 : Heckunterfahrerschutzteil links verformt



Bild 41 : Hydraulikaggregat ölundicht



Bild 42 : Hydraulikaggregat ölundicht