

DEKRA Automobil GmbH
Wilhelmshavener Heerstr. 242, 26125 Oldenburg

Hauptzollamt Osnabrück -Verwertungsstelle-
z.H. Lambers
Stadtring 4
48527 Nordhorn

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Oldenburg
Wilhelmshavener Heerstr. 242
26125 Oldenburg
Telefon 0441 / 98393-0
Fax 0441 / 98393-11
E-Mail oldenburg.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

[REDACTED]

FIN VF7YASMFB12712536

Auftraggeber Hauptzollamt Osnabrück -Verwertungsstelle- z.H. Lambers, Stadtring 4, 48527 Nordhorn
Ihr Auftrag vom 29.05.2024, telefonisch
Besichtigung 29.05.2024 um 13:45 Uhr
Eisenhauer, Emders Straße 3, 26427 Esens

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 29.05.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		[REDACTED]

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 29.05.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 29.05.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 29.05.2024 um 13:45 Uhr durch [REDACTED] bei Eisenhauer, Emders Straße 3, 26427 Esens, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Innenraum- Verkleidungen, Polster, weisen dem Gebrauch übliche Kratzer, Druckstellen und Schrammen auf. Auftragsgemäß werden nur die wesentlichen Mängel am Fahrzeugzustand beschrieben, die im Rahmen der Besichtigung ohne Demontagearbeiten festgestellt wurden. Gebrauchsschäden werden nicht beschrieben. Schäden an der Antriebseinheit werden nur beschrieben, sofern diese im Rahmen der Besichtigung auffällig waren oder vom Auftraggeber mitgeteilt wurden (Probefahrt wurde nicht durchgeführt).

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen [REDACTED]
Tag der Erstzulassung 02.10.2014

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 03 / 2025

Technische Daten

Fahrzeugart Personenkraftwagen
Hersteller CITROEN (F)

Typ / Verkaufsbezeichnung	Y / Jumper 28 L1H1 Profi
Aufbauart	Transporter
HSN / TSN	3001 / APQ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF7YASMFB12712536
zul. Gesamtmasse	3000
Radstand	3000
Türen	4
Sitzplätze	3
Farbe	Weiß
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	81 kW / 2198 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;M;PI/CI; N1 III, N2
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	142.650

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 70 R 15	Hankook / Vantra ST AS2 RA30	S/B /O	10 mm
	112/110 S			
rechts	225 / 70 R 15	Hankook / Vantra ST AS2 RA30	S/B /O	10 mm
	112/110 S			
2 links	225 / 70 R 15	Hankook / Vantra ST AS2 RA30	S/B /O	10 mm
	112/110 S			
rechts	225 / 70 R 15	Hankook / Vantra ST AS2 RA30	S/B /O	10 mm
	112/110 S			

S/B/ Strasse/Baustelle; /O Original;

Serienausstattung

ABS, Ablagen., Airbag Fahrerseite, Außenspiegel, inkl. seitlicher Blinkleuchte, Bremsassistent, mechanisch, Deckenleuchte im Laderaum, Doppeldeckenleuchte im Fahrerhaus mit Verzögerungsschaltung, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) inkl. ASR mit Anzeige, Fensterheber vorn, elektrisch, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Gurte: 3-Punkt Sicherheitsgurte höhenverstellbar mit pyrotechnischen Gurtstraffern, Hecktür (Doppelflügel), geschlossen, Kopfstützen (3), Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad mit Reichweitenverstellung, Leuchtweitenregulierung manuell, Multifunktionsdisplay, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Stoff, Radiovorrüstung (Kabel und Antenne), Reifen: 215/70 R 15, Reifen: Radzierblenden, Servolenkung, Sitze: Beifahrer-Doppelsitzbank mit Klapp Tisch in mittlerer Rückenlehne, Sitze: Fahrersitz mit Längs-, Höhen- und Lehnenverstellung, Armlehne und Lordosenstütze, Steckdose (12 Volt) im Laderaum, Steckdose (12 Volt) in der Mittelkonsole, Trennwand, geschlossen, Türen: Seitliche Schiebetür rechts unverglast, Wartungsintervallanzeige, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Hochfrequenzfernbedienung, Zurrösen nach DIN 75410-3 am Laderaumboden

Sonderausstattung

Hecktür (Doppelflügel), verglast, Radiovorrüstung (Kabel, Antenne und 4 Lautsprecher), Trennwand, geschlossen mit Fenster

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 08.04.2021 bei Kilometerstand 99.628.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Sitzbezüge, Fleckig, erneuern; Diverse Innenverkleidungen, beschädigt, erneuern; Werbefolierung, entfernen, reinigen; Seitenteil hinten rechts, deformiert, instandsetzen; Tür hinten rechts, deformiert, instandsetzen;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Lackstellen rundum, ; Oberflächenkratzer rundum, ; Stoßfänger vorne, zerkratzt, Gebrauchsspur; Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

██████████

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.