



Gutachten-Nr. 2154598

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 20.06.2024

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Jägerstraße 8, 89081 Ulm

TÜV Service Center
Ulm
Jägerstraße 8
89081 Ulm

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie eine Kopie der Rechnung, eine Kopie des Gutachtens sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten



Gutachten-Nr. 2154598

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 20.06.2024

Fahrzeuga**bwertung**

Duplikat

Fahrzeughalter	Zweckverband Landeswasserversorgung Schützenstraße 4 70182 Stuttgart
Auftrag vom / durch	04.06.2024 11:30 telefonisch Zweckverband Landeswasserversorgung
Besichtigungsdatum / Ort	07.06.2024 08:30 Zweckverband Landeswasserversorgung Am Spitzigen Berg 1 89129 Langenau
Anwesend bei Besichtigung	-

Ergebnis

Zeitwert

32.250,00 EUR

**Gutachten-Nr. 2154598****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 20.06.2024****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf :

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen (Kupplung und Getriebe verschlissen) nicht möglich.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

An der Karosserie waren lokale Lackunterrostungen vorhanden.

Wertbeeinflussende Faktoren :

- Pritsche / Bordwand eingedellt, angerostet
- Kotflügel / Einstieg links verschürft
- Dach eingedellt
- Kupplung verschlissen
- Getriebe verschlissen

Service- und Betriebsmittel :

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- Betriebsanleitung
- Kundendienstheft
- 2 Fahrzeugschlüssel



Gutachten-Nr. 2154598

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 20.06.2024

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Ulm, den 20.06.2024

Der Sachverständige

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Kraiss'.



Daniel Kraiss

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Gutachten-Nr. 2154598**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
 und Datum angeben

Datum: 20.06.2024

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: ZWECKVERBAND LANDESWASSERVERSORGUNG
 SCHÜTZENSTRASSE 4
 70182 STUTTGART

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 07.06.2024 / LANGENAU

AMTLICHES KENNZEICHEN: S-MV 6650

ART / AUFBAU: ZUGMASCHINE / PRITSCHEN

HERSTELLER: DAIMLERCHRYSLER
 TYP: UNIMOG 427/10
 AUSFÜHRUNG: U1400
 FAHRZEUG IDENT NR: WDB4271021W191075

FARBE: HIMMELBLAU

MOTORART: DIESEL
 HUBRAUM / LEISTUNG: 5.958 CCM / 100 KW

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 08.07.1998 /06.07.2010
 NÄCHSTE HU / AU: 08.2024 /08.2024

GESAMTLAUFLEISTUNG: 78.608 KM ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER
V-ACHSE:	365/80 R 20	12.0 12.0
H-ACHSE:	365/80 R 20	10.0 10.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

ZEITWERT EUR**** 32.250,00

, DEN 18.06.2024

FORM AUDATEX



Gutachten-Nr. 2154598

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 20.06.2024

SERIEN - AUSSTATTUNG

SONDER - ZUBEHÖR

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- DACH EINGEDELTT
- GETRIEBE VERSCHLISSEN
- KOTFLÜGEL / EINSTIEG LINKS VERSCHÜRFT
- KUPPLUNG VERSCHLISSEN
- PRITSCHEN / BORDWAND EINGEDELTT, ANGEROSTET

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: /
H-ACHSE: /

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 365/80 R 20 LI: (AO) 12.0 mm RE: (AO) 12.0 mm
H-ACHSE: 365/80 R 20 LI: (AO) 10.0 mm RE: (AO) 10.0 mm

AO=ALLWETTER-ORIGINAL

KORREKTUREN

ÖRTLICHE MARKTLAGE
BESONDERE VERWENDUNG
FIRMENFAHRZEUG

FORM AUDATEX



Gutachten-Nr. 2154598

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 20.06.2024

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 07.06.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

ZEITWERT

EUR****

32.250,00

, DEN 18.06.2024

FORM AUDATEX

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2154598



Bild 1

Übersichtsaufnahme



Bild 2

Übersichtsaufnahme

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2154598



Bild 3

Übersichtsaufnahme



Bild 4

Übersichtsaufnahme

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2154598



Bild 5

Typenschild



Bild 6

Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2154598



Bild 7

Frontansicht



Bild 8

Übersicht
Frontlader

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2154598




Bild 9

Typenschild
Frontlader



Bild 10

Übersicht Kran

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2154598



Bild 11

Typenschild Kran



Bild 12

Heckansicht

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2154598



Bild 13

Heckkraftheber
Anhängvorrichtung
Zapfwelle hinten



Bild 14

Seitenansicht links

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2154598



Bild 15

Instrumententafel



Bild 16

Kilometerstand

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2154598



Bild 17

Betriebsstunden



Bild 18

Bedienelement

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2154598



Bild 19

Bedienelement

Steuerung
Frontlader



Bild 20

Seitenansicht
rechts

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2154598



Bild 21

Zubehör

Stallungsgabel



Bild 22

Zubehör

Oberlenker

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2154598



Bild 23

Radansicht vorne



Bild 24

Radansicht hinten

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2154598



Bild 25

Innenrum
Beifahrerseite



Bild 26

Heckansicht
Pritsche

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2154598



Bild 27

Pritsche / Bordwand
eingedellt,
angerostet



Bild 28

Pritsche / Bordwand
eingedellt,
angerostet

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2154598



Bild 29

Kotflügel /
Einstieg links
verschürft



Bild 30

Dach eingedellt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2154598



Bild 31

Dach eingedellt