

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 22.04.2024

DEKRA Automobil GmbH
Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt

Firma
Magistrat der Stadt Büdingen
Eberhard-Bauner-Allee 16
63654 Büdingen

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Frankfurt
Borsigallee 24B
60388 Frankfurt
Telefon [REDACTED]
Fax [REDACTED]
E-Mail [REDACTED]

Ansprechpartner:
[REDACTED]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen [REDACTED]

Auftraggeber Firma Magistrat der Stadt Büdingen, Eberhard-Bauner-Allee 16, 63654 Büdingen
Ihr Auftrag vom 05.04.2024 [REDACTED]
Besichtigung 05.04.2024 um 12:00 Uhr
Firma Magistrat der Stadt Büdingen, Eberwiese, 63654 Büdingen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 05.04.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt	[REDACTED]	[REDACTED]

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 05.04.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 05.04.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 05.04.2024 um 12:00 Uhr durch [REDACTED] Firma Magistrat der Stadt Büdingen, Eberwiese, 63654 Büdingen, im Beisein [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es lag 1 Fahrzeugschlüssel vor.
Vorschaden ersichtlich: nein
WSS leichte Steinschläge.

Besichtigung von unten nicht möglich.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Firma Magistrat der Stadt Büdingen, Eberhard-Bauner-Allee 16, 63654 Büdingen
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	07.11.2011

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	12 / 2025
---------------	-----------

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	RENAULT (F)
Typ / Verkaufsbezeichnung	L / Trafic 2.0 dCi 90 FAP L1H1
Aufbauart	Transporter
HSN / TSN	3333 / AWW
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1FLA0A6CY414468
Leergewicht	1785 kg
zul. Gesamtmasse	2790 kg
Maße über alles L / B / H	4782 / 1904 / 1955 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 1
Radstand	3098 (mm)
Türen	4
Farbe	Blau
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	66 kW / 1995 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;E;PI/CI; N1 III, N2
Km-Stand abgelesen	78.247

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 65 R 16	Point S /	W / O	6 mm
	107/105 T			
rechts	205 / 65 R 16	Point S /	W / O	6 mm
	107/105 T			
2 links	205 / 65 R 16	Point S /	W / O	6 mm
	107/105 T			
rechts	205 / 65 R 16	Point S /	W / O	6 mm
	107/105 T			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung Fahrgestell

Kastenwagen (FL), 3098mm (kurz), Ausstattung E1, 1995ccm (2.0 Ltr) 66kW F/JL00/S M9R630, Produktionsfabrik Y, 6 J x 16 grau, Heckscheibenwischer, Heckscheibe/Scheiben Flügeltüren hinten heizbar, Fensterheber vorn elektrisch, Aussenspiegel elektrisch verstellbar/heizbar, Superverriegelung, Radvollblenden 16 Zoll 5-Loch, 2700/2710kg, Schiebetür rechts verglast, ab 07.2011, Ausstattung Kunstleder, 6-Gang PF6, 195/65 R16C 8PR, Beifahrereinzelsitz, Flügeltüren hinten um 180 Grad öffnend mit Fenster, Laderaumtrennwand verglast, Holzboden im Laderaum, ABS, Partikelfilter, Normaldach 1959mm, 2-Schicht-Uni. ABS mit EBV und elektr. Bremsassistent, Airbag: Fahrerseite, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Blinker in Klarglasoptik, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, elektronisch, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Hecktüre, Öffnungswinkel 180°, ohne Fenster, Lackierung: Standard, Lenkrad längsverstellbar, Mobilitätsset, Paket: Raucherpaket, Pollenfilter, Polster: Stoff, Radabdeckungen, Radiovorrichtung m. Dachantenne, Schiebetür rechts, geschlossen, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz mit dreifacher Verstellung, Sitze: Fahrersitz mit dreifacher Verstellung, Trennwand ohne Fenster, Verzurrösen im Laderaumboden, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmeschutzglas

Ausstattung Aufbau

Regalanlage verbaut, Dachträger verbaut.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Fahrzeug Innenraum verschmutzt, reinigen
 - Kratzer Rundum, polieren
 - Sitzkissen links beschädigt, erneuern (Bild 11)
 - Streifschaden links, instandsetzen (Bild 12, 13, 14)
 - Service Nachweis fehlt, erneuern
 - Laderaum Kratzer, instandsetzen
-

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich
[REDACTED]

Der Sachverständige
[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Übersicht



Bild 2 : Übersicht



Bild 3 : Übersicht



Bild 4 : Übersicht



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Tacho



Bild 7 : Farbtonunterschied



Bild 8 : Regalanlage



Bild 9 : Regalanlage



Bild 10 : Dachträger



Bild 11 : Sitzkissen links beschädigt



Bild 12 : Streifschaden links