

Ing.-Büro Simon & Frauendorf, Adam-Gottschalk-Straße 4, 99085 Erfurt

Thüringer Landesamt für Finanzen
Referat A 6 | Fiskalerbschaften
Steigerstraße 24
99096 Erfurt

**ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE
1046132-5JAP5APXX0N/000**

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Händlerverkaufswert
Auftragsnummer	24060193FS
Auftrag vom / durch	30.05.2024 / Auftraggeber
Fahrzeughalter	Thüringer Landesamt für Finanzen Referat A 6 Fiskalerbschaften
Sachverständiger	Holger Frauendorf
Besichtigungsdatum	11.06.2024 13:30 Uhr



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **13.06.2024** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlerverkaufswert inkl. MwSt.

2.900,00 €

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Bewertungsdatum 13.06.2024

Erfurt, den 13.06.2024

Holger Frauendorf

Anhang:
4 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Fiat
Typ / Untertyp	Grande Punto (199)(2005->) / 1.2 8V Basis (09.2010->)
KBA-Nummer	4136/ARC
Fahrzeug-Ident-Nummer	ZFA1990000P004451
	identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung	26.08.2013 / 12.08.2016
Hubraum / Leistung	1.242 cm³ / 51 kW (69 PS)
Motor	Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Türen / Sitze	5 / 4
Leer- / zul. Gesamtgewicht	1.105 / 1.510 kg
Länge / Breite / Höhe	4.030 / 1.687 / 1.490 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Anzahl Halter	unbekannt
nächste HU	09/2024
Laufleistung abgelesen	54.121 km
Farbe	COLORE ESTERNO (BIANCO DIVINO)
Lackart	uni (2-Schicht)
Lackzustand	unterdurchschnittlich
Allgemeinzustand	unterdurchschnittlich
Karosseriezustand	unterdurchschnittlich
Besichtigungszustand	nicht verkehrssicher, fahrbereit
Reparierte Vorschäden	keine festgestellt (max. gemessene 147 Mikrometer, im Bereich der Seitenwand hinten links)
Nichtreparierte Vorschäden	keine Servicenachweise vorliegend ; Seitenwand hinten links mit deutlichen Antragungen ; Stoßfängerabdeckung hinten mehrfach mit Rissbildungen ; Kotflügel vorn rechts deformiert ; Schweller vorn rechts deutlich deformiert ; Dach mehrfach mit tiefgründigen Kratzspuren und Vogelkotfraß ; Endschalldämpfer Ummantelung stark korrodiert (mit Gefahr des Abfallens) ; Reifen alle mit Alterungsrissebildung ; Radkappen der Hinterachse beschädigt ; Klimaanlage ohne Kühlfunktion ; deutliche Schimmelbildung im Innenraum 2 Fahrzeugschlüssel vorliegend ; Motorprobelauf nach Fremdstart durchgeführt > o.B. ; es lag die Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I vor
Sonstiges	

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Michelin	175/65 R15 84T Energy Saver +
2	Michelin	175/65 R15 84T Energy Saver +

Profiltiefe in mm

Profiltiefe in mm	
links	rechts
4	4
5	5