




Ansicht Delle im Dachbereich




Oberflächenkratzer auf der Rückleuchte rechts (Gebrauchsspur)



Kratzer Stoßfänger hinten



Lose Schutzleiste Beifahrertür und Rostansatz



Beschädigungen an den Türen rechts



Verkratzter Kofferraumboden außen + Stoßfänger hinten unten