



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten  
Giesestraße 5 58636 Iserlohn  
Tel.: 02371 977821 Fax: 02371 977848  
e-Mail: rkelch@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Giesestraße 5 • 58636 Iserlohn

Stadt Halver  
Der Bürgermeister  
Thomasstr. 18  
58553 Halver

erstellt durch :  
Rainer Kelch  
Handy : 0160 888 6057  
Datum : 21.05.2024

## G u t a c h t e n

**0119W40024**

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Fahrzeugbewertung MK SH9931  
Fahrzeughalter : Stadt Halver Der Bürgermeister  
Thomasstr. 18, 58553 Halver  
Amtliches Kennzeichen : MK SH9931  
Auftrag vom : 21.05.2024  
Besichtigungsdatum / -ort : 21.05.2024 / Baubetriebshof, Halver  
Besichtigt durch : Unterzeichner  
Anwesend : Hr. Dembski

### Bewertungsergebnis:


**Mindestgebot** **EUR 6.500,00**

**Gutachten Nr.: 0119W4O024**

**Datum: 21.05.2024**

**Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Amtliches Kennzeichen : MK SH9931  
 Fahrzeugart : Zugmaschine  
 Aufbauart : 2-türig  
 Fabrikat : Holder Metzingen  
 Typ / Untertyp : 212 / C 270  
 Fahrzeug-Ident-Nummer : 212000883  
 Hubraum / Leistung : 2615 ccm / 49 kW  
 Motorart / Zylinder / Motorbauart : Diesel / 4-Zylinder / Reihe  
 Plätze : 1  
 KBA-Nr.: : 0221AAS  
 zul. Gesamtgewicht : 3500 kg  
 Reifendimension vorn / hinten : 31X10.5 R 15 LT / 31X10.5 R 15 LT  
 Reifenfabrikat : Goodyear



Profiltiefe in (mm) :  
 Reifenzustand : verkehrssicher  
 Baujahr / Erstzulassung : 2013 / 28.11.2013  
 Letzte Zulassung : 23.06.2015  
 Nächste HU : 08.2025  
 Laufleistung abgelesen : 3128 Std  
 Farbe : orange  
 Lackart : Uni  
 Fahrzeugzustand : durchschnittlich  
 Besichtigungszustand : fahrbereit  
 Serien/Sonderausstattungen : s. nachfolg. Bewertung

**Gutachten Nr.: 0119W4O024****Datum: 21.05.2024****Fahrzeugaufbaubeschreibung**

- Holder mit Schneeschild und Aufsatzstreuer, zusätzlich Frontmähwerk und Aufbau-Grasabsaugung.

**Fahrzeugausstattung incl. Sonderausstattung**

- 1-Mann-Kabine, 2-türig.
- Arbeitsscheinwerfer
- Hydrostatischer Fahntrieb. 40 km/h: Stufenlose Fahrgeschwindigkeitsregelung.
- Permanenter Allradantrieb.
- 4 gleich große Räder
- Front- und Heckzapfwelle
- Hydraulikanschlüsse vorne und hinten.

**Fahrzeugdaten-Unterlagen**

Die technischen Daten wurden der vorgelegten Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

**Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.

**Probefahrt / Probelauf**

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

**Werterhöhende Reparaturen**

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

**Fahrzeugzustandsbewertung**

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt:

- Ausgesondertes Kommunalfahrzeug. Auch Winterdiensteinsatz, entsprechende Korrosionsschäden.
- Motor/Antrieb Ölfeucht,
- Kühlerpaket Gitterwerk stark korridiert.
- Reifen überaltert, verschlissen.
- Förderschnecken vom Aufsatzstreuer verrostet.
- Frontmähwerk nicht geprüft, Messer nicht eingesehen.



## **TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG**

Schaden- und Wertgutachten  
Giesestraße 5 58636 Iserlohn  
Tel.: 02371 977821 Fax: 02371 977848  
e-Mail: rkelch@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

**Gutachten Nr.: 0119W4O024**

**Datum: 21.05.2024**

### **Besonderes / Sonstiges**

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

### **Schlusswort**

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Iserlohn, 21.05.2024

Rainer Kelch

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 17 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Gutachten Nr.: 0119W4O024

Datum: 21.05.2024



Bild 1



Bild 2



Gutachten Nr.: 0119W4O024

Datum: 21.05.2024



Bild 3



Bild 4

**Gutachten Nr.: 0119W4O024**

**Datum: 21.05.2024**



**Bild 5**



**Bild 6**



**Gutachten Nr.: 0119W4O024**

**Datum: 21.05.2024**



Bild 7



Bild 8



**Gutachten Nr.: 0119W4O024**

**Datum: 21.05.2024**



Bild 9



Bild 10

Gutachten Nr.: 0119W4O024

Datum: 21.05.2024



Bild 11



Bild 12



Gutachten Nr.: 0119W40024

Datum: 21.05.2024



Bild 13

Reifen überaltert



Bild 14

**Gutachten Nr.: 0119W4O024**

**Datum: 21.05.2024**



Bild 15

Rostschäden



Bild 16



Gutachten Nr.: 0119W4O024

Datum: 21.05.2024



Bild 17

Streugutbehälter



Bild 18

Gutachten Nr.: 0119W4O024

Datum: 21.05.2024



Bild 19

Schneeschild



Bild 20



Gutachten Nr.: 0119W4O024

Datum: 21.05.2024



Bild 21

Frontmähwerk



Bild 22

Gutachten Nr.: 0119W4O024

Datum: 21.05.2024



Bild 23

Grassammelbehälter



Bild 24



Gutachten Nr.: 0119W40024

Datum: 21.05.2024



Bild 25



Bild 26