



Fahrzeugbeschreibung

über das zur Aussonderung vorgesehene landeseigene Kraftfahrzeug

Besichtigungsort / -datum	Oldenburg, 19.06.2024		
Abholungsort	Oldenburg		
Fahrzeug fahrbereit (zum Zeitpunkt der Besichtigung)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Bedingt <input checked="" type="checkbox"/>
Fz.-Halter / Auftraggeber	PD Oldenburg		
Vorbesitzer	intern <input checked="" type="checkbox"/>	extern <input type="checkbox"/>	
amtliches Kennzeichen	CUX-P 9043	Tag der ersten Zulassung	18.01.2011
Hersteller	VW	Schlüssel-Nr.	Ziff. 2.1 : 0603
Typ	T5 (7HC)		Ziff. 2.2 : AQU
Fahrzeug-Ident-Nr.	WV2ZZZ7HZBH046399		Ziff. 14 : Euro5
Fahrzeug-Art / Aufbau	FZ.Z.PERS.BEF. B. 8. SPL		Ziff. 14.1: 35B0
Antrieb (Motor/Energiequelle)	Otto <input type="checkbox"/>	Diesel <input checked="" type="checkbox"/>	Hybrid <input type="checkbox"/>
	Elektrisch <input type="checkbox"/>		LPG <input type="checkbox"/>
			CNG <input type="checkbox"/>
			Wasserstoff <input type="checkbox"/>
Hubraum (ccm)	1968	Leistung (KW)	103
Getriebeart	Schaltung <input type="checkbox"/>	Automatik	<input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Motor	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Getriebe	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Sitzplätze	7	Farbe außen:	silber
Anzahl der Türen / Schiebetüren	4 / 1	Farbe innen:	schwarz
Anhängerkupplung	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Klimaanlage Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Polycarbonatverglasung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Standheizung Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Scheibenfolie	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Sonnendach Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Notausstieg Dach	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Anzahl der Fahrzeugschlüssel	2		
Gesamtlauflleistung (km, abgelesen)	295.278	Nächste Hauptuntersuchung	ohne
Bereifung auf Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input checked="" type="checkbox"/>	Winterreifen <input type="checkbox"/>
Hersteller / VA	Michelin	Woche	18
Herstellungsdatum: HA	Michelin	Jahr	19
Reifengröße	215/65 R 15		
Vorderachse: Profiltiefe (mm)	links 8		rechts 8
Hinterachse: Profiltiefe (mm)	links 8	links innen	rechts: 8 rechts innen
Ersatzrad/Notrad/Pannenhilfsset	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ersatzrad <input type="checkbox"/>	Profiltiefe (mm) Notrad <input type="checkbox"/> Pannenhilfsset <input type="checkbox"/>
Bereifung im Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input checked="" type="checkbox"/>
Reifengröße	215/65 R 15		
Herstellungsdatum Woche / Jahr	1. 29 17	2. 29 17	3. 29 17 4. 29 17
Profiltiefe (mm)	1. 6	2. 6	3. 8 4. 8

Bremswerte	Keine Bremswerte ermittelt, Abbremsung im Fahrversuch i.O.			<input type="checkbox"/>
Betriebsbremsanlage	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	
Feststellbremse	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	

Festgestellte Mängel / Besonderheiten
Ausstattung:

- **Motor: Ölverlust, Inspektionsservice fällig**
- **Korrosion: Abgasanlage, Bremscheiben, Voder-Hinterachse, Einstiege, Kantenrost, Schweller(beidseitig), Endschalldämpfer, Stosdämpfer hi. (Hülsen), Unterboden (teilweise), Federn hi. Fzg hat erhebliche Korrosion**
- **Innenraum: Nutzungsspuren, Oberflächenabnutzung; Rückbauspuren, Sitzpolster Fahrer beschädigt, Gurt Fahrer , Lenkrad defekt**
- **Lackmängel- Kratzer, Dellen vorhanden, Stoßfänger v. u. hi. Anstoßstellen Türen mit Dellen und Lackkratzer**
- **Motorhaube beschädigt (Löcher, Lack, Dellen)**
- **Heckklappe beschädigt (Lack, Folienreste, Dellen)**
- **Klimaanlage/ Standheizung nicht geprüft**
- **Löcher in den Amaturen/Löcher im Dach**
- **Folienreste vorhanden**
- **Standschäden/ Batterie defekt/hohe Standzeit**
- **Bordwerkzeug/Bordausstattung nicht geprüft**
- **Zusatzausstattung: getönte Scheiben**
- **Fzg ist mit Sicherheitscheibenfolie innen versehen**
- **Verweis auf den ersten Satz im Text unten**

Unfallschaden: ja nein In der Vergangenheit instandgesetzt
wenn ja, welche Schäden:

Mindesterloes: 4.450,- Euro

Durch den intensiven Gebrauch des auszusondernden Fahrzeugs im Polizeidienst sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie u. Innenraum in einem alters- u. nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem privaten Markt entspricht. Durch Ausbau polizeitypischer Ausstattung können Löcher, Beschädigungen und Makel an Armaturenbrett, Innenausstattung u. Karosserie vorhanden sein. Die Prüfung des Zustandes erfolgte ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen, Baugruppen oder Aggregaten. Neben den äußerlich erkennbaren Mängeln sind weitere technische Mängel, insbesondere Standschäden und Schäden, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt wurden, sowie Schäden durch Sondereinbauten möglich. Auf die Bestimmungen des §19 Abs. 2a StVZO (Wirksamkeit / Erlöschen der Betriebserlaubnis z.B. bei Sonderverglasung) wird ausdrücklich hingewiesen. Für eine Wiedergulassung kann ggfs. ein Gutachten gem. §21 StVZO erforderlich sein. Abgasrelevante Baugruppen wurden nicht messtechnisch geprüft. So kann es sein, dass noch weitere nur durch eine Abgasuntersuchung feststellbare Mängel vorhanden sein können. Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und unparteiisch bewertet.

Sollten auf den Bildern zum Fahrzeug noch polizeispezifische Ausstattungen erkennbar sein, wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zum Tage der Veräußerung entfernt/ausgebaut sind. Sämtliche Hoheitszeichen, Schriftzüge und Folienbklebungen sind entfernt, wodurch weitere Beschädigungen am Lack entstanden sein können. Weiterhin können durch den Ab-/Ausbau der Sondersignalanlage sowie Funkeinbauten weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden.

Hildesheim, 20.06.2024



.....
Richter, aaPm.T.

