

Kraftfahrwesen

BFV49

08.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

Verkaufsbezeichnung:	Mercedes-BenzA 250 e (EURO 6d)		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-4806	Erstzulassung:	08.12.2021
Fahrzeugart:	Pkw, SUV, Kleintransporter Lim. Schrägheck	Gesamtfahrleistung (Km):	1873
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	118 kW / 1332 cm ³
Kraftstoffart:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	unbekannt	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	1313 / IEZ
Herstellerfarbbezeichnung:	IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK	Emissionsschl. Nr. 14.1:	Euro6;
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Materialmix / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	Emissionsschl. nicht in Referenz gefunden
Anzahl der Türen:	5	HU:	12.2024
Bereifung: (Größe)	205/55R17 91H	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	6 6 6 6	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	22 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außen-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekabel Mode 2
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket besteht aus: Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Multimodiasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Regen-/Lichtsensoren
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- USB-Anschluss im Fond

Sonderausstattung:

- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Ausstattungs-Paket: Business besteht aus: Ladekabel für öffentliche Ladesäulen, Vorrüstung car sharing, Public-Charging-Paket, Konnektivität-Paket, Service-System: Erweiterte Navigationsdienste, Smartphone integriert, Navigationssystem: Festplattenavigation, Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Infotainment-System: Remote & Charging Services
- Plus, Sitzheizung vorn, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic
- Klimaautomatik (Thermotronic)
- Ladekabel Mode 3
- Laderaum-Paket besteht aus: Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- LM-Felgen 6,5x17
- Park-Paket besteht aus: Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket besteht aus: Außenspiegel elektr. anklappbar, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und leistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Diverse Kratzer und leichte Dellen am gesamten Fahrzeugaufbau.
- Lackabplatzer an den Türkanten aller Türen.
- Farbabweichung der Front- und Heckverkleidung.

- Türinnenverkleidungen verkratzt / stark verschmutzt.
- Kratzer an den Innenverkleidungen und Einsteigsblenden.
- Kratzer und Lackschäden an der Heckverkleidung hinten.
- Kratzer und Steinschläge an der Frontverkleidung.
- Kofferraum-Boden sowie Verkleidungen verschmutzt/ fleckig und zerkratzt.
- Kratzer im Oberflächenlack im Bereich der Griffmulden.
- Verschmutzungen und Flecken der Sitze und Innenverkleidungen.
- Leichte Steinschläge an der gesamten Fahrzeugfront.
- Marderspuren im Motorraum.
- Eine Innen- und Außeneinigung bzw. Fahrzeugaufbereitung wurde nicht durchgeführt.
- Vogelkotanhaftungen am gesamten Aufbau.
- Das Fahrzeug ist auf Grund der Standzeit verschmutzt.

Sonstiges:

Das Fahrzeug ist verschmutzt und steht im Freien, ist nicht gereinigt und aufbereitet.

Sommerreifen liegen im Fahrzeug.

Das Fz. befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.

Auf Grund der Standzeit Korrosionsschäden an der Bremsanlage

Es wird dringend angeraten das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

Festgesetztes Mindestgebot:

25.500,00 €

i. Worten:

fünfundzwanzigtausendfünfhundert Euro

Standort:	Hauptzollamt Hannover 30179 Hannover Hackethalstraße 7 30179 Hannover
Ansprechpartner:	Hr. Horodyski
Telefon: / E-Mail:	0511 101 2753 / matthias.horodyski@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.