

Kraftfahrwesen

BFV49

08.03.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Mercedes-BenzA 250 e (EURO 6d)</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-4808	<b>Erstzulassung:</b>	08.12.2021
<b>Fahrzeugart:</b>	Pkw, SUV, Kleintransporter Lim. Schrägheck	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	8981
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	118 kW / 1332 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Hybr.B/E ext. Aufl.	<b>Getriebeart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	nein	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	2222 / AJP00039X
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	DENIMBLAU - METALLIC-LACK	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	36AP
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Materialmix / Schwarz	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	11.2024
<b>Bereifung: (Größe)</b>	205/55R17 91 H DOT 50/20	<b>Unfallfrei:</b>	ja
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	6 6 6 6 -	<b>Inspektion:</b>	nach Anzeige
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	20 g/km

### Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außen-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodus-schalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugor-gungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungs-getriebe DCT
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbe-reitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekabel Mode 2
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket besteht aus: Sonnenblenden mit Spiegel (beleuch-tet)
- Multimodiasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funk-tionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond

### Sonderausstattung:

- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Inf-ormations-System Live Traffic
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenhimmel schwarz
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Ladekabel Mode 3
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. ver-stellbar
- LM-Felgen 6,5x17 (5-Doppelspei-chen) besteht aus: LM-Felgen
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket besteht aus: Fahrassis-tenz-System: aktiver Park-Assistent, Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket besteht aus: Außen-spiegel elektr. anklappbar, Außen-/In-nenspiegel mit Abblendautomatik

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Diverse Kratzer und leichte Dellen am gesamten Fahrzeugaufbau.
- Lackabplatzer an den Türkanten aller Türen.
- Farbabweichung der Front- und Heckverkleidung.

- Türinnenverkleidungen verkratzt / stark verschmutzt.
- Kratzer an den Innenverkleidungen und Einsteigsblenden.
- Kratzer und Lackschäden an der Heckverkleidung hinten.
- Kratzer und Steinschläge an der Frontverkleidung.
- Kofferraum-Boden sowie Verkleidungen verschmutzt/ fleckig und zerkratzt.
- Kratzer im Oberflächenlack im Bereich der Griffmulden.
- Verschmutzungen und Flecken der Sitze und Innenverkleidungen.
- Leichte Steinschläge an der gesamten Fahrzeugfront.
- Marderspuren im Motorraum.
- Eine Innen- und Außeneinigung bzw. Fahrzeugaufbereitung wurde nicht durchgeführt.
- Vogelkotanhaftungen am gesamten Aufbau.
- Das Fahrzeug ist auf Grund der Standzeit verschmutzt.

**Sonstiges:**

Das Fahrzeug ist verschmutzt und steht im Freien, ist nicht gereinigt und aufbereitet.  
Sommerreifen liegen im Fahrzeug.

Das Fz. befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.  
Auf Grund der Standzeit Korrosionsschäden an der Bremsanlage

Es wird dringend angeraten das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

**Sonstiges:**

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**25.400 €**

**i. Worten:**

**fünfundzwanzigtausendvierhundert Euro**

<b>Standort:</b>	Hauptzollamt Hannover 30179 Hannover Hackethalstraße 7 30179 Hannover
<b>Ansprechpartner:</b>	Hr. Horodyski
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0511 101 2753 / matthias.horodyski@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.