



## Fahrzeugbeschreibung

über das zur Aussonderung vorgesehene landeseigene Kraftfahrzeug

Besichtigungsort / -datum	Oldenburg, 19.06.2024		
Abholungsort	Oldenburg		
Fahrzeug fahrbereit (zum Zeitpunkt der Besichtigung)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Bedingt <input type="checkbox"/>
Fz.-Halter / Auftraggeber	<b>PD Oldenburg</b>		
Vorbesitzer	intern <input checked="" type="checkbox"/>	extern <input type="checkbox"/>	
amtliches Kennzeichen	<b>OL-PI 905</b>	Tag der ersten Zulassung	<b>16.02.2010</b>
Hersteller	<b>VW</b>	Schlüssel-Nr.	Ziff. 2.1 : <b>0603</b>
Typ	<b>Passat (3C)</b>		Ziff. 2.2 : <b>AFB</b>
Fahrzeug-Ident-Nr.	<b>WVWZZZ3CZAE071966</b>		Ziff. 14 : <b>Euro5</b>
Fahrzeug-Art / Aufbau	<b>FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL</b>		Ziff. 14.1: <b>35A0</b>
Antrieb (Motor/Energiequelle)	Otto <input type="checkbox"/>	Diesel <input checked="" type="checkbox"/>	Hybrid <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/>
	Elektrisch <input type="checkbox"/>	Wasserstoff <input type="checkbox"/>	
Hubraum (ccm)	<b>1968</b>	Leistung (KW)	<b>103</b>
Getriebeart	Schaltung <input type="checkbox"/>	Automatik <input checked="" type="checkbox"/>	
Austausch-Motor	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Getriebe	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Sitzplätze	<b>5</b>	Farbe außen:	<b>silber</b>
Anzahl der Türen / Schiebetüren	<b>5</b> / <b>0</b>	Farbe innen:	<b>schwarz</b>
Anhängerkupplung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Klimaanlage Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Polycarbonatverglasung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Standheizung Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenfolie	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Sonnendach Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Notausstieg Dach	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Anzahl der Fahrzeugschlüssel	<b>1</b>		
Gesamtlauflistung (km, abgelesen)	<b>342.927</b>	Nächste Hauptuntersuchung	<b>ohne</b>
Bereifung auf Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input checked="" type="checkbox"/>
Hersteller / VA	<b>Fulda</b>	Woche	-
Herstellungsdatum: HA	<b>Fulda</b>	Jahr	-
Reifengröße	<b>205/55 R 16</b>		
Vorderachse: Profiltiefe (mm)	links <b>3</b>	rechts	<b>2</b>
Hinterachse: Profiltiefe (mm)	links <b>5</b>	links innen	rechts: <b>5</b> rechts innen
Ersatzrad/Notrad/Pannenhilfsset	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ersatzrad <input type="checkbox"/>	Profiltiefe (mm) Notrad <input type="checkbox"/> Pannenhilfsset <input type="checkbox"/>
Bereifung im Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input type="checkbox"/>
Reifengröße	-		
Herstellungsdatum Woche / Jahr	1. -	2. -	3. -
Profiltiefe (mm)	1. -	2. --	3. --

Bremswerte	Keine Bremswerte ermittelt, Abbremsung im Fahrversuch i.O.			<input type="checkbox"/>
Betriebsbremsanlage	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	
Feststellbremse	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	

Festgestellte Mängel / Besonderheiten  
Ausstattung:

- Fzg war im Diensthundewesen eingesetzt (Verschmutzungen, Gerüche)
- Fzg wurde nicht auf einer Hebebühne/Grube geprüft
- Motor: nicht geprüft, defekt, ohne Funktion (Fehler im Kabelbaum)  
Ölverlust, Inspektionsservice fällig
- Getriebe: nicht geprüft
- Korrosion: Abgasanlage, Bremscheiben, Vorder-Hinterachse
- Innenraum: Nutzungsspuren, Oberflächenabnutzung; Rückbauspuren,  
Schimmel im Innenraum, verschmutzt
- Lackmängel- Kratzer, Dellen vorhanden, Stoßfänger v. u. hi. Anstoßstellen  
Türen mit Dellen und Lackkratzer
- Klimaanlage nicht geprüft
- Löcher in den Amaturen
- Folienreste vorhanden
- Standschäden/ Batterie defekt/hohle Standzeit
- Bordwerkzeug/Bordausstattung nicht geprüft
- Verweis auf den ersten Satz im Text unten

Unfallschaden: ja  nein  In der Vergangenheit instandgesetzt

wenn ja, welche Schäden:

**Unfallschaden v. re.**

**folgende Teile sind beschädigt:**

- Stoßfänger v. komplett
- Scheinwerfer re.

**Mindesterlös:**

**450,-**

**Euro**

Durch den intensiven Gebrauch des auszusondernden Fahrzeugs im Polizeidienst sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie u. Innenraum in einem alters- u. nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem privaten Markt entspricht. Durch Ausbau polizeitypischer Ausstattung können Löcher, Beschädigungen und Makel an Armaturenbrett, Innenausstattung u. Karosserie vorhanden sein. Die Prüfung des Zustandes erfolgte ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen, Baugruppen oder Aggregaten. Neben den äußerlich erkennbaren Mängeln sind weitere technische Mängel, insbesondere Standschäden und Schäden, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt wurden, sowie Schäden durch Sondereinbauten möglich. Auf die Bestimmungen des §19 Abs. 2a StVZO (Wirksamkeit / Erlöschen der Betriebserlaubnis z.B. bei Sonderverglasung) wird ausdrücklich hingewiesen. Für eine Wiederzulassung kann ggfs. ein Gutachten gem. §21 StVZO erforderlich sein. Abgasrelevante Baugruppen wurden nicht messtechnisch geprüft. So kann es sein, dass noch weitere nur durch eine Abgasuntersuchung feststellbare Mängel vorhanden sein können. Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und unparteiisch bewertet.

Sollten auf den Bildern zum Fahrzeug noch polizeispezifische Ausstattungen erkennbar sein, wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zum Tage der Veräußerung entfernt/ausgebaut sind. Sämtliche Hoheitszeichen, Schriftzüge und Folienbeklebungen sind entfernt, wodurch weitere Beschädigungen am Lack entstanden sein können. Weiterhin können durch den Ab-/Ausbau der Sondersignalanlage sowie Funkeinbauten weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden.

Hildesheim, 19.06.2024



.....  
Richter, aaPm.T.