

**Kfz - Sachverständige • Schadensgutachten • Fahrzeugbewertungen**

Hauptzollamt Regensburg  
Verwertungsstelle Hof  
Köditzer Straße 1  
95030 HOF

Hof, den 25.06.2024

**Gutachten**

**5HZN4M2391**

Bei Rückfragen bitte angeben!

**Betrifft**

**: Fahrzeugbewertung**

Auftrag vom / durch : 19.06.2024 / telefonisch Herrn Langheinrich  
Besichtigungsdatum / -ort : 19.06.2024 / 95030 Hof  
Besichtigt durch : Istvan Warczeka  
Anwesend : Herr Langheinrich

**Zusammenfassung des Gutachtens**

Restwert mit MwSt. EUR 700,00

Hof, 25.06.2024

Der Sachverständige  
Istvan Warczeka

Ingenieurbüro für Kfz - Technik  
Heintges & Greiner GmbH  
Leopoldstraße 4  
95015 Marktredwitz

## Kfz - Sachverständige • Schadensgutachten • Fahrzeugbewertungen

Gutachten Nr.: 5HZN4M2391

Datum: 25.06.2024

### Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart	: PKW
Aufbauart	: Pick up, 2-türig
Fabrikat	: Suzuki
Typ / Untertyp	: Jimny 1.3 / PickUp / Targa
Fahrzeug-Ident-Nummer	: VSEFJB43C00208217
KBA-Nummer	: 7612000
Hubraum / Leistung	: 1328 ccm / 63 kW
Motorart / Motorbauart	: Ottomotor / Reihe
Plätze	: 2
Leer- / zul. Gesamtgewicht	: 1185 kg / 1650 kg
Reifendimension	: 205/70 R15 96T M+S
Reifenfabrikat	: Vredestein Quatrac 5
Profiltiefe in (mm)	: 
Anzahl der Achsen	: 2
Erstzulassung	: 27.12.2010
Letzte Zulassung	: 10.11.2022
Laufleistung abgelesen	: 86950 km
Farbe	: grün
Lackart	: Metallic (2 Schicht)
Lackzustand	: mäßig
Allgemeinzustand	: mäßig
Karosseriezustand	: mäßig
Zustand des Fahrwerkes	: mäßig
Besichtigungszustand	: nicht fahrfähig, nicht verkehrssicher
Serienausstattung	: Servolenkung, Allrad;
Sonderausstattung	: Pickup-Variante, Targa-Dach, Schneeräumschild Sno-Way, Zusatzscheinwerfer, Rundumleuchte, Salzstreuer, Steuerkonsolen im Innenraum;
Vorschäden	: nicht erkennbar;
Altschäden	: Sitzpolster aufgerissen; erheblicher Korrosionsschaden am Bodenblech Fahrgastraum;
Bemerkungen	: Innenraum stark verschmutzt;

## Kfz - Sachverständige • Schadensgutachten • Fahrzeugbewertungen

---

Gutachten Nr.: 5HZN4M2391

Datum: 25.06.2024

### Auftrag

Auftragsgemäß wurde das vorstehend näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und der Zustand festgestellt.

Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

### Fahrzeugdaten

Die Fahrzeugdaten wurden direkt am Fahrzeug festgestellt und der Zulassungsbescheinigung entnommen.

### Anmerkung

Motorkontrolleuchte an. Fahrzeug nicht fahrfähig (Bremsen fest / fällig). Bedienung Frontschaufel und Salzstreuer - zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich / ohne Funktion (Risiko). Elektrik teils mäßig verlegt bzw. angeschlossen. Erhebliche Korrosionsschäden Innen, Außen sowie am Unterboden. Service / Wartung fällig. 1 Schlüssel vorhanden.

Zulassungsbescheinigung 1 und 2 vorhanden.

Ingenieurbüro für Kfz - Technik  
Heintges & Greiner GmbH  
Leopoldstraße 4  
95615 Marktredwitz

Hof, 25.06.2024

Der Sachverständige  
Istvan Warczeka

Von der Industrie- und Handelskammer  
für Oberfranken öffentlich bestellter  
und vereidigter Sachverständiger für  
Kraftfahrzeugschäden und -Bewertung

Gutachten Nr.: 5HZN4M2391

Datum: 25.06.2024

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachten Nr.: 5HZN4M2391

Datum: 25.06.2024



Bild 3



Bild 4

Gutachten Nr.: 5HZN4M2391

Datum: 25.06.2024



Bild 5



Bild 6

Gutachten Nr.: 5HZN4M2391

Datum: 25.06.2024



Bild 7



Bild 8

Gutachten Nr.: 5HZN4M2391

Datum: 25.06.2024



Bild 9



Bild 10

Gutachten Nr.: 5HZN4M2391

Datum: 25.06.2024



Bild 11




Bild 12

Gutachten Nr.: 5HZN4M2391

Datum: 25.06.2024



Bild 13



Bild 14

Gutachten Nr.: 5HZN4M2391

Datum: 25.06.2024



Bild 15



Bild 16

Gutachten Nr.: 5HZN4M2391

Datum: 25.06.2024



Bild 17



Bild 18

Gutachten Nr.: 5HZN4M2391

Datum: 25.06.2024



Bild 19



Bild 20

Gutachten Nr.: 5HZN4M2391

Datum: 25.06.2024



Bild 21



Bild 22

Gutachten Nr.: 5HZN4M2391

Datum: 25.06.2024



Bild 23



Bild 24

Gutachten Nr.: 5HZN4M2391

Datum: 25.06.2024



Bild 25



Bild 26

Gutachten Nr.: 5HZN4M2391

Datum: 25.06.2024



Bild 27