

Kraftfahrwesen

BFV54

28.05.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	SkodaSuperb 2.0 TDI DPF Ambition- Bastlerfahrzeug-		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-5708	Erstzulassung:	10.07.2012
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	Gesamtfahrleistung (Km):	189000
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	125 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	8004 / AIQ000966
Herstellerfarbbezeichnung:	Brilliant-Silber Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35F0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	07.2025
Bereifung: (Größe)	205/55R16 M+S	Unfallfrei:	Unfallfahrzeug
Reifenprofiltiefe (mm):	4/4/4/4	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	151 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF
- Multifunktionsanzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Tagfahrlicht

Sonderausstattung:

- Audio-Navigationssystem
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein ehemaliges Sondereinsatzfahrzeug. Durch den intensiven Gebrauch sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Lack und Innenraum in einem Alters- und nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem Privatmarkt entspricht.
- Rückbauspuren dienstlicher Einbauten am Fahrzeug rundum, u.a.: Löcher in der Armaturentafel; Mittelkonsole, Kofferraum, Handschuhfach, Aschenbecher. Es sind Schalter verbaut die keine Funktion mehr haben. Der Innenraum ist verbraucht. Verkleidungsteile sind lose, beschädigt oder fehlen. Die Polster sind verschlissen, beschädigt und weisen Flecken auf. Das Lenkrad ist abgegriffen.
- Das Fahrzeug wird als Ersatzteilträger/ Bastlerfahrzeug angeboten.
- Steinschläge befinden sich an der Fahrzeugfront und Windschutzscheibe.
- Marderspuren sind im Motorraum vorhanden.
- Das Fahrzeug hat einen Motorschaden auf. Der Motor weist einen Ölverlust auf und Abgas im Kühlsystem. Motor kann gestartet werden. Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit und muss verladen werden.
- Das Fahrzeugemblem fehlt an der Front und am Heck.
- Stoßfänger vorne links beschädigt.
- Fahrertür beschädigt.
- Das Fahrzeug hatte mehrere Unfallschäden. Diese wurden repariert.
- Lackschäden befinden sich an den Türgriffen. Diese wurden teilweise mit einem Lackstift ausgebessert.
- Beide Außenspiegel weisen Beschädigungen auf.
- Die Türkanten sind abgeschlagen. Die Einstiege weisen Kratzer, Dellen und Beschädigungen auf.
- Der Dachhimmel ist verschmutzt.
- Die Bremscheiben an der Vorderachse und Hinterachse sind korrodiert und müssen erneuert werden.
- Ein Unfallschaden befindet sich am Fahrzeugheck. Der Stoßfänger ist gebrochen. Die Heckklappe weist Dellen und Beschädigungen auf.
- Der Stoßfänger vorne rechts ist beschädigt.
- Die Antenne ist zerbissen.
- Der Schweller ist auf der rechten Fahrzeugseite eingedrückt. Der Unterboden und Verkleidungsteile sind beschädigt.
- Der vorhandene Fahrzeugschlüssel ist verbraucht/abgegriffen.

- Kratzer, Schrammen, Dellen, Lackschäden und Beschädigungen befinden sich an der gesamten Karosserie und Anbauteilen.
- Die Starterbatterie ist defekt.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit und nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Der letzte Service erfolgte am 06.02.2023 bei 179191 km.

Anzahl Schlüssel: 1

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

3.500 €

i. Worten:

dreitausendfünfhundert Euro

Standort:	ZFA Stuttgart Moltkestr. 72 76133 Karlsruhe
Ansprechpartner:	Herr Kazmierczak
Telefon: / E-Mail:	0711-52041-3109

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.