

DEKRA Automobil GmbH  
Suchskrug 4, 24107 Kiel

Feuerwehr Dänischenhagen  
Strander Str. 19  
24229 Dänischenhagen

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Kiel  
Suchskrug 4  
24107 Kiel  
Telefon 0431 / 5467-0  
Fax 0431 / 5467-111  
E-Mail kiel.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

Tel. direkt: [REDACTED]

## Vielen Dank für Ihren Auftrag

### Alles für eine sichere Fahrt

Dann am besten gleich zu DEKRA - Ihrem Partner für Sicherheit rund um Ihr Fahrzeug. Auch bei Fahrzeugbewertungen, Schadensgutachten, Änderungsabnahmen, Classic Services und Motorrad Services, unsere Experten sind gerne für Sie da.

Wunschtermin online buchen oder ohne Termin direkt zu uns: [dekra.de/onlinetermin](https://dekra.de/onlinetermin)

Den nächstgelegenen DEKRA Standort finden Sie unter: [dekra.de/standorte](https://dekra.de/standorte) oder unter der Service-Hotline: 0800 333 333 3



DEKRA Automobil GmbH  
Handwerkstraße 15  
D-70565 Stuttgart  
Telefon (07 11) 78 61-0  
Telefax (07 11) 78 61-22 40  
[www.dekra.com](https://www.dekra.com)

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr 21039  
USt-IdNr DE811297970 Steuernummer 99045/03694  
Commerzbank AG BIC DRESDEFF600  
IBAN DE84 6008 0000 0901 0051 00  
BW-Bank BIC SOLADEST  
IBAN DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates  
Stefan Kolbl  
Geschäftsführer  
Guido Kutschera (Vorsitzender)  
Friedemann Bausch  
Jann Fehlauer

DEKRA Automobil GmbH  
Suchskrug 4, 24107 Kiel

Feuerwehr Danischenhagen  
Strander Str 19  
24229 Dänischenhagen

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Kiel  
Suchskrug 4  
24107 Kiel  
Telefon 0431 / 5467-0  
Fax 0431 / 5467-111  
E-Mail kiel.automobil@dekra.com



Ansprechpartner

Tel. direkt [REDACTED]

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**RD GD990**

Auftraggeber

Feuerwehr Danischenhagen, Strander Str. 19, 24229 Dänischenhagen

Ihr Auftrag vom

06.06.2024, telefonisch durch Herrn Marc-Oliver Haßberger

Besichtigung

06.06.2024 um 09:00 Uhr

Feuerwehr Danischenhagen, Strander Str. 19, 24229 Dänischenhagen

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 06.06.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Handlereinkaufswert	5.500,00 EUR	6.545,00 EUR

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 06.06.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn Marc-Oliver Haßberger. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 06.06.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 06.06.2024 um 09:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei Feuerwehr Dänischenhagen, Strander Str. 19, 24229 Dänischenhagen, im Beisein von Herr Haßberger.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	Gemeinde Dänischenhagen, Sturnhagenerweg 14, 24229 Dänischenhagen
Kennzeichen	RD GD990
Tag der Erstzulassung	28.06.2004
Zul Besch Teil1/Fz-Schein vom	24.10.2008

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	09 / 2024
---------------	-----------

### Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	DAIMLERCHRYSLER (D)
Typ / Verkaufsbezeichnung	903.6 KA / 313 CDI Sprinter 903.662
Aufbauart	Geschlossener Kasten
HSN / TSN	0710 / 768
Fahrzeug-Ident -Nr	WDB9036621R660086
Leergewicht	2045 kg
zul. Gesamtmasse	3500 kg
Maße über alles L / B / H	5785 / 1933 / 2570 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1
Radstand	3550 (mm)

Türen	4
Sitzplätze	6
Farbe / Farbe	Weiß / Folienbeklebung rot
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	95 kW / 2148 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	1999/96/EG,A,GKL G1
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	94 129

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 70 R 15 112/110 R	Michelin / Agilis Alpin	W / O	7 mm
rechts	225 / 70 R 15 112/110 R	Michelin / Agilis Alpin	W / O	7 mm
2 links	225 / 70 R 15 112/110 R	Michelin / Agilis Alpin	W / O	7 mm
rechts	225 / 70 R 15 112/110 R	Michelin / Agilis Alpin	W / O	7 mm

Pannenset

W/ Winter, /O Original /F Runflat

### Ausstattung Fahrgestell

Laderaumschiebetür rechts, Dach und Hecktür hoch, Fenster v l Seitenwand/Schiebetür, Fenster v r Seitenwand/Schiebetür, Hecktür mit 270 Grad Öffnung, Quertrager Anhängerkupplung, Aussenspiegel aspahrtsch, Kastenwagen 6 , 6.0 J x 15 H2, 225/70 R 15C, Stabilisator V-Achse verstärkt, Stabilisator H-Achse, ABS/ASR, ESP, Gewichtsvante 3500kg (WDB904), ab R613962, Radstand 3550mm 2, FZG schadstoffarm EU3 Gr I, Drehzahlregler elektronisch, 1-Schicht-Uni, Tachograph 1 Tag/2 Fahrer Automatik, Zusatzheizung Wasser, Zusatzwarmetauscher, Radio Stereo Sound 10, Beifahrersitz Zweisitzer, Trennwand mit Fenster, Zuheizung (CDI-Motor), Fahrerairbag, Verkleidung Sperrholz, Holzfussboden, 1 Reihe 3-er Sitzbank, Verzurrosen Fahrgast-/Laderaum, Anhängerkupplung (Kugelkopf).  
 ABS + ASR (Antriebs-Schlupf-Regelung), Airbag Fahrerseite, Antriebs-Schlupf-Regelung, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Batterie 12 V / 88 Ah, Drehzahlmesser elektronisch, ESP, Getriebe 5-Gang Schaltgetriebe, Kopfstützen (2), vorn, Kraftstoffvorwärmung, Lackierung Uni-Lackierung, Servolenkung, Stabilisator Vorderachse (verstärkt), Verzurrosen, Wegfahrsperr

### Zustandsbeschreibung

#### Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schaden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

**Notwendige Reparaturen****Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

- Folie entfernen, reinigen
- Lackkratzer Seitenteil hinten rechts, lackieren
- Lackkratzer Flügeltur hinten rechts, lackieren
- Armaturentafel durchschraubt, erneuern

**Schlusswort**

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten

**Anlagen**

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.