

Kraftfahrwesen

BFV16

28.05.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Toyota Auris 2.0 D-4D Touring Sports</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-1626	<b>Erstzulassung:</b>	21.04.2015
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. MEHRZWECKFAHRZEUG	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	69.520
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	91 kW / 1998 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Schaltgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	5013 / AHZ000141
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Titaniumblau mica metallic	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	35J0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Teillederausstattung / anthrazit	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	4	<b>HU:</b>	Keine
<b>Bereifung: (Größe)</b>	205/55 R16 91T M+S (DOT 2620)	<b>Unfallfrei:</b>	nein
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	7 / 7 / 7 / 7	<b>Inspektion:</b>	nach Anzeige
<b>Reserverad:</b>	Pannenset	<b>CO2-Emission:</b>	119 g/km

### Serienausstattung:

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2 besteht aus: Audiobedienung am Lenkrad, Freisprechanlage Bluetooth, Bluetooth-Schnittstelle, Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss), Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling (Edelstahl)
- Dekorfolie Türrahmen Klavierlack-Optik
- Edition plus-Paket besteht aus: Außenspiegel elektr. anklappbar, Multifunktions-Display (TFT), Einparkhilfe vorn und hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Sitzheizung vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenten-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenten-System: Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB) besteht aus: Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 91 kW D-4D KAT
- Navigationssystem (Touch 2 & Go)
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenairbag
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Stop&Go-System (TSGS)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung:

- 4x Sommerreifen 225/45 R17 91W (2x DOT 4617, 1x DOT 1218, 1x DOT 1518) mit ca. 6 mm Reifenprofiltiefe auf LM-Felgen beiliegend
- 4x Winterreifen auf Stahlfelgen am Fahrzeug montiert
- Gepäckschuttgitter 1/2 hoch schwarz
- Mica-Lackierung
- Standheizung Thermo Top Evo5 Diesel mit Funkfernbedienung T100 HTM schwarz
- Textilfußmatten

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Anfahrtschaden hinten - deutliche Deformation und Kratzer am hinteren Stoßfänger mittig, weitere Schäden unterhalb der Verkleidung sind nicht auszuschließen.
- Leichter Anfahrtschaden vorn links – einige Lackabplatzer und Kratzer am vorderen Stoßfänger linke Seite, weitere Schäden unterhalb der Verkleidung sind nicht auszuschließen.
- Instandgesetzter Unfallschaden hinten rechts - hinterer Stoßfänger lackiert, rechter Rückstrahler erneuert
- Kratzer unterschiedlicher Länge am Fahrzeug rundum, u.a. in den Griffmulden der Türen, Türen, Kotflügeln, Seitenteilen, Motorhaube, Heckklappe, an der vorderen und hinteren Stoßfängerverkleidung.
- Beginnende Lackunterrostungen am Fahrzeug rundum, u.a. am Unterboden, den Fahrwerksteilen, Auspuffanlage und den Stahlfelgen der Winterbereifung.
- Bremsscheiben korrodiert; 2x LM-Felge der Sommerbereifung zerkratzt und beschädigt, Anschlagmarken an der Türkante der Fahrertür, Anschlüsse und Verschraubungen im Motorraum teilweise korrodiert; Rückbauspuren dienstlicher Einbauten am Fahrzeug rundum, u.a. Halterungen für Signalhörner und Kabelbäume teilweise im Fahrzeug verblieben.
- Gebrauchsspuren im Fahrzeuginnenraum u.a.: Kratzer und Schmutzstreifen an der Verkleidung vom Einstieg der Fahrer- und Beifahrertür, Sitzgestellverkleidung der Vordersitze, Türinnenverkleidungen, linken B-Säuleninnenverkleidung, linken C-Säuleninnenverkleidung, Mittelkonsole, Lenkrad, Griff vom Handbremshebel, Kofferrauminnenverkleidung und Heckklappeninnenverkleidung; Kratzer im Einstieg der Fahrer- und Beifahrertür; Flecken auf dem Sitzpolster der hinteren Sitzbank; linke Abdeckung in der Heckklappeninnenverkleidung fehlt; Verbandsmaterial und Warn-dreieck fehlen; Reifen-Reparaturset abgelaufen; Funktion der Standheizung wurde nicht geprüft.
- Rückbauspuren dienstlicher Einbauten im Fahrzeuginnenraum rundum, u.a. Löcher in der Mittelkonsole, im Handschuhfach und im Kofferraum, Sonnenblende Beifahrerseite mit Löchern, Kleberresten und Beschädigungen.
- Eine professionelle Fahrzeugaufbereitung erfolgte nicht.
- Letzte Inspektion lt. Serviceheft am 22.06.2023 bei 62.753 km durchgeführt. Frontscheibe wegen Steinschlag Juni 2019 erneuert.

**Sonstiges:**

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Frontbereich mit vereinzelt, oberflächlichen, stecknadelkopfgroßen Steinschlägen.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug steht im Freien.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**7.975 €**

**i. Worten:**

**siebentausendneunhundertfünfundsiebzig Euro**

<b>Standort:</b>	HZA Landshut Spitalhofstraße 67 94032 Passau
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Stemplinger
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0173/3547316 / johann.stemplinger@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.