

Kraftfahrwesen

BFV16

28.05.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Mercedes-Benz VITO 116 CDI 4x4 mit Radstand 3.430 mm, Automatikgetriebe und Klimaanlage		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-4611	Erstzulassung:	06.09.2016
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. MEHRZWECKFAHRZEUG	Gesamtfahrleistung (Km):	159.115
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	120 kW / 2143 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	1313 / ETS001929
Herstellerfarbbezeichnung:	ARKTIKWEISS	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Anthrazit	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	3	HU:	09.2025
Bereifung: (Größe)	225/55 R17C 109/107T M+S (DOT 3321)	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	5 / 5 / 3 / 3	Inspektion:	fällig
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	174 g/km

Serienausstattung:

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Deckenleuchte im Laderaum
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts
- Fensterheber elektr. für Fahrer- und Beifahrertür mit Komfortschließung
- Getriebe Automatik Gtronic
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Fenster und Wisch-/Waschanlage
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: extra lang
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Partikelfilter
- Radstand 3.430 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- 230V-Außensteckdose mit autom. Trennung bei Startvorgang und Zusatzbatterie
- 4x Sommerreifen 225/55 R17C 109/107H (DOT 0321) mit ca. 3 - 5 mm Reifenprofiltiefe auf Stahlfelgen beiliegend
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Batterie zusätzlich (verstärkt)
- Büroeinbau im Lade-/FG-Raum bestehend aus Aktenschränken, Arbeitstisch und Ausschub im Fahrzeugheck
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn rechts
- Gummifußmatten im Fahrerhaus
- Klimaanlage
- Kraftstofftank: vergrößert
- Nebelscheinwerfer
- Parktronic-System
- Radio KENWOOD KDC-3051
- Reserverad
- Sitze im Fahrerhaus: Ablagetasche an Rückenlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Zusatzaußenspiegel
- Zuheizung
- zusätzlicher Wärmetauscher

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit !!! - Motorkontrolle leuchtet, der Motorlauf ist unruhig (läuft auf 3 Zylindern); erhöhter Kühlwasserverlust, bei gleichzeitig steigendem Motorölstand; Automatikgetriebe ruckelt beim schalten und schaltet gelegentlich nicht.
- Unfallschaden am Fahrzeugheck - deutliche Delle (rechts) und Kratzspuren an der Heckklappe rundum
- Lackunterrostungen am Fahrzeug rundum, u.a. am Unterboden, Fahrwerksteilen, rechten Längsschweller, rechten Seitenteil - Radlauf und Felgen der Winterbereifung.

- Kratzer unterschiedlicher Länge am Fahrzeug rundum, u.a. in den Griffmulden der Türen, Motorhaube, Türen, Dach, Heckklappe, Kotflügeln und Seitenteilen, Gehäuse der Außenspiegel, Längsschwellern unterhalb der Türen, dem vorderen und hinteren Stoßfänger.
- Anschlagmarken an den Türkanten; Folien- und Kleberreste der Folienbeklebung am Fahrzeug rundum; Schlauchanschlüsse und Leitungen im Motorraum teilweise korrodiert; Auspuffanlage korrodiert; Bremsscheiben korrodiert; Bremsleitungen teilweise korrodiert; Funktion der Sitzheizung wurden nicht geprüft; Klimaanlage defekt - keine ausweichende Kühlleistung; kein Serviceheft.
- Rückbauspuren dienstlicher Anbauten am Fahrzeug rundum, u.a. Antennenfüße der Funkantennen und einige Antennen im Dachbereich verblieben; mehrere Löscher in der Motorhaube und im Dachbereich. Zusatzbatterien im Fahrzeug verblieben - teilweise tiefenentladen bzw. defekt.
- Deutliche Gebrauchsspuren im Fahrzeuginnenraum u.a.: Schmutzstreifen und Flecken auf den Sitzpolstern, der Dach-, Innenraum-, Sitzgestell-, Kofferraum- und Heckklappeninnenverkleidung; Kratzer an der Armaturentafel, den Türinnen-, Seiteninnen-, Sitzgestell-, Heckklappen- und Kofferrauminnenverkleidungen; alle Bedienelemente, Sitzbezüge und das Lenkrad mit Abnutzungserscheinungen; Gurtbänder der Sicherheitsgurt ziehen Fäden; Türdichtung von Fahrer- und Beifahrertür angescheuert; Geräusentwicklung beim Öffnen/Schließen der Schiebetür; Kratzer in den Einstiegen der Türen; Warndreieck und Verbandkasten fehlen.
- Deutliche Rückbauspuren dienstlicher Einbauten im Fahrzeuginnenraum u.a. in der Armaturentafel und Fußraum, teilweise sind Konsolen und Halterung im Fahrzeug verblieben.
- letzte Inspektion lt. Rechnung am 14.09.2022 bei 121.522 km durchgeführt; Frontscheibe wegen Steinschlagschäden mehrmals erneuert.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig.
- Steinschlagschäden an der Fahrzeugfront.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Für die Wiederezulassung ist eine Vollabnahme nach §21 StVZO erforderlich.
- Das Fahrzeug steht im Freien.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

7.375 €

i. Worten:

siebentausenddreihundertfünfundsiebzig Euro

Standort:	HZA Landshut Spitalhofstraße 67 94032 Passau
Ansprechpartner:	Herr Stemplinger
Telefon: / E-Mail:	0173/3547316 / johann.stemplinger@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.