

Kraftfahrwesen

BFV16

28.05.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	OpelAstra K 1.4 Turbo Business Start/Stop (EURO 6d-TEM)		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-9286	Erstzulassung:	02.01.2019
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	Gesamtfahrleistung (Km):	56.030
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	92 kW / 1399 cm ³
Kraftstoffart:	Benzin	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	unbekannt	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	1844 / AES005686
Herstellerfarbbezeichnung:	Onyx Schwarz	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36AG
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Formula,Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	4	HU:	Keine
Bereifung: (Größe)	205/55 R16 91H M+S (2x DOT 3818, 2x DOT 3918)	Unfallfrei:	Hagelschaden
Reifenprofiltiefe (mm):	5 / 5 / 6 / 6	Inspektion:	fällig
Reserverad:	Pannenset	CO2-Emission:	127 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer besteht aus: Check-Control-System
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP) besteht aus: Anti-Blockier-System (ABS), Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Multifunktion besteht aus: Audiobedienung am Lenkrad
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V SIDI Turbo
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- 4x Sommerreifen 205/55 R16 91V (DOT 4018) mit ca. 5 - 6 mm Reifenprofiltiefe auf Stahlfelgen beiliegend
- Business-Upgrade-Paket Travel besteht aus: Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect), Audiosystem R 4.0 IntelliLink, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN), Klimaautomatik 2-Zonen, Ergonomiesitz vorn links, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Entfall Motorkennzeichnung an der Heckklappe
- Gummifußmatten
- Licht-Paket besteht aus: Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung, Leseleuchten im Fond, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar besteht aus: Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sicht-Paket besteht aus: Einschaltautomatik für Fahrlicht, Scheibenwischer mit Regensensor, Innenspiegel mit Ablendautomatik
- Stahlfelgen 6,5x16
- Winter-Paket besteht aus: Sitzheizung vorn, Lenkrad heizbar

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und lauffleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Hagelschaden - Dellen unterschiedlicher Größe am Fahrzeug rundum, u.a. auf dem Dach, linken und rechten Dachholm, Heckklappe, Motorhaube und Tür hinten links.
- Anfahrtschaden an der Fahrzeugfront - Lackkratzer und Kerben am vorderen Stoßfänger mittig, weitere Schäden unterhalb der Verkleidung sind nicht auszuschließen.
- Ca. daumenabdruckgroße Delle mit Lackbeschädigung an der rechten A-Säule.

- Kratzer unterschiedlicher Länge am Fahrzeug rundum, u.a. in den Griffmulden der Türen, Türen, Kotflügel, Seitenteilen, Motorhaube, Längsschwellern unterhalb der Fahrer- und Beifahrertür, Heckklappe, am unteren Spoiler vom vorderen Stoßfänger, an der vorderen und hinteren Stoßfängerverkleidung.
- Gebrauchsspuren im Fahrzeuginnenraum u.a.: Kratzer und Schmutzstreifen an der Verkleidung vom Einstieg der Fahrer- und Beifahrertür, Sitzgestellverkleidung der Vordersitze, Türinnenverkleidungen, linken und rechten B-Säuleninnenverkleidung, linken und rechten C-Säuleninnenverkleidung, Mittelkonsole, Lenkrad, Griff vom Handbremshebel, Gepäckraumrollo, Dachinnenverkleidung im Kofferraum, Kofferrauminnenverkleidung und Heckklappeninnenverkleidung; Kratzer im Einstieg der Fahrertür, Beifahrertür und Tür hinten rechts; Schmutzflecken auf den Sitzpolstern; Verschuß der linken Klappe im Kofferraum fehlt.
- Eine professionelle Fahrzeugaufbereitung erfolgte nicht.
- Letzte Inspektion lt. vorliegender Rechnung am 22.06.2022 bei 35.731 km durchgeführt. Frontscheibe wegen Stein Schlag im Januar 2024 getauscht. Hauptuntersuchung 02.2024 fällig.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Frontbereich mit vereinzelten, oberflächlichen, stecknadelkopfgroßen Steinschlägen.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug steht im Freien.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

10.200 €

i. Worten:

zehntausendzweihundert Euro

Standort:	HZA Landshut Spitalhofstraße 67 94032 Passau
Ansprechpartner:	Herr Stemplinger
Telefon: / E-Mail:	0173/3547316 / johann.stemplinger@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.