

## Fahrzeugbeschreibung

Jahreswagen

Gebrauchtwagen

Letztes amtl. Kennz:	BP 33-504	Erstzulassung:	12.07.2002
Fahrzeugart:	PKW Kombi	nächste HU:	September / 25
Hersteller:	Volkswagen	Schlüsselnummer: (2.1/2.2)	0603 / 00000000
Typ:	7DB (T4) syncro	Bereifung (Hersteller):	Goodyear Cargo Vector
Fahrzeug-Ident-Nr.:	WV2ZZZ70Z2H131585	Bereifung (Größe):	205/65 R15C
Leistung (kW)/ Hubraum:	75 / 2.461	Profiltiefe (mm):	
Motor:	Diesel	Vorne rechts:	7,0
Gesamtfahrleistung:	200.518 km	Vorne links:	7,0
Sitzplätze:	7 (zweite Reihe fehlt)	Hinten rechts:	8,0
Lackierung	weiss/grün	Hinten links:	8,0
Länge (mm):	5.013	Reserverad:	4,0
Breite (mm):	1.840	Leermasse (kg):	2.090
Höhe (mm):	1.940	Zul. Gesamtmasse (kg):	2.800

### Serienausstattung/ Zubehör:

- Schaltgetriebe
- Allradantrieb (syncro)
- Airbag gem. Serie
- Standheizung
- Wischer Heckscheibe
- 4-türig (1 Schiebetür rechts, 1 Heckklappe)
- Radio/Cassette
- Klimaanlage manuell
- Dachluke

### Festgestellte, wertbeeinflussende Faktoren:

Der Allgemeinzustand des ehemaligen Dienstfahrzeuges entspricht dem Alter, dem Verwendungszweck, der angegebenen Km-Laufleistung und ist als schlecht zu beurteilen. Das Fahrzeug hat zahlreiche Gebrauchsspuren. Folgende Mängel wurden bei der Besichtigung festgestellt:

- Verliersicherung Tankdeckel fehlt
- Kraftstofftank deformiert
- Kardanwellenmittellager porös und rissig
- Verbindungsstück Kardanwelle Mitte undicht
- Reserverad überaltert
- Feststellbremsseil Schutzmantel beschädigt, beginnende Korrosion
- Bremsleitungen im Bereich Vorderachse beginnende Korrosion
- Standschäden an der gesamten Bremsanlage
- Leuchtweitenregulierung links ohne Funktion, Scheinwerfer links Wassereintritt
- Tankhaltebänder korrodiert
- Türverkleidung Fahrer-/Beifahrertür beschädigt durch Rückbau Polizeiausstattung
- Sitze Fahrer-/Beifahrerseite abgesehen, Bezug gerissen
- Verformung am Schweller links vorne mit Korrosion
- Gurte Sitzbank hinten verdreht
- Türgriff innen Fahrertür stark verschmutzt
- Armlehnen Fahrer-/Beifahrersitze innen fehlen
- Dachhimmel am Übergang Frontscheibe ausgehangen
- mittlere Sitzbank fehlt
- Delle mit Kratzer Seitenwand links korrodiert
- Scheibenrahmen rundum Korrosion
- Inspektion / Service fällig
- Batterie defekt

Durch den Aus- und Rückbau der polizeispezifischen Ausstattungen weist das Fahrzeug weitere Beschädigungen im Fahrzeuginnenbereich sowie Außenbereich auf.

### Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht verkehrssichern Zustand und ist **nicht** fahrbereit.
- Die Abholung muss mit geeignetem Transportgerät durchgeführt werden. Die Beladung und die Befestigungssicherung ist auf eigene Gefahr zu organisieren und durchzuführen.
- Der Abholer hat sich auszuweisen. Andere Fahrer im Auftrag des Ersteigerers müssen eine Vollmacht und Ausweis des Ersteigerers vorlegen.
- Für die Wiederezulassung im Bereich der StVO ist ein Gutachten gem. § 21 StVZO erforderlich.

Trotz aller Sorgfalt können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden, da bei diesem ehemaligen Dienst- / Einsatzfahrzeug der Bundespolizei nicht alle Funktionen geprüft werden konnten aufgrund fehlender Kfz-Diagnosegeräte zur Analyse aller Fehlercodes. Es wird dringend empfohlen, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

**festgesetztes Mindestgebot:**

**2.000,00 Euro (ohne MwSt),**

(Zweitausend, die Abgabe des gebrauchten Fahrzeuges erfolgt Mehrwertsteuerfrei)

**Informationen zum Fahrzeug erteilen Ihnen:**

	<b>Technische Anfragen:</b>	<b>Verwaltungsanfragen:</b>
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Eppendorf	Herr Rüffer
<b>Telefon:</b>	Bpolp.rbw.bbz.ast.fra.kfz@polizei.bund.de	069/6800-92104
<b>Standort des Fahrzeuges:</b>	Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main Homburger Landstraße 375, 60433 Frankfurt/Main	

**Besichtigung nach telefonischer Terminabsprache in der Zeit von 08.00 – 14.00 Uhr**