

Kraftfahrwesen

BFV49

19.06.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| Verkaufsbezeichnung: | SkodaOctavia 2.0 TDI Elegance DPF | | |
| Amtl. Kennzeichen: | BD16-7219 | Erstzulassung: | 16.04.2013 |
| Fahrzeugart: | FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE | Gesamtfahrleistung (Km): | 108181 |
| Klimatisierung: | ja | Leistung: / Hubraum: | 103 kW / 1968 cm ³ |
| Kraftstoffart: | Diesel | Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Partikelfilter: | ja | Fahrzeug-Ident-Nr.: | |
| Art der Lackierung: | metallic | Typschlüssel: | 8004 / ADX001700 |
| Herstellerfarbbezeichnung: | Platin-Grau Metallic | Emissionsschl. Nr. 14.1: | 35F0 |
| Sitzbezüge: (Mat. / Farbe) | Stoff / Anthrazit | Nat. Emissionsklasse (14): | EURO5;F;PI/CI; M, N1 I |
| Anzahl der Türen: | 5 | HU: | 04.2026 |
| Bereifung: (Größe) | 205/55R16 91V DOT 12/23 | Unfallfrei: | nein |
| Reifenprofiltiefe (mm): | 5 5 5 5 - | Inspektion: | nach Anzeige |
| Reserverad: | ohne | CO2-Emission: | 129 g/km |

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) besteht aus: Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen besteht aus: Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- LM-Felgen
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI DPF
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder Duo
- Sitzheizung vorn
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) besteht aus: Doppel-Sonnenblenden
- Zusatzheizung (Standheizung) besteht aus: Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheibenwaschdüsen heizbar

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist aufgrund des Einsatzzweckes, ehemaliges Einsatzfahrzeug, einen überdurchschnittlich hohen alters- und laufleistungsbedingten Verschleiß an allen Motor-, Antriebs- und Fahrwerkskomponenten sowie sämtlichen Nebenaggregaten auf.
- Die gesamte Karosserie weist Dellen, Kratzer, Steinschläge und Anstoßschäden auf. Der Innen- und Laderaum ist aufgrund der intensiven Nutzung im Bereich der Kunststoffverkleidungen, Sitzpolster, Bedieneinrichtungen, etc. stark abgenutzt (Kratzer, Löcher, Verschmutzungen, beschädigte oder fehlende Bauteile, etc.)
- Klimaanlage und Standheizung ohne Funktion und Wirkung
- Rückbauschäden dienstlicher Einbauten; Löcher, Bohrungen, beschädigte/fehlende Verkleidungen und Anbauteile, zusätzliche Kabelbäume; sind am und im gesamten Fahrzeug zu finden.
- Die Funktion serienmäßiger Systeme/Bauteile kann durch den Rückbau beeinträchtigt sein.
- Delle Seitenteil links.
- Serviceheft fehlt.
- Die Wartungen wurden in einer freien Werkstatt durchgeführt.
- Serienmäßig verbaute elektronische Systeme können durch den Rückbau Fehlfunktionen aufweisen.

- Rückbauschäden am Dach/Dachreling (Bohrungen, Kabeldurchführungen, fehlende Verkleidungsteile).
- Laderaumabdeckung fehlt.
- Reifen einseitiger Verschleiß, Verschleißgrenze erreicht.
- Massive Kratzer/Dellen/Beschädigungen an allen Türen.
- Türanschlagkanten und Türeinstiege mit Lackschäden und beschädigten Kunststoffverkleidungen.
- Motorhaube diverse Dellen/Beschädigungen/Lackschäden.
- Stoßfänger vorne und hinten mit Kratzern/Lackschäden/Beschädigungen.
- Stoßfänger vorne, Motorhaube und Frontscheibe mit Steinschlagschäden.
- Heckklappe mit Kratzern/Dellen/Beschädigungen.
- Das Fahrzeug hatte mehrere reparierte Unfallschäden.
- Das Fahrzeug hat einen Heckschaden lt Gutachten 9.222,- €
- Marderspuren und Vogelkotanhaftungen am gesamten Fahrzeug vorhanden.
- Ölverlust an Motor und Antrieb.
- Beschädigungen und Korrosionsschäden an der gesamten Bodengruppe vorhanden.
- Bremsscheiben und Bremsbeläge teilweise verschlissen.
- Getriebe weist teilweise Fehlfunktionen auf.
- Turbolader auffällige Geräusentwicklung.
- Zweimassenschwungrad (ZMS) verschlissen.
- Partikelfilter Sättigungsgrad erreicht.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Für die Wiederezulassung ist eine Vollabnahme nach §21 StVZO, sowie eine Haupt- und Abgasuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
- Das Fahrzeug ist fahrbereit aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Korrosionsschäden an der Bremsanlage
- Aufgrund der langen Standzeit ist die Batterie entladen/beschädigt, das Fahrzeug muss mittels Trailer oder Abschleppwagen abgeholt werden
-

Sonstiges:

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.:

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

6.150 €

i. Worten:

sechstausendeinhundertfünfzig Euro

| | |
|---------------------------|---|
| Standort: | Zollfahndungsamt Hannover Möckernstraße 30 30163 Hannover |
| Ansprechpartner: | Hr. Meyer |
| Telefon: / E-Mail: | 0511 8990 1950 / td-fw-hannover.gzd@zoll.bund.de |

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.