

08.07.2024

Zusatzdokument

LBGOG-341 VW Bus 7JO 4MOTION

CS Auktionen GmbH
Blankreutestraße 29
79108 Freiburg
Tel.: +49 (0) 761 1515 5300
E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

Artikelbeschreibung:

Hersteller:	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung:	Bus 7JO 4MOTION
Art:	Transporter
Km-Stand / Betriebsstunden:	209667
Baujahr:	25.09.2013
Tag der Erstzulassung:	12.12.2013
FIN / SN:	WV1ZZZ7JZEX010269
Kraftstoff-/Antriebsart:	Diesel
Emissionsklasse:	EURO 5
Leistung (kW):	103
Hubraum (cm³):	1968
Leergewicht (kg):	2281
Gesamtgewicht (kg):	2800
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt (m³):	
Türen:	4
Sitzplätze:	6
Unfallfrei:	
Farbe:	grün
Fälligkeit der HU:	12.2023
Schlüssel:	2
Bereifung:	205/65 R16C
Profiltiefe VA / HA (mm):	4/4
Maße LxBxH (mm):	5476 x 1994 x 1963
Anzahl der Vorbesitzer:	1

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.



Checkliste:

<i>in Ordnung:</i>	<i>ja</i>	<i>nein</i>	<i>Bemerkung</i>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karosserie:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Unterboden:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Bremsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bereifung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kupplung:		<input checked="" type="checkbox"/>	Zweimassenschwungrad (ZMS) defekt
Getriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Achsgetriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Achsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrwerk:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stoßdämpfer:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kühlsystem dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auspuffanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Flüssigkeitsverlust:		<input checked="" type="checkbox"/>	Motoröl
Lichtanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Batterie:		<input checked="" type="checkbox"/>	defekt
Lenkhilfe:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zentralverriegelung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lüftung / Klimaanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bordinstrumente:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Störungsmeldungen:		<input checked="" type="checkbox"/>	Service
Innenraum:		<input checked="" type="checkbox"/>	abgenutzt
Standzeit ca.:		<input checked="" type="checkbox"/>	7 Monate
Standschäden:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fahrbereit:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Dokumentation:	<input checked="" type="checkbox"/>		Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief

Überführt durch:

Sonstige Bemerkungen:



Wertbeeinflussende Faktoren:

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- Stoßfänger vorne links beschädigt
- Batterie defekt
- Kupplung ZMS defekt
- Motor ölflecht
- Aufbau und Rahmen rostig
- Service fällig
- Zahnriemenwechsel fällig.

Wertsteigernde Faktoren:

- Motor startet per Fremdstart
- Anhängerkupplung
- 4MOTION
- Standheizung
- Klimaanlage
- rollfähig.



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Begutachtungshilfsmittel (bei Fahrzeugen):

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf:

Sonstiges:

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

