

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 23.07.2024
Besichtigungsdatum: 10.07.2024
Protokoll-Nummer: 1503-2024
Sachverständiger: CP / GM



Auto Service

Expertise Anhänger

Vertragsnummer: WWC2AP227EW300008

FIN: WWC2AP227EW300008

Kennzeichen:



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	WM-Meyer	Leergewicht (kg)	
Typ / Modell	WM EG-AP 25	Gesamtgewicht (kg)	2.700
Aufbau / Ausführung	Anhänger für Autotransport	Radstand (mm)	750
Erstzulassung	01.08.2016	Lademaße (mm) LxBxH	4200 x 2050 x
Laufleistung		Federung	-
Gesamtlaufleistung		Anzahl Achsen	2
Anzahl der Besitzer	unbekannt	Achshersteller	WM / Knott
nächste HU / SP	12.23 /	Farbe	verzinkt

Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Barum	195/70 R 14 101R	9 / 9
2	Barum	195/70 R 14 101R	9 / 9
3			
4			
res.			

Wertrelevante Ausstattung:

Auflauf-Trommelbremsanlage, V-Deichsel, Stützrad, Stützen hinten, Seilwinde mech.,

Fahrzeugwert

Zum Zeitpunkt der Besichtigung unter Einbeziehung aller wertrelevanten Faktoren und der aufgeführten Mängel wurde nachfolgender Wert ermittelt (incl. Mehrwertsteuer).

Händler-Einkaufswert
1.500 €

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 23.07.2024
Besichtigungsdatum: 10.07.2024
Protokoll-Nummer: 1503-2024
Sachverständiger: CP / GM



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.
Motorprobelauf
Wartungsnachweis letzter Service am - bei - km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube
Sonstiges
Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen	200 €	200 €
2 Sonstiges	HU kein Nachweis, durchführen	100 €	100 €
3 Sonstiges	Fahrzeug beklebt, beschriftet, neutralisieren	50 €	50 €
4 Ausrüstung	U-Keile fhelen, ersetzen	60 €	60 €
5 Beleuchtung	Rücklicht links gebrochen / verformt, erneuern	90 €	60 €
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse

Beschädigungen	500 €	470 €
Gebrauchsspuren		
Fehlteile		
Gesamtsumme (incl. Mwst.)	500 €	470 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 23.07.2024
Besichtigungsdatum: 10.07.2024
Protokoll-Nummer: 1503-2024
Sachverständiger: CP / GM



Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Ladefläche



Ansicht Ladefläche



Ansicht Deichsel



Ansicht Seilwinde



Rücklicht links gebrochen



Unterlegkeile fehlen

