

## Bewertungsgutachten

**Kennzeichen****BM EV167****FIN****WV1ZZZ9KZ2R514143**

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 04.07.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	<b>ohne MwSt.</b>	<b>mit 19% MwSt.</b>
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	<b>420,17 EUR</b>	<b>500,00 EUR</b>

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen	BM EV167
Tag der Erstzulassung	21.11.2001
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	23.01.2018

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	12 / 2023
---------------	-----------

### Technische Daten

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	9KVF / Caddy Kasten
Aufbauart	Transporter
HSN / TSN	0603 / 009
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV1ZZZ9KZ2R514143
Maße über alles L / B / H	4226 / 1696 / 1836 (mm)
Radstand	2601
Türen	4

Sitzplätze	2
Farbe	Weiss
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor
Leistung / Hubraum	47 kW / 1896 cm <sup>3</sup>
Getriebe	Schaltgetriebe
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	159.681

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	175 / 65 R 14 86 T	GT Radial / All Season	A / O	6 mm
rechts	175 / 65 R 14 86 T	GT Radial / All Season	A / O	6 mm
2 links	175 / 65 R 14 86 T	Bridgestone / Blizzak LM001	W / O	5 mm
rechts	175 / 65 R 14 86 T	Bridgestone / Blizzak LM001	W / O	5 mm

A/ Ganzjahres; W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

### Ausstattung

ABS, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Auf & Zu, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Bremsleuchte, dritte (in der Heckscheibe), Drehzahlmesser, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Heckscheiben-Wisch/ Waschanlage, Kopfstützen (2), höhenverstellbar, Lackierung: Uni-Lackierung, Licht und Sicht, Mittelkonsole am Schalthebel, Polster: Stoff, Servolenkung, Sitz: höheneinstellbarer Fahrersitz, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft.

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 5, 6); Tür links verformt, instandsetzen (Bild 11); Schweller links Rostansatz, instandsetzen (Bild 7); Stoßfänger hinten verformt, erneuern (Bild 10); Hecktür rechts, Dichtung gerissen, erneuern (Bild 9); Seitenwand rechts angerostet, instandsetzen (Bild 8); Hauptuntersuchung überfällig, durchführen.

---

**Schlusswort**

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

---

**Anlagen**

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn links



Bild 2 : Diagonale hinten rechts



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 6 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 7 : Schweller links Rostansatz



Bild 8 : Seitenwand rechts angerostet



Bild 9 : Hecktür rechts, Dichtung gerissen



Bild 10 : Stoßfänger hinten verformt



Bild 11 : Tür links verformt