

Bewertungsgutachten Maschinen

Kennzeichen ex BM EV418

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 04.07.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit MwSt.
EKW am Markt (Restwert)	1.697,48 EUR	2.020,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Besichtigung

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Zum Zeitpunkt der Besichtigung fehlten Teile, welche demzufolge nicht in Augenschein genommen werden konnten. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Objektbeschreibung

Kennzeichen	BM EV418
Baujahr	1993
Erstinbetriebnahme	08.07.1993
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	08.07.1993

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Objekt

Objektart	Landmaschine
Einsatzart	Traktor
Maschinenart	Schmalspurtraktor/ Kompakttraktor
Hersteller / Fabrikat	ISEKI
Typ	3020A / Universal
Maschinennummer	JB001909
Dienst- / Eigengewicht	1020 kg
Farbe	Blau
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz
Getriebe	Automatik

Betriebsstunden abgelesen

620

Es wird unterstellt, dass die abgelesene Anzahl der Betriebsstunden den tatsächlichen Betriebsstunden entspricht.

Antriebsdaten

Kraftstoffart / Energiequelle

DIESEL

Reifen / Laufwerke

Achse	Größe/Bezeichnung	Fabrikat	Ausführung	Zustand	Feststellung
1	L: 24x8.50-12	KENDA	Turf 505	50%	ohne
1	R: 24x8.50-12	KENDA	Turf 505	50%	ohne
2	L: 315/ 80 D16	Bridgestone	AG Mower	50%	ohne
1	R: 315/ 80 D16	Bridgestone	AG Mower	50%	ohne

Ausstattung

Seitenscheiben schiebbar, Heckscheibe ausstellbar, Fahrerhaus, Allradantrieb, Rahmen, Aufhängung vorn, Getriebe automatisch, 2-Schicht-Uni.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Wartung fällig da kein Nachweis vorhanden, durchführen
- Türschloss rechts gebrochen, erneuern (Bild 7)
- Fahrerhausrahmen verformt, instandsetzen (Bild 8)
- Außenspiegel links, Glas ausgebrochen, erneuern (Bild 9)
- Außenspiegel rechts, Glas gebrochen, erneuern (Bild 6)
- Fahrersitz, Sitzlehnenbezug gerissen, erneuern (Bild 10)
- Kardanwelle laut Auftraggeber defekt, Fahrzeug teilzerlegt, instandsetzen und, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 11, 12)
- Fahrersitz, Sitzbezug gerissen, erneuern

Zustand akzeptabel

Diverse Alters- und Nutzungsbedingte Gebrauchsspuren.

Fehlende Teile

Fahrzeugschlüssel, Rücklicht links

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn links



Bild 2 : Diagonale vorn rechts



Bild 3 : Diagonale hinten rechts



Bild 4 : Diagonale hinten links



Bild 5 : Kombiinstrument



Bild 6 : Außenspiegel rechts, Glas gebrochen



Bild 7 : Türschloss rechts gebrochen



Bild 8 : Fahrerhausrahmen verformt



Bild 9 : Außenspiegel links, Glas ausgebrochen



Bild 10 : Fahrersitz, Sitzlehnenbezug gerissen



Bild 11 : Kardanwelle laut Auftraggeber defekt, Fahrzeug teilzerlegt, instandsetzen und




Bild 12 : Kardanwelle laut Auftraggeber defekt, Fahrzeug teilzerlegt, instandsetzen und